ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,
ನಂ.29, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ
ಹಿನಕಲ್, ಮೈಸೂರು-17
CIN:U40109KA2004SGC035177

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ,ಬನ್ನೂರು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08227 275506/07
E-Mail ID : cescbannur@gmail.com

ದಿನಾಂಕ 17.03.2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ **ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್** (ಕ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ನೌಕರರುಗಳು.

ಶ್ರೀ ಸೋಮರಾಜ್	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು.
ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್‌ಕುಮಾರ್ ಎ ಎ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ ನಂಜನಗೂಡು.
ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಎ ಎಂ	ಸ.ಕಾ.ಇಂ (ವಿ) ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗ.
ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವೇಣಿ ಎಂ	ಸ.ಇಂ (ವಿ) ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಚಾವಿಸನಿನಿ,	ಸ.ಇಂ (ವಿ) ಬನ್ನೂರು ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ, ಮಾದಿಗಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ (ಪ್ರಭಾರ), ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಸ್ ಎಲ್	ಸ.ಇಂ (ವಿ) ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ, ಕೇತುಪುರ ಶಾಖೆ (ಪ್ರಭಾರ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್‌ಕುಮಾರ್ ಕೆ	ಕಿ.ಇಂ (ವಿ) ತುಂಬಲ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಆದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಎ ಎಂ ರವರು ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರುಗಳನ್ನು, ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ರೈತರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ದಿನಾಂಕ :24.10.2017 ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ **ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ),** ರವರು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, 15 ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ 12 ದೂರುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಉಳಿದ 3 ದೂರುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ರೈತಮುಖಂಡರು, ರೈತರು, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ/ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯ	ಕ್ರಮ
1.	ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅತ್ತಳ್ಳಿ, 9880232518	ಬನ್ನೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ) ರವರು ಸಹಾಯವಾಣಿ 1912 ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
2.	ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಅತ್ತಳ್ಳಿ 9731871375	ಚಂದಳ್ಳಿ ಐಪಿ ಫೀಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ) ರವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
3.	ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಬಿ ಕೆ ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 8722278371	ಇವರ ಜಮೀನಿನ (ಸರ್ವೆ ನಂ 578) ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ 11 ಕೆವಿ ಲೈನನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ) ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
4.	ಶ್ರೀ ಟಿ ಸಿ ಕೃಷ್ಣ , ತುರುಗನೂರು. 9538783419	63 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕವು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ) ರವರು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಾಕಿರುವ ಐಪಿ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿರುವ ಐಪಿ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
5.	ಶ್ರೀ ನರವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚೇಗೌಡ ಕಂಚನಹಳ್ಳಿ, 8747051771	2011 ರಲ್ಲಿ ಐಪಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ TBAIP-374 ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಸಹ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಿದರು	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ) ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
6.	ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಮುಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮಸ್ತರು, ದೊಡ್ಡಮುಲಗೂಡು 9844980350	ದೊಡ್ಡಮುಲಗೂಡು 100ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕವು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ) ರವರು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಾಕಿರುವ ಐಪಿ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ನೋಟಿಸ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿರುವ ಐಪಿ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

7.	ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮು, ಬನ್ನೂರು 9901625245	100ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕವು 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ದೂರಿದರು ಮತ್ತು 25 ಕೆವಿಎ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ) ರವರು 100ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕವು ಅಧಿಕ ಭಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
8.	ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬನ್ನೂರು 8970017325	25 ಕೆವಿಎ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ) ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
9.	ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು, ದೊಡ್ಡಮುಲಗೂಡು 8197244403	ಇವರ ನಿವೇಶನದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ನನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)ರವರು ಸ:ಕಾ.ನಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
10.	ಶ್ರೀ ಚೇತನ್, ಅತ್ತಳ್ಳಿ 9632808301	ಅತ್ತಳ್ಳಿ ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ) ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
11.	ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್, ಅತ್ತಳ್ಳಿ 9964716471	**ಕೇತುಪುರ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಫೀಡರ್** ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದರು ಸಹ ಕರೆಂಟು ಹೋಗುವುದು ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ) ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
12.	ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೀಡನಹಳ್ಳಿ 9480873725	ಬೀಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬೀಡನಹಳ್ಳಿ, ಯಡಹಳ್ಳಿ, ದಾಸೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬೀಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬೀಡನಹಳ್ಳಿ, ಯಡಹಳ್ಳಿ, ದಾಸೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ) ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ.ಕಾ.ನಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಬಿ.ಎಂ. [signature]

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬನ್ನೂರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸ.ಕಾ.ನಿ (ವಿ)/ಹಿಸ/ಬ/2017-18/1487-93 ದಿನಾಂಕ : 19.03.2018

ಪ್ರತಿಗಳು.

- ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಕೃಪ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಅಧೀಕ್ಷಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಕೃಪ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಂಜನಗೂಡು, ರವರ ಕೃಪ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ ಮುಖ್ಯ ಕಡತಕ್ಕೆ.