

**ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ**

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

CIN ; U40109KA2004SGC035177

ನೊಂದಾಯಿತಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ನಂ 29

ಕಾವೇರಿಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ರಸ್ತೆ

ವಿಜಯನಗರ 2 ನೇಹಂತ ಮೈಸೂರು-570017

GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ನಿಗಮ ಇ-ವೆಬ್ : WWW.CECSMYSORE.ORG



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)

ರವರಕಛೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಬಿ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ

Ph.: 08228 - 255331

email:aeeceschdkote@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಕಾನಿಇಂ(ಬಿ)/ಹೆದೇಕೋ/ಸಇಂ(ತಾ)/2018-19/

ದಿನಾಂಕ:

ದಿನಾಂಕ 01-10-2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ಶ್ರೀ ಮುಜಮಿಲ್ಲಾಹ್ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ಉಪವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

**ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರು**

1. ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣರವರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ಬಾವಿನನಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ವಿಭಾಗ, ಹುಣಸೂರು
2. ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರ ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ
3. ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ
4. ಶ್ರೀ ಅರುಣ್‌ಕುಮಾರ್‌ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ) ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಶಾಖೆ
5. ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ ಜಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ) ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ
6. ಶ್ರೀ ಪ್ರೀತಮ್‌ಚಂದ್ರಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ) ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಂಪಾಪುರ ಶಾಖೆ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಹಕರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೊದಲಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 27-06-2018 ರ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಅಹವಾಲುಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ ಉಪವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಹವಾಲು ವಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಅಹವಾಲುಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ:-

ಕ್ರ. ಸಂ	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯ	ಕ್ರಮ
1.	ರಾಜು ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ವಡ್ಡುಗುಡ್ಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಡಾವಣೆಗೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ</li> </ul>	ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು

2.	ರಾಮೇಗೌಡ ಬನ್ ನರಸಿಂಹೇಗೌಡ ಕೋಡಿಜಾಮನಹಳ್ಳಿ	<ul style="list-style-type: none"> <li>NHL 18 ಮಾಪಕವು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು</li> </ul>	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಗಮದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
3.	ತಮ್ಮೇಗೌಡ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆಯೂರು	<ul style="list-style-type: none"> <li>ಚಿಕ್ಕಕೆರೆಯೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಭಗಳು ಶೀಘ್ರಲಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ವಾಹಕವು ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</li> <li>ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.</li> <li>ಮಾರ್ಗದಾಟುಗಳು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ 2017-18 ರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರೇಷಣೆ ದೊರೆತ್ತಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.</li> <li>ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು</li> <li>ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು</li> </ul>
4.	ಟಿ.ಆರ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಡುಕೋಟೆ	ಎನ್.ಜಿ. ರಮೇಶ್ ಪರಿವರ್ತಕವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುತ್ತದೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು	ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
5.	ಜಾಮನಾಯಕ ಸವ್ವೆ	25 ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕವು ಪುನಃ ವಿಫಲಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು	ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುಣಸೂರು ಕಛೇರಿ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
6.	ಜಯಪ್ಪ ಷರೀಫ್‌ಕಾಲೋನಿ	ಮನೆ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ಹಾದುಹೋಗಿದ್ದು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು	ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
7.	ಮಸರತ್ ಪಾಷ ಟ್ರಾನ್	ಮುಸ್ಲಿಂ ಬ್ಲಾಕ್ 1 ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬೀಪ ಕಂಭಗಳು ಬಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸರಿ ಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು	ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
8.	ಅಮೀರ್‌ಖಾನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಕಾಲೋನಿ	<ul style="list-style-type: none"> <li>DOLO ಹೋಗಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು</li> <li>ನಮ್ಮ ತೋಟದ ರಿಡಗಲ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು</li> </ul>
9.	ಬಸವರಾಜು ಪತ್ರಕರ್ತರು	<ul style="list-style-type: none"> <li>ಐಪಿಡಿಎನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಭಗಳನ್ನು ಗ್ರೌಂಡ್‌ಲೆವೆಲ್‌ಗೆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ರವರಿಗೆ</li> </ul>

		ಹಾಕಿರುವುದಿಲ್ಲ • ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪದೆ ಪದೆ ಬಿದ್ದುತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ	ಸೂಚಿಸಿದರು • ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೈಲಿಗೆ ನಿರಂತರಜ್ಯೋತಿ ಲೋಡ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಬಿದ್ದುತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು
10.	ಶಿವಣ್ಣ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ	ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು	ಪ್ರಭಾರಅಧೀಕ್ಷಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಬಿವರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ
11.	ರಾಮೇಗೌಡ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆಯೂರು	ಕಂಭಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು	ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
12.	ಮನಿಶ್ ಪಡುಕೋಟೆ	ಇಂದಿರನಗರದ ಜವರೇಗೌಡ 100 ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು	ಪ್ರಭಾರಅಧೀಕ್ಷಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
13.	ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಪಡುಕೋಟೆ	ತಮ್ಮ ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗೆ ಹಣಪಾವತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದು ಪರಿವರ್ತಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು	ಪ್ರಭಾರಅಧೀಕ್ಷಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
14.	ನಿಂಗಣ್ಣ ಪತ್ರಕರ್ತರು	ಮಾಪಕ ಓದುಗರು ಸಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಯೂನಿಟ್ ಹಾಕಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು	ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
15.	ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೆಚ್.ಪಿ ಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಆಳವಡಿಸುವಂತೆಕೋರಿದರು	ಪ್ರಭಾರಅಧೀಕ್ಷಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
16.	ಮಂಜು ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ	RGHDTL41965 ರ ಜಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಬರುತ್ತಿದ್ದು ಮಾಪಕವನ್ನು ಪರಿಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು	ಪ್ರಭಾರಅಧೀಕ್ಷಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
17.	ಪ್ರವೀಣ್‌ಕುಮಾರ್ ಬೆಂಜಹಳ್ಳಿ	120 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರಜ್ಯೋತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಕೋರಿದರುತ್ತಾರೆ	ಪ್ರಭಾರಅಧೀಕ್ಷಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
18.	ರಬಿ ಹೈಲಿಗೆ	ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುತ್ ಕಂಭಗಳು ಶೀಥಿಲಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ವಾಹಕವು ಟೋಪು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	ಪ್ರಭಾರಅಧೀಕ್ಷಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
19.	ಶಿವಣ್ಣಜಾಲಿ ಮೇಟ್ಟಕುಜ್ಜೆ	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಆಳವಡಿಸುವಂತೆಕೋರಿದರು	ಪ್ರಭಾರಅಧೀಕ್ಷಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು

ಸಭೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಕೇಳಿಬಂದಂತಹ ದೂರುಗಳ ಹಾಗೂ ಸುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ಅಹವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಹವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿ ದೃವಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ 2017-18	ಒಟ್ಟು ಅಹವಾಲುಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದು	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದು
1	ದಿನಾಂಕ 26-05-17	29	28	01
2	ದಿನಾಂಕ 17-10-17	27	25	02
3	ದಿನಾಂಕ 10-01-18	14	13	01
4	ದಿನಾಂಕ 23-03-2018	06	05	01
5	ದಿನಾಂಕ 27-06-2018	13	12	01
6	ದಿನಾಂಕ 01-10-2018	19	05	14
	ಒಟ್ಟು	108	88	20

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)  
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ  
ಚಾವಿನಿನಿ., ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ.

ಪ್ರತಿಗಳು:-

1. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಅ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ), ಚಾವಿನಿನಿ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
2. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ), ಚಾವಿನಿನಿ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
3. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ), ಚಾವಿನಿನಿ, ವಲಯ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
4. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ), ಚಾವಿನಿನಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ ಮೈಸೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
5. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ಚಾವಿನಿನಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗಿಯ ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
6. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.