

4.	ಜಹೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಗಣೇಶ ಪುರ	ತೋಟದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು
5.	ಸಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ತಾಳು 9663876790	<ul style="list-style-type: none"> ಹೊಸ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಕಂಬಗಳನ್ನು ಕೋಲಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ LT ಮಾರ್ಗದ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕೋಲಿರುತ್ತಾರೆ 	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು
6.	ಮಹೇಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣಪುರ 9845239336	ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಂಬಗಳು ದೂರವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ Service Main ದೂರ ಅಗಿದ್ದು ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋಲಿರುತ್ತಾರೆ	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಬಿದ್ದುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು
7.	ರವಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರ	ಮನೆಯ ಮೇಲೆ LT wire ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋಲಿರುತ್ತಾರೆ	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು
8.	ಪಳಿನಿಸ್ವಾಮಿ ಬೋವಿಕಾಲೋನಿ 9448594184	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
9.	ನಟರಾಜು ಕೆ. ಜಿ. ಹುಂಡಿ 9663108448	<ul style="list-style-type: none"> 100 ಕೆಬಿಎ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬೋವಿಕಟ್ಟೆ ಊರಿಗೆ W/S TC ಗೆ ನಿರಂತರಜ್ಯೋತಿ ಬಿದ್ದುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲುಕೋಲಿದರು 	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು
10.	ರಾಮೇಗೌಡ ಟೈಗರ್ ಬ್ಲಾಕ್ 9164464490	<ul style="list-style-type: none"> ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ನಿರಂತರಜ್ಯೋತಿ ಬಿದ್ದುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲುಕೋಲಿರುತ್ತಾರೆ 	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು
11.	ಬೀರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ 9036297505	<ul style="list-style-type: none"> ಕೆಂಕೆರೆ TC ಹತ್ತಿರ wire ಟೋತು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು
12.	ಪದ್ಮರಾಜು ಸತ್ತಿಗೆ ಹುಂಡಿ 9449371198	<ul style="list-style-type: none"> ಪಂಪ್ ಸೆಟ್‌ಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋಲಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಾರಕ ರೋಡ್ ಹತ್ತಿರ ವಿರುವ TC wire ಟೋತು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋಲಿರುತ್ತಾರೆ. 	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು
13.	ಫಿಲಿಪ್ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ 9141303714	<ul style="list-style-type: none"> ಟಿ.ಸಿ. ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸಿದೆ.ಆದರೆ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ

<p>ಯಂಜು ಕಚೇರಿ 598200707</p>	<ul style="list-style-type: none"> ಹಂಪುರ ಕಚೇರಿ W/S ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 	<p>ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು</p>
<p>ಸತೀಶ್ ಬೀಮನಹಳ್ಳಿ 9731810828</p>	<ul style="list-style-type: none"> ಹಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ 3 ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕುಂಟೇರಿಹಾಡಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ 	<p>ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಕುಂಟೇರಿಹಾಡಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ನೀಡಲು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>
<p>16 ನಂಜಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ 9731810828</p>	<p>0. ಅಂಗನವಾಡಿ ಹತ್ತಿರ TC ಬೆಂಕಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 11. ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುವ wire ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.</p>	<p>ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು</p>
<p>17 ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ 9880817422</p>	<ul style="list-style-type: none"> ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಂ ಕನ್ನೆನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 	<p>ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>
<p>18 ಮಹೇಶ್ ಕೆ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ 9845250908</p>	<p>ಕೆ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಊರ ಒಳಗಡೆ 4 ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಾಡಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ</p>	<p>ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು</p>
<p>19 ಜಂಧ್ರಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಲಾರ ಕಾಲೋನಿ 9440375626</p>	<ul style="list-style-type: none"> ಕಂಬಬಾಗಿದ್ದು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. IP SET Supply ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ 	<p>ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು</p>
<p>20 ಕಲೀಂ ಅಹಮ್ಮದ್ ಷರೀಫ್ ಕಾಲೋನಿ ಪಡುಕೋಟೆ ಕಾವಲ್ 9740465355</p>	<ul style="list-style-type: none"> ಕಚ್ಚಿಣದ ಕಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ 	<p>ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು</p>
<p>21 ಶಿವ ಮೂರ್ತಿ ಕೆ ಎಂ ಹಳ್ಳಿ 9986283985</p>	<ul style="list-style-type: none"> ಹೆಗ್ಗಡಪುರ TC ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುವ ಕಂಬವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 	<p>ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>
<p>22 ಜಂಧ್ರಶೇಖರ ಕೆ.ಎಂ. ಹಳ್ಳಿ 9845602357</p>	<p>ಸುರೇಶ್ TC ಗೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ</p>	<p>ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು</p>

23	ಮಹದೇವ ನಾಯಕ ರೈತ ಸಂಘದ ಉಪದ್ಯಕ್ಷರು	<ul style="list-style-type: none"> • ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿಯ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. • ಹೀರೆಹಳ್ಳಿ 63 KVA TC ಪರಿವರ್ತಕದ bifurcation ಹೊಳೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿವರ್ತಕದ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 	ಅಂತರಸಂತೆ MUSS ನಿಂದ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು
----	--------------------------------------	---	--

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ)

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಜಾವಿಸನಿನಿ., ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೆ ೨

ಪ್ರತಿಗಳು:-

1. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಅ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ), ಜಾವಿಸನಿನಿ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
2. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ), ಜಾವಿಸನಿನಿ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
3. ಮುಖ್ಯಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ), ಜಾವಿಸನಿನಿ, ವಲಯಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
4. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ), ಜಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ ಮೈಸೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
5. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ) ಜಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
6. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.