

CIN ; U40109KA20045GC035177

ನೊಂದಾಯಿತಕಛೇರಿ ಬಿಳಾಸ ನಂ 29

ಕಾವೇರಿಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ರನ್ವೆ

ಬಿಜಯನಗರ 2 ನೇಹಂತ ಮೈಸೂರು-570017



ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)

ರವರಕಛೇರಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಹುಣಸೂರು

Ph.: 08222 - 252056

ನಿಗಮ ಇ-ಮೇಲ್ :WWW.CESCMYSORE.ORG

email:aeehun@cescmysore.org

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಕಾನಿಇಂ(ಬಿ)/ಹುಣ/ಸಇಂ(ತಾ)/2017-18/ 747- 53

ದಿನಾಂಕ: 10-07-2017

ದಿನಾಂಕ 17-06-2017 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ಶ್ರೀ ಎನ್.ನರಸಿಂಹೇಗೌಡರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹುಣಸೂರು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ಉಪವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರು

1. ಶ್ರೀ ಎನ್.ನರಸಿಂಹೇಗೌಡ ರವರು, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮೈಸೂರು
2. ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ರವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ವಿಭಾಗ, ಹುಣಸೂರು
3. ಶ್ರೀ ಕಲೀಂ ಅಹಮ್ಮದ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹುಣಸೂರು
4. ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ .ಆರ್.ಬಿ., ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹುಣಸೂರು
5. ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ), ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ, ಹುಣಸೂರು
6. ಶ್ರೀ ಜನ್ಮಕೇಶವ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ) ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರತ್ನಪುರಿ ಶಾಖೆ
7. ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ) ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೋಬಿಂದನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ
8. ಶ್ರೀ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ) ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಾವಡಗೆರೆ ಶಾಖೆ
9. ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ, ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ, ಹುಣಸೂರು ಉಪವಿಭಾಗ, ಹುಣಸೂರು

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಬಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದ್ವಯ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಹಕರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆವೆಂದು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಅಹವಾಲುಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಿರುತ್ತವೆ:-

ಕ್ರ. ಸಂ	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು, ಬಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿಷಯ	ಕ್ರಮ
1.	ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಕ.ರಾ.ವೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8904107778	* ನಗರ ಶಾಖೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿ.ಇ ಯನ್ನು ನಿಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು	ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಾಖೆ ರಚಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಹುಣಸೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು

		<p>* ಹುಣಸೂರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳು ಒಣಗಲು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದರು</p> <p>* ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಬಲ್ಬ್‌ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು</p>	<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಹುಣಸೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧೀಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು</p> <p>ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು</p>
2.	ಮುನಾವರ್ ಪಾಷ ಕ.ರಾ.ವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900993578	<p>* ಖಾಜಿ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈನ್ ವೈರ್‌ಗಳು ತುಂಬ ಅಂತರವಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು</p>	<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧೀಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು</p>
3.	ಸುರೇಶ ತಟ್ಟಿಕೆರೆ 9341817703	<p>* ತಟ್ಟಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ 25ಕೆ.ಬಿ.ಎ ಐ.ಪಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗವು ಒಣಗಲು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದರು</p> <p>* ಹೊಸಕೋಟೆ ಪ್ರಕಾಶ ಬೆಟಗೇರಿ ರವರ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತರ ಎನ್.ಟಿ.ವೈ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು</p>	<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಗಮದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧೀಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು</p> <p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಗಮದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧೀಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು</p>
4.	ತಗಡನಾಯಕ ಗೋಬಿಂದನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಂಗ್ಲ ನದಸ್ಯರು 9741349413	<p>* ಹಂಚ್ಚು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎನ್.ಟಿ.ವೈ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು</p> <p>* ಅಜಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 2 ಕಂಬಗಳು ಜಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು</p>	<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಗಮದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಹುಣಸೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧೀಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು</p> <p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಗಮದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಶಾಖಾಧೀಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು</p>
5.	ಹೊಸೂರು ಕುಮಾರ್ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9902650457	<p>* ಅಕ್ರಮ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ನೇಟ್ ಇರುವ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಬಿಫಲಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಿಲಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು</p>	<p>ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಜಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ನೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಸೂಚಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ, ರೈತರು</p>

		<p>* ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಲೈನ್‌ಮೆನ್‌ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲೈನ್‌ಮೆನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು</p> <p>* ಗಾವಡಗೆರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಮಾಲವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುತ್ ಬಿತ್ತರಣ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು</p> <p>* ನೋಲಾರ್ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸದರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದೋಲನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು</p> <p>* ಲೈನ್‌ಮೆನ್‌ಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರಲು ಅದೇಶೋಚಿತವೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು</p>	<p>ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಿಕರಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು</p> <p>ಈಗಾಗಲೇ ಹುಣಸೂರು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 41 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಿರಿಯ ಲೈನ್‌ಮೆನ್‌ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಹುಣಸೂರು ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p> <p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 220 ಕೆವಿ ಬಿ.ಬಿ.ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p> <p>ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಜಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೋಲಾರ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು</p> <p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜರ್ಜಿಸಿ ಮುಂದೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಭೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು</p>
6.	<p>ಖಾಲಿದ್ ಗುರುಪುರ 9986091347</p>	<p>* ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾರ್ಗವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಗಾಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗವು ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಕಳಪೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>	<p>ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಬಿದ್ದುತ್ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಳಸುವ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್‌ಗಳು ಮೊದಲ ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ</p>

		<p>* ನಾಗಪುರ ಹಾಡಿ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಕುರುಬರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಹಲವಾರಂಚಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎನ್.ಕೆ.ವೈ ಬಿಡ್ನುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು</p> <p>* ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಜೀದಿ ದೀಪದ ಲೈನನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು</p> <p>* ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು</p>	<p>ಬಿಫಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಲಸಿರುವ ನಾಮಾಲಿಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಪಾದಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡ್ನುತ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶಾಖಾಧೀಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು</p> <p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಹುಣಸೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮುಗಿಸಲು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು</p> <p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತುವತಿಯಿಂದ ಇದರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಗಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಜೀದಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಲೈನ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು, ಬಿಫಲಗೊಂಡಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.</p>
7.	ಹೆಚ್.ಎಂ.ಬಸವೇಗೌಡ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಹರಳಹಳ್ಳಿ	* ಹನಗೋಡು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಗ್ಗಂದೂರು ಹನಗೋಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ಗದ ಕಂಬಗಳು ವಾಲುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.	ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಶಾಖಾಧೀಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು

		<p>ಮಾಡಿದರು.</p> <p>* ಹನಗೋಡು ಶಾಖೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಟಿ.ಇ ಯನ್ನು ನಿಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು</p>	<p>ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಡಿ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧೀಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು</p> <p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು</p>
8.	<p>ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೊಡಿಕಟ್ಟೆ</p> <p>ಅನ್ವೇಷಕಾರಿ</p> <p>ಪಂಚಾಯತಿ</p> <p>ಸದಸ್ಯರು</p> <p>9980256298</p>	<p>* ಜೊಡಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಟಿ.ಸಿ ಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಟಿ.ಸಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು</p>	<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಡಿ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧೀಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು</p>
9.	<p>ಲಂಗರಾಜು</p> <p>ಓರಿಣಾಣಿ</p> <p>ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ</p> <p>ಸದಸ್ಯರು</p>	<p>* ಕಟ್ಟಿಮಠಲವಾಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು</p> <p>* ರೈತರ ಐ.ಪಿ ನೆಟ್‌ಗೆ ಬಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾಲಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು</p>	<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಡಿ), ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 220 ಕೆವಿಎ ದಿ.ವಿ.ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p> <p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಐ.ಪಿ ಬಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹಗಲು ವೇಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ವೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು</p>
10.	<p>ರಾಜು</p> <p>ಗೋಬಿಂದನಹಳ್ಳಿ</p> <p>ಪಂಚಾಯತಿ</p> <p>9945166531</p>	<p>* ಪರಿವರ್ತಕದ ಮೇಲೆ ತೆಂನಿನ ಮರದಿರುವುದರಿಂದ ತೆಂನಿನ ಗರಿಗಳು ಜಿದ್ದು ಬಿದ್ಯುತ್ ಅಡಕಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು</p>	<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಖಾಧೀಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು</p>
11.	<p>ರಾಜೇಂದ್ರ</p> <p>ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ</p> <p>ಸದಸ್ಯರು</p> <p>9731134818</p>	<p>* ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಎನ್.ಜಿ.ವೈ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದು, ಪಕ್ಕದ ಚಿಕ್ಕ ಪಡುವಣೋಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎನ್.ಜಿ.ವೈ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎನ್.ಜಿ.ವೈ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು</p>	<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿರಂತರ ಟ್ರೋತಿ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಡಿ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು</p>

		<p>* ಅಸ್ತತ್ವಾಪಲ್ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 50 ಇಂಟರ್‌ಮೀಡಿಯಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು</p>	<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು</p>
<p>12. ಸುಮತಿ ಹನಗೋಡು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ನದಸ್ಯರು 9900911684</p>		<p>* ನೇರಳಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ (ಬಲ್ಲೆನಹೊಸಹಳ್ಳಿ) - ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಟ್ರೋತಿ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು</p> <p>* ಬಲ್ಲೆನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೇಗತ್ತೂರು, ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಎನ್.ಜಿ.ವೈ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು</p> <p>* ಶಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರದಿರುವ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು</p> <p>* ಅಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪದ ಬಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಎಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು</p> <p>* ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಟನಾಂಗದವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಟ್ರೋತಿ (RGGVY) ಬಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು</p> <p>* ಹನಗೋಡು ಶಾಖೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಜಿ.ಇ ಯನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು</p>	<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಹುಣಸೂರು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಸದರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೇರಳಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯಗತ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಜಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು</p> <p>ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಬಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು</p> <p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು</p>
<p>13. ಶಾಂತಮ್ಮ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ನದಸ್ಯರು, ಹುಣಸೂರು</p>		<p>* ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಅನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು</p>	<p>ಬೀದಿ ದೀಪದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯವು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಗರ ಸಭೆ/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಗರಸಭೆ/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ</p>


				ಸೂಚಿಸಿದರು
14.	ಜಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜೀಜಗನಹಳ್ಳಿ		<ul style="list-style-type: none"> * ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಕಂಬಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು * ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವೈರ್ ಕಲ್ಪಿತನವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸದರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗೆ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗೆ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು 	ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಶಾಖಾಧೀಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
15.	ದೊಡ್ಡಹನುಮೇಗೌಡ್		<ul style="list-style-type: none"> * ಬಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ತಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಮರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು 	ಈಗಾಗಲೇ ಮಣಿಗಾಲದ ಅಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಇವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಗಲುತ್ತಿರುವ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಬಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧೀಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
16.	ಸತ್ಯಪ್ಪ ಹುಣಸೂರು 8861082809		<ul style="list-style-type: none"> * ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವೈರ್ ಮತ್ತು ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು * ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ವಿಫಲವಾದ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಿಳಂಬ ಮಾಡದಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು * ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಬಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು * ಮನೆಯ ಜಿಲ್ಲುಗಳು 500 ರೂ.ಬರುವಲ್ಲಿ ೨೨.5000 ಜಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು 	ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಐ.ಪಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಡಿ.ಯು.ಜಿ.ಜಿ.ವೈ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ವಿಫಲಗೊಂಡ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಬಿದ್ಯುತ್ ಜಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಪಕವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಖಾಧೀಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು

<p>17.</p> <p>ಸುರೇಶ ಹುಂಡಿಮಾಳ 9945497727</p>	<p>* ರತ್ನಪುರಿ ಶಾಖೆಯ ಜಿ.ಇ ಗೆ ಎರಡು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರತ್ನಪುರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭಾರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು</p> <p>* ಉಯಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ದಾಸನಪುರ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಹುಂಡಿಮಾಳ, ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು</p>	<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುಣಸೂರು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 2 ಸಂಖ್ಯೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಟಿಲ್ಲುಂದ ಹಾಗೂ ಹನಗೋಡು ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಬಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು</p>
<p>18.</p> <p>ಸ್ವಾಮೀಬೋವಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಬಡಾವಣೆ 9535663185</p>	<p>* 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎನ್.ಎಸ್.ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 10 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು</p>	<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ನದಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಹತ್ತು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೋರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಗರ ಸಭೆ, ಹುಣಸೂರು ನಿಂದ ಪಡೆದ ನಿರಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು</p>
<p>19.</p> <p>ರಾಮೇಗೌಡ ಹಳೆಪುರ 8970432329</p>	<p>* ಜೆನ್ನಸೋಗೆ ಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಐ.ಪಿ ನೆಟ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಿಸಿ ಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು</p>	<p>ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ಯುತ್ ಭಾರ ಹೊಂದಿ, ಸಕ್ರಮೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವ ಐ.ಪಿ.ನೆಟ್‌ಗಳ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯು.ಎನ್.ಐಪಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು</p>
<p>20.</p> <p>ಪದ್ಮನಾಭ ಟಿಲ್ಲುಂದ 9611079100</p>	<p>* ಟಿಲ್ಲುಂದ ಶಾಖೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಜಿ.ಇ ಯನ್ನು ನಿಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು</p>	<p>ಟಿಲ್ಲುಂದ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ಹುದ್ದೆಗೆ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು</p>

21.	ಶಿವಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ 7337762873	* ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು	ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಗರ ಸಭೆ /ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತು ವತಿಯಿಂದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು
22.	ಪರಮೇಶ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರ	* ಬಿಫಲಗೊಂಡಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು	ಬಿಫಲಗೊಂಡಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು


ಸಭೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ರವರು ಬಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂದಂತಹ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ಅಹವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಹವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಬಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.

ತಮ್ಮ ಬಿಶ್ವಾಸಿ


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಜಾಬಿನಿಸಿನಿ., ಹುಣಸೂರು.

ಪ್ರತಿಗಳು:-

1. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಅ ಮತ್ತು ಮಾನಂ), ಜಾಬಿನಿಸಿನಿ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ), ಜಾಬಿನಿಸಿನಿ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
3. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ), ಜಾಬಿನಿಸಿನಿ, ವಲಯಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
4. ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ), ಜಾಬಿನಿಸಿನಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ ಮೈಸೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
5. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಜಾಬಿನಿಸಿನಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಹುಣಸೂರು ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
6. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ 220 ಕೆಬಿ ಸ್ಥಳೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹೂಟಗಲ್ಕೆ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Faint, illegible text at the bottom of the page.

