

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

CIN ; U40109KA2004SGC035177
ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ನಂ 29
ಕಾವೇರಿಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ರಸ್ತೆ
ಬಿಜಯನಗರ 2 ನೇ ಹಂತ ಮೈಸೂರು-570017



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)
ರವರ ಕಛೇರಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಜಾ.ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ., ಹುಣಸೂರು
Ph.: 08222 - 252056

ನಿಗಮ ಇ-ಮೇಲ್ : WWW.CESCMYSORE.ORG
email: aeehun@cescmysore.org

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಕಾನಿಇಂ(ಬಿ)/ಹುಣ/ಸಇಂ(ತಾ)/2017-18/ 3188-91

ದಿನಾಂಕ: 22-3-18

ದಿನಾಂಕ 13-03-2018ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಛೇರಿ) ಶ್ರೀ ಸೋಮರಾಜುರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹುಣಸೂರು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ಉಪವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಿದ್ದವರು

1. ಶ್ರೀ ಸೋಮರಾಜು ರವರು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಛೇರಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ದೃಶ್ಯ, ಜಾ.ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ., ಮೈಸೂರು
2. ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ರವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಜಾವಿಸಿಸಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ವಿಭಾಗ, ಹುಣಸೂರು
3. ಶ್ರೀ ಕಲೀಂ ಅಹಮ್ಮದ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹುಣಸೂರು
4. ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಆರ್.ಜಿ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)(ತಾಂ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹುಣಸೂರು
5. ಶ್ರೀ ಮರುಣೇಶ್ವರ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ), ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ, ಹುಣಸೂರು
6. ಶ್ರೀ ಜನ್ನಕೇಶವ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ) ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರತ್ನಮಲಿ ಶಾಖೆ
7. ಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿಂಗಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಪ್ರಚಾರ)(ಬಿ) ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹನಗೂಡು ಶಾಖೆ
8. ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿಲ್ಲುಂಡ ಶಾಖೆ
9. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಾವಡಗೆರೆ ಶಾಖೆ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಛೇರಿ) ರವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದ್ವಾರಾ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಹಕರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜರ್ಜಿರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಹುಣಸೂರು ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಜಿರಿ ಒಟ್ಟು 18 ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 15 ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದ 03 ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಂಜಾರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿ ಇದರ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಮ.ತಿ.ನೋ


ಕ್ರ.ಸಂ	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯ	ಕ್ರಮ
1.	ಶ್ರೀ ನಿಂಗರಾಜಪ್ಪ ಕಿರಿಪಾಟಿ. 8453548106.	.ಕೆ.ಎಂ ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಬಿ.ಕೇಂದ್ರ ಬೇಕಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೋರಿದರು. .ಕಿರಿಪಾಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1970 ರಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು..	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಛೇರಿ)ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 220 ಕೆ ಬಿ ಬಿ ಬಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಛೇರಿ)ರವರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ). ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
2.	ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್. ಕಾಳಿನಹಳ್ಳಿ. 9900305598	.ಕಾಳಿನಹಳ್ಳಿಯ ಬಿ.ಪಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಬಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು	.ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಬಿಫಲಗೊಂಡ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಈಗಾಳಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಅನಧಿಕೃತ ಬಳಕೆದಾರರು ಪುನರ್‌ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಕಾರಣ ಪರಿವರ್ತಕ ಪುನಃ ಬಿಫಲಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಛೇರಿ)ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಅನಧಿಕೃತ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಬಿಫಲಗೊಂಡ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅನಧಿಕೃತ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕೆಟ್ಟುಪರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
3.	ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾವೆದ್. ಹಂಪ್ಪಾ 9342131657	.25 ಕೆ.ಬಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ 7 ಬಿ.ಪಿ.ನೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಲೊ ವೋಲ್ಟೆಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು	ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ). ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಸದರಿ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಛನ ಸಕ್ರಮ ಬಲಕೆದಾರರಿದ್ದು ಅನಧಿಕೃತ ಬಿ.ಪಿ.ನೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು

4.	<p>ಶ್ರೀ ಗೋಂಪಿದಯ್ಯ ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ, 8971274996.</p>	<p>.ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ಐ.ಪಿ ಪರಿವರ್ತಕವು ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಬೇಕಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೊಲಿದರು</p>	<p>ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಛೇರಿ)ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಅನಧಿಕೃತ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಕ್ರಮಗೊಂಡ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗು ಅನಧಿಕೃತ ಐ.ಪಿ.ನೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು</p>
5.	<p>ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ 9448260245</p>	<p>.ಐ.ಪಿ ನೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ವಾಟರ್ ರೈಟ್ ಸರ್ಕಿಲೆಟ್‌ನನ್ನು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸದರಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬಾರದೆಂದು ಕೊಲಿದರು</p>	<p>ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಛೇರಿ)ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>
6.	<p>ಶ್ರೀ ಜಯಗೃಹ ಯಮಗುಂಭ. 9611248354</p>	<p>.ಯಮಗುಂಭ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೊಲಿದರು</p>	<p>ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ). ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಸದರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು</p>
7.	<p>ಶ್ರೀ ಅಲಿಪಾನ್, ರತ್ನಮಲಿ, 9731257964</p>	<p>.ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂಲಿದರು</p>	<p>ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ). ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಸದರಿ ಫೀಡರ್ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು "ಬೈ" ಆವರೇಷನ್ ಜಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಛೇರಿ)ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಸದರಿ ಫೀಡರ್ ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ 2 ಪಾಳಿ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಕೊರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>
8.	<p>ಶ್ರೀ ಸಚಿತ್ ಪತ್ರಕರ್ತರು 9480185454.</p>	<p>.ಕೆ.ಎಂ.ವಾಡಿ ಐ.ಪಿ ಪರಿವರ್ತಕವು ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಬೇಕಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೊಲಿದರು</p>	<p>ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಛೇರಿ)ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಅನಧಿಕೃತ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಕ್ರಮಗೊಂಡ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗು ಅನಧಿಕೃತ ಐ.ಪಿ.ನೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>

9	ಶ್ರೀ ಜಂಧರೇಶ್ವರ್, ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ, 9008770416	.ಗಾವಡಗೆರೆ/ಬೋಳನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿ ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಬಿದ್ದುತ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಸೆಯಾಗದೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು	ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಸದರಿ ಕ್ಲೀಡರ್ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಬೇಲಿ)ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಸದರಿ ಕ್ಲೀಡರ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
---	--	--	--

ಸಭೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಬೇಲಿ), ರವರು ಬಿದ್ದುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂದಂತಹ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ಅಹವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಹವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಬಿದ್ದುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರ ಸಂಖ್ಯೆ:- 35

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)
 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ
 ಜಾಬಿನಿಸಿನಿ., ಹುಣಸೂರು.

ಪ್ರತಿಗಳು:-

1. ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ), ಜಾಬಿನಿಸಿನಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ ಮೈಸೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಜಾಬಿನಿಸಿನಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಹುಣಸೂರು ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ 220 ಕೆಬಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹೂಟಗಟ್ಟಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಬೇಲಿ ಪ್ರತಿ.
4. ಕಬೇಲಿ ಪ್ರತಿ.