

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಿದ್ಯುಚ್ಚಿ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಬಿಯಬಿಐ, ಮೈಸೂರು.

(ಅಪಾರ್ಥಕ ಸಹಾಯಕ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಧಿಗತಿಯಲ್ಲಿ)

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ

ಪಂ. 29

ಬಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ, ಹಿರೇಕಲ್,

ಮೈಸೂರು-570017

CIN: U40109KA2004SGC035177

Website : www.cescmysore.org.



ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು(ಬಿಯಬಿಐ) (ಎ)

ರವರು ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ, ವರುಣ

ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು - 570010

email ID: aeeceescvaruna@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 0821-2599633

ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಕಾ/ಇಂ/ಹಿ/ವರುಣ- 168

ದಿನಾಂಕ : 29-4-19

ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ 29.04.2019 ರಂದು ವರುಣ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರು:-

1. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಸ್ವಾಮಿ : ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಕಾಠಿಪಾ ವಿಭಾಗ, ಎನ್.ಆರ್. ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು.
2. ಶ್ರೀ ನೀಲಶೆಟ್ಟಿ ಡಿ.ಎನ್. : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಕಾಠಿಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ವರುಣ.
3. ಕು|| ವಿನುತ ಈ : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಶಾ), ಕಾಠಿಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ವರುಣ.
4. ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿ.. : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಕಾಠಿಪಾ ಘಟಕ, ವರುಣ ಶಾಖೆ.
5. ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಎನ್. : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಕಾಠಿಪಾ ಘಟಕ, ದೇವಲಾಪುರ ಶಾಖೆ.
6. ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮರಾಜು. : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಕಾಠಿಪಾ ಘಟಕ, ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ.
7. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಕಾಠಿಪಾ ಘಟಕ, ಮೇಗಲಾಪುರ ಶಾಖೆ.
8. ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಎಸ್.ಈ. : ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ, ಕಾಠಿಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ವರುಣ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ವಿಭಾಗ, ಎನ್.ಆರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು ರವರಾದ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಸ್ವಾಮಿ ರವರನ್ನು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಂದೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಲಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸಭೆಯು ಮಾರ್ಚಿ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಡವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಸಲಹೆ/ದೂರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಸಲಹೆ/ದೂರುಗಳ ವಿವರ	ಸಲಹೆ/ದೂರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ
1	ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ ವರುಣ ಗ್ರಾಮ, ದೂ: 9480006604	ವರುಣ ಗ್ರಾಮದ ಸುಂದರವನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆಯ ದಂಡಿನಮಾರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪ ತಂತಿಗಳು ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುವುದಾಗಿ ದೂರಿದರು.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಶುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ), ವರುಣ ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
2	ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವರಕೋಡು ಗ್ರಾಮ, ದೂ: 9743449831	ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಶುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ), ವರುಣ ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

<p>3</p>	<p>ಶ್ರೀ ಮುದ್ದೆಗೌಡರು ವರಕೋಡು ಗ್ರಾಮ, ದೂ: 9591134115</p>	<p>ವರಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಐಪಿ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು</p>	<p>ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ), ವರುಣ ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>
<p>4</p>	<p>ಶ್ರೀ ಹೆಬ್ಬಾಳೆಗೌಡ ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ದೂ : 8722770599</p>	<p>ಶ್ರೀ ಹೆಬ್ಬಾಳೆಗೌಡರ ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ಎನ್.ಜಿ.ವೈ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>	<p>ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ), ದೇವಲಾಪುರ ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ,
ವರುಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

ಪ್ರತಿಗಳು :

- 1) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಕೃಪೆ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
- 2) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ, ಎನ್.ಆರ್. ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಕೃಪೆ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
- 3) ಕ.ಪ್ರ./ಮು.ಕ.