

# ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ:

ನಂ-29, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ

ಹಂತ, ಹಿನ್ನಲೆ, ಮೈಸೂರು-

5700117

ವೆಬ್ ಸೈಟ್: www.cescmysore.org



ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಇ), ರವರ ಕಛೇರಿ,

ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾ.ನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು,

ಶ್ರೀ ಹರ್ಷರಸ್ತೆ, ಚಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮೈಸೂರು.

ದೂರವಾಣಿ: 0821-2420850, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 0821-2434077

ಈ-ಮೇಲ್: seeommys@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇಂ(ವಿ)/ಕಾನಿಇಂ/ಸಕಾನಿಇಂ/ಕ-127/2017-18/ಆರ್.52

ದಿನಾಂಕ: 14.07.2017

ಲಗತ್ತ: ಫಾಯು ಚಿತ್ರದ ತ್ರಿಪ್ರಯೋಗದಿಗಿ

17

## ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ 20.06/2017 ರಂದು ಯಳಂದೂರು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ-ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ, ಸೆಸ್ಸೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.


ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿವರು:-

1. ಶ್ರೀ.ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ : ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ಚಾ ನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ.
2. ಶ್ರೀ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ : ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವಿಭಾಗ.
3. ಶ್ರೀ.ಮತಿ ತಾರ ಎನ್. : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂ), ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.
4. ಶ್ರೀ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ : ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕಛೇರಿ.
5. ಶ್ರೀ.ರಾಜನ್.ಎನ್ : ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, (ಆಂ.ಪ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ.
6. ಶ್ರೀ.ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ ಯಳಂದೂರು.
7. ಶ್ರೀ.ಜಗದೀಶ್ ಎಂ. : ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ ಯಳಂದೂರು/ಮಾಂಬಳ್ಳಿ.
9. ಶ್ರೀ.ಬಿ.ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ : ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು(ಪ್ರಭಾರ) ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ ಯಳಂದೂರು ಉಪವಿಭಾಗ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಳಂದೂರು ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂದ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು

ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತವೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರು	ಸಲಹೆ
1	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಸಿ.ಪಂ ಚಾಕ್ಷರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಹಳ್ಳಿ	* ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ 100 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ 35 ನೀರಾವರಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿದ್ದು ಪರಿವರ್ತಕವು ಅಧಿಕ ಭಾರ ಹೊಂದಿದ್ದು ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. * ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು 24 ಗಂಟೆಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು	* ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.  * ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
2	ಶ್ರೀ.ನಾಗೇಂದ್ರ, ಚಾಕ್ಷರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಹಳ್ಳಿ	ಚಾನಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದರು.	* ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
3	ಶ್ರೀ.ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮಲ್ಲಿಗೆಹಳ್ಳಿ	* ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದಾಳವನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್	* ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಮಾರ್ಗದಾಳವನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.



DATE - 18/7/17

AGM-RAS

		<p>ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು</p> <p>*YIP-145, YIP-753, ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಂಬಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು 4 ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	<p>* ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>
4	ಶ್ರೀ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮದ್ದೂರು	<p>*ನನ್ನ ನೀರಾವರಿ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಕಂಬ ಹಾಕುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದುವರೆವಿಗೂ ಕಂಬವನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>*ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅದೇ ಊರಿನವರಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದಾದರೂ ದೂರು ಹೇಳಿದಾಗ ಬಂದು ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಾಳುವನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p>	<p>* ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು UNIP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p> <p>* ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಮಾರ್ಗದಾಳುವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕಛೇರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>
5	ಶ್ರೀ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ, ಹೊನ್ನೂರು	<p>*100 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕವು ವಿಫಲತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಹೊಸ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.</p> <p>* YIP-2578 ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವು ಜೋತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ತಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p>	<p>* ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ರವರು ಮೈಸೂರು ಉಗ್ರಾಣದಿಂದ ಪಡೆದು ಮರುದಿನವೇ ಪರಿವರ್ತಕ ಬದಲಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ</p> <p>* ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>
6	ಶ್ರೀ.ಶಿವರಾಜು ಮದ್ದೂರು	<p>* ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು ತುಂಬ ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	<p>* ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>
7	ಶ್ರೀ.ಪ್ರಸಾದ್, ಮಲ್ಲಿಗೆಹಳ್ಳಿ	<p>* ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ 100 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ 35 ನೀರಾವರಿ ಸ್ಥಾವರಗಳಿದ್ದು ಪರಿವರ್ತಕವು ಅಧಿಕ ಭಾರ ಹೊಂದಿದ್ದು ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	<p>* ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು UNIP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ</p>
8	ಶ್ರೀ.ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆಹಳ್ಳಿ	<p>* ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ 100 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ 35 ನೀರಾವರಿ ಸ್ಥಾವರಗಳಿದ್ದು ಪರಿವರ್ತಕವು ಅಧಿಕ ಭಾರ ಹೊಂದಿದ್ದು ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	<p>* ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು UNIP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ</p>

9	ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಪಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಗೆಹಳ್ಳಿ	*ನನ್ನ ನೀರಾವರಿ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಕಂಬ ಹಾಕುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು ಇದುವರೆವಿಗೂ ಕಂಬವನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು	* ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು UNIP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
10	ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎಸ್.ಪ್ರಸಾದ್ ಮಲ್ಲಿಗೆಹಳ್ಳಿ	*ನನ್ನ ನೀರಾವರಿ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಕಂಬ ಹಾಕುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು ಇದುವರೆವಿಗೂ ಕಂಬವನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು	* ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು UNIP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
11	ಶ್ರೀ.ಸೈಯದ್ ಸಮ್‌ಸುದ್ದೀನ್ * ಬಳೇಪೇಟೆ ಯಳಂದೂರು	*ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಳೆದಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	*ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪುರಸಭೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
12	ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ,ಬಸವಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಹಳ್ಳಿ	YIP-2041 ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	*ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು UNIP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
13	ಶ್ರೀ.ಸಂಪತ್‌ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲಿಗೆಹಳ್ಳಿ	63 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕವು ಅಧಿಕ ಭಾರ ಹೊಂದಿದ್ದು ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲತೆ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	*ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು UNIP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
14		ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಒಳಗೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	* ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,



ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  
ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ,  
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪಾಣಿಜಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
3. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
4. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
5. ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ) ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
6. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಯಳಂದೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
7. ಹಿರಿಯ/ಪ್ರಕ/ಕಡತ.

8/15

