

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ



ರವರ ಕಛೇರಿ

(CIN) : U40109KA2004SGC035177

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ : ನಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ,

2ನೇ ಹಂತ, ಹಿನಕಲ್

ಮೈಸೂರು-570 017

www.cescmysore.org

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,

ಸೆಸ್ಕೆ, ಆಲೂರು

ದೂ.ಸಂ. 081702-218233

E.Mail : aeealur@gmail.com

ಕ್ರಮಾಂಕ : ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ)/ಸ.ಇಂ(ತಾಂ)/ಆಲೂರು/2019-20/1258-62 ದಿನಾಂಕ : 3-10-19

ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ-21.09.19 ರ ಶನಿವಾರ ದಂದು ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಸಕಲೇಶಪುರ ವಿಭಾಗರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಶನಿವಾರದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

1. ಶ್ರೀ ರಂಗೇಗೌಡ ಎಮ್.ಬಿ. ಸ.ಕಾ.ಇಂ (ವಿ) ಆಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
2. ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಆಲೂರು ಶಾಖೆ.
3. ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿಂದು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) ಆಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
4. ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಪಾಳ್ಯ ಶಾಖೆ.
5. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಮಗ್ಗೇ ಶಾಖೆ.
6. ಕುಮಾರಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು, ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ,ಆಲೂರು.

ಶ್ರೀ ಯತರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಭೆಯನ್ನು 3:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು.

ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ದೂರಿನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

1) ಶ್ರೀ ಹಂಪನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಂಟು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಸನ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ.ನಾವುಗಳು ಐ.ಪಿ.ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮ ಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ.ಆದ್ದರಿಂದ UNIP ಯೋಜನೆಯಡಿ 2 ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಆಲೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.

ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾಳ್ಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೂಡಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
2) ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್, ನೇರಲಕೆರೆ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 2 ಕಂಬ ಮುರಿದು ಹೋಗಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.

ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾಳ್ಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕೂಡಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

3) ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೋ/0 ಚಿಕ್ಕರಂಗೇಗೌಡ ,ಚಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಂಬ ಬಾಗಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.

ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾಳ್ಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

4) ಶ್ರೀ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ .ಮಣಪುರಂ ಪೈನ್ಲಾನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ,ಆಲೂರು ರವರು ಆಗಸ್ಟ್ -19 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚುವರಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿದ್ದು ಆದರ ವಿವರ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.


ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಯವರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೂಡಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

5)ಡಾ/ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ,ತೊರಗರವಳ್ಳಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಮುರಿದು ಹೋಗಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.

ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಲೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೂಡಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು

ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ IPDS, ದೀನ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಯೋಜನೆ, ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು UNIP ಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.

ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರುಗಳನ್ನು ವಂಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಭೆಯನ್ನು 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ,ಸೆಸ್ಸೆ,ಆಲೂರು.

ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ:-

- ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ,ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಹಾಸನರವರ ಆದ್ಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಸಕಲೇಶಪುರ ರವರ ಆದ್ಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
- ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂ.ಪ) ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ.
- ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಸಕಲೇಶಪುರ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ
- ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಲೂರು, ಮಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಳ್ಯ ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ
- ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.

ಆ ಇಂ(ವಿ) ಚಾವನಿನಿ
ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ
ಹಾ.ನಿ.ಇಂ.(ಕ)
ಉ.ಲಿ.ನಿ.
ಸ.ಕ.ನಿ.ಇಂ.(ಕ)
ಸ.ಹಾ.ನಿ.ಇಂ.(ಸಿವಿಲ್)
ಸ.ಇಂ.(ವಿ)
ಕೆ.ಇಂ.(ವಿ)
ಸ.ಲೆ.
ಪಿ.ಆ.ಸೆ.
ಮು. ಗು.
ಆರ್.& ಆರ್
ಅ. ಇಂ.(ವಿ)



AE
9/10

9/10