Site: WWW.cescmysore.org CIN: U40109KA2004SGC035177

Web ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನೊಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸ: ನಂ 29, ಸೆಸ್ಕ್., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಮೈಸೂರು–570017

ಫೋನ್: 08174–233607
Email: aeecescask@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮೊದಲಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ–573103.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ)/ಎ.ಇ.ಟಿ./ಅಕೆರೆ/2017–18/ 1177-81 ದಿನಾಂಕ: 03-07-19

ಲಗತ್ತು :-

// ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಗಳು//

ವಿಷಯ : ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಕುರಿತ ಸಭಾ ನಡಾವಳಗಳು.

ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ : 27.06.19 ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 03 :00 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಅರಸೀಕೆರೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಗಳು.

ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು : ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಗೌಡ ಕಾ.ಇಂ(ವಿ) ಅರಸೀಕೆರೆ ವಿಭಾಗ.
:ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಅರಸೀಕೆರೆ
: ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ.ಎನ್. ಸ ಇಂ.(ವಿ), ಮಾರುತಿನಗರ ಶಾಖೆ.
: ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ವಿ. ಸ.ಇಂ(ವಿ) ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಖೆ.
: ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕ ನಾಯ್ಕ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ವಿ) ಬೆಳಗುಂಬ ಶಾಖೆ
: ಶ್ರೀ ದಿಲೀಪ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ವಿ) ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ.
ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ–02

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಅರಸೀಕೆರೆರವರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊದಲಗೆ ಹಿಂದಿನ ನಡಾವಳಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ನಡಾವಳಯ ಸೂಚನೆಗಳು	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
1	ಶ್ರೀ.ಮೋಹನ್‌ಕುಮಾರ್ ಕಾಟೀಕೆರೆರವರು ಅವರ ಪವರ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸರ್ವಿಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎನ್.ಜೆ.ವೈ ಸರ್ವಿಸ್‌ನಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀ ನಡೆಸಲು ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಲು ತಿಳಸಿದರು.	ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್‌ಗೌಡ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರಜ್ಯೋತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಸಿದರು.
2	ಎಸ್.ರಾಜಶೇಖರ್ ಅರಸೀಕೆರೆರವರು ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು FSSI ಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯದೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು	ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್‌ಗೌಡ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಅರಸೀಕೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು

Scanned with CamScanner

	ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.	ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಾರದ ಕಾರಣ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶಿಲನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಶ್ರೀ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಅರಸೀಕೆರೆರವರು ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು 04:30 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ಸೆಸ್ಕ್., ಉಪವಿಭಾಗ ಅರಸೀಕೆರೆ.

ಪ್ರತಿಗಳು:

1) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಸಂತೇ ಪೇಟೆ ಹಾಸನ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
2) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಸೆಸ್ಕ್., ಅರಸೀಕೆರೆ ರವರ ಆದ್ಯ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ..
3) ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಸೆಸ್ಕ್., ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಅರಸೀಕೆರೆರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
4) ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ವಿ) ಮಾರುತಿ ನಗರ/ಅರಸೀಕೆರೆ/ಬೆಳಗುಂಬ/ಹಾರನಹಳ್ಳಿ/ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
5) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಸೆಸ್ಕ್., ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಅರಸೀಕೆರೆ.
೬) ಮುಖ್ಯ ಕಡತಕ್ಕೆ.

Scanned with CamScanner