

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು
ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)
ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗ
ಫೋನ್: 08174-233607



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY
SUPPLY CORPORATION LIMITED
(A Government of Karnataka Undertaking)
ARSIKERE Sub Division
Web Site: www.cescmysore.org
Email: aeecescask@gmail.com

Company Identity Number(CIN):- U40109KA2004SGC035177

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ)/ಸ.ಇಂ(ತಾ)/ಅಕೆರೆ/2023-24/7674-80

ದಿನಾಂಕ: 24.01.24

* ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು *

ದಿನಾಂಕ: 24.11.2023 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಘಂಟೆಗೆ ಸೆಸ್ಕೋ ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:-

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೋ ಅರಸೀಕೆರೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ
2. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೋ ಅರಸೀಕೆರೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ
3. ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೋ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ.
4. ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
5. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೆಸ್ಕೋ, ಮಾರುತಿನಗರ ಶಾಖೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ.
6. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ವಿ), ಸೆಸ್ಕೋ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಖೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ.
7. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೆಸ್ಕೋ, ಬೆಳಗುಂಬ ಶಾಖೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ.
8. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೆಸ್ಕೋ, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು:-

1. ಶ್ರೀ ಕಾಳೇಗೌಡ ಬೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ
2. ಶ್ರೀ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ತಳಲೂರು ಗ್ರಾಮ
3. ಶ್ರೀ ಕುಮರ್ ತಳಲೂರು ಗ್ರಾಮ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕ್ರ ಸಂ	ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳು	ನಡವಳಿಯ ಸೂಚನೆಗಳು
1	ಶ್ರೀ ಕಾಳೇಗೌಡ ಬೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ರವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.	ಮಾರುತಿನಗರ ಶಾಖೆಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಗಮದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ತಳಲೂರು ಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಮನೆಗಳಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.	ಬೆಳಗುಂಬ ಶಾಖೆಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗಮದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸೆಸ್ಕೋ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1912 ಕ್ಕೆ ಕರೆಮಾಡಿ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ಸೆಸ್ಕೋ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಪ್ರತಿಗಳು:-

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಸೆಸ್ಕೋ ಹಾಸನ.ರವರ ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
2. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವ್ಯಕ್ತ ಕಛೇರಿ, ಸೆಸ್ಕೋ, ಹಾಸನ ರವರ ಆದ್ಯ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
3. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಸೆಸ್ಕೋ, ಅರಸೀಕೆರೆ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
4. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ವಿ) ಸೆಸ್ಕೋ ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
5. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.

ಸೌಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಂ.29, ವಿಜಯನಗರ, 2ನೇ ಹಂತ, ಹಿಂಕಲ್ ಮೈಸೂರು-570017
Registered Office: Corporate Office, #29, Vijayanagara, 2nd Stage, Hinkal, Mysore-570017