

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,
ನಂ.29, ಬಿಟಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ
ಹಿನಕಲ್, ಮೈಸೂರು-17
CIN:U40109KA2004SGC035177



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬನ್ನೂರು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08227 275506/07
E-Mail ID : cescbannur@gmail.com

ದಿನಾಂಕ 06.10.2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ನೌಕರರುಗಳು.

ಶ್ರೀ ಮುಜಾಮಿಲ್ ಖಾನ್,	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು.
ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಹೆಚ್ ಕೆ,	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ನಂಜನಗೂಡು.
ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಎ ಎಂ	ಸ.ಕಾ.ಇಂ (ಬಿ) ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗ.
ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವೇಣಿ ಎಂ	ಸ.ಇಂ (ಬಿ) ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಜಿ	ಸ.ಇಂ (ಬಿ) ಬನ್ನೂರು ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ, ಮಾದಿಗಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ(ಪ್ರಭಾರ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಸ್. ಎಲ್.	ಸ.ಇಂ (ಬಿ) ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಟಿ. ವಿ.	ಸ.ಇಂ (ಬಿ) ಕೇತುಪುರ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್‌ಕುಮಾರ್ ಕೆ.	ಸ.ಇಂ (ಬಿ) ತುಂಬಲ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಬನ್ನೂರು


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ) ಆದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಎ ಎಂ ರವರು ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರುಗಳನ್ನು, ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ರೈತರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ದಿನಾಂಕ :20.06.2018 ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ), ರವರು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, 18 ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ 2 ದೂರುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ರೈತಮುಖಂಡರು, ರೈತರು, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ/ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯ	ಕ್ರಮ
1.	ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬರಾಜು, ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ, 8050875834	ಬನ್ನೂರು ಸೇತುವೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಂದಾಯ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ಇಲಾಖವತಿಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.	ಸ.ಕಾ.ನಿ. ಇಂ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತು ತುಂಬು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
2.	ಶ್ರೀ ಒಡ್ಡಲಯ್ಯ ಣ್ ಲೇ ಒಡ್ಡಲೇಗೌಡ, ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ, 9164299294	ಇವರ ನಿವೇಶನದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್‌ನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.	ಬನ್ನೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
3.	ಶ್ರೀ ಶಿವನಂಜು, ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ 8722078748	ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೀನದಯಾಳು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೇ ಬಜಾಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ರವರು ಜನರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.	ಸ.ಕಾ.ನಿ. ಇಂ ರವರಿಗೆ ಮೇ ಬಜಾಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ರವರಿಂದ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದರು
4.	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನ, ಕಗ್ಗಲಸುರ, 9380162882	ಕಗ್ಗಲಸುರ ಮತ್ತು ಕುಳ್ಳನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೆಹಮತ್ ಎಂಬ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಅನಧಿಕೃತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.	ಸ.ಕಾ.ನಿ. ಇಂ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೇತುಸುರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರೆಹಮತ್ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
5.	ಶ್ರೀ ಎಸ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಗಾಣಿಗನಕೊಪ್ಪಲು, 9448750627	ಗಾಣಿಗನಕೊಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಬದಲಾಯಿಸುವ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದು ಸುನರ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಿದರು.	ಕೇತುಸುರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುನರ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
6.	ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮು, ಬೆಟ್ಟಳ್ಳಿ 9845361515	ಮಲಯೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.	ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
7.	ಶ್ರೀ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮೇಘಕೊಪ್ಪಲು 9191558087	ಮೇಘಕೊಪ್ಪಲು ಪರಿವರ್ತಕದ ಸುತ್ತಲು ಬಳ್ಳಿ ಹೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಲೇ ಪರಿವರ್ತಕವು ಸಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.	ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

8.	ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ, 9632808301	ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಚಂದಳ್ಳಿ ಫೀಡರ್ ನಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.	ಕೇತುಪುರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಂಕ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
9.	ಶ್ರೀ ಗೋಪಿ, ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ, 9945752891	ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲರುವ ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್‌ಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ದೂರಿಸಿದರು.	ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್‌ಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.
10.	ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು, ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ, 9141436246	ಇವರು ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ (ಸೆಕೆಂಡರಿ) ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಎಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಿಸಿದರು.	ಕೇತುಪುರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
11.	ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ, 9880232518	ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಣದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನಿಗೆ ಅಡ್ಡಜನೆಯಾಗಿರುವ ಮರಗಳ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಿಸಿದರು.	ಕೇತುಪುರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
12.	ಶ್ರೀ ನಿದ್ದು, ಸೋಮನಾಥಪುರ, 9845549717	ಸೋಮನಾಥಪುರದ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲರುವ 3 ಕಟ್ಟಣದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ದೂರಿಸಿದರು.	ಕೇತುಪುರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.


 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
 ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬನ್ನೂರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸ.ಕಾ.ನಿ (ವಿ)/ಹಿಸ/ಬ/2018-19/ 912-920

ದಿನಾಂಕ : 06.10.2018

ಪ್ರತಿಗಳು.

- ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಕೃಪೆ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಅಧೀಕ್ಷಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಕೃಪೆ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಂಜನಗೂಡು, ರವರ ಕೃಪೆ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ ಮುಖ್ಯ ಕಡತಕ್ಕೆ.