



1.	ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ, ಬನ್ನೂರು, ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, 7353103873	ಇವರು ಟಿ ಸೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮ್ಮ ರವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೋದಿರುವ ಕಂಬ ಮತ್ತು ವೈರುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವಂತೆ ಮೌಞಿಕವಾಗಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಣದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಮೌಞಿಕವಾಗಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಕಂಬ ಮತ್ತು ವೈರುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಣದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರು, ನೇನಾಪತಿಹಳ್ಳಿ, 8050330427	ಇವರು ನೇನಾಪತಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಹೋದಿರುವ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3.	ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಸಿ. ನೇನಾಪತಿಹಳ್ಳಿ, 9448160014	ಹಂದಿ ಫೀಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುತಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು  ನೇನಾಪತಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ 33 ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.  ನೇನಾಪತಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಿಡ್ಡಪ್ಪ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದುತ್ ನೀಡಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಗಮದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದುತ್ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ  ರಿಡ್ಡಪ್ಪ ಪರಿವರ್ತಕದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ
4.	ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಅತ್ತಿಟ್ಟಿ	ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಮೌಞಿಕವಾಗಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವಿರುವುದಿಲ್ಲ
5.	ಶ್ರೀ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮೇಗಲಕೊಪ್ಪಲು, 9448773481	5 ಕಂಬದ ಅಳತೆಯ ಅಲುಮಿನಿಯಂ ವೈರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ

6.	<p>ಶ್ರೀ ಜೀವನಹಳ್ಳಿ, 9901140598</p> <p>ರಮೇಶ್.</p>	<p>ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೇಗ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.</p> <p>ಮೇಲಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾದಿಗಲ್ಗೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪೋಲೀಸ್ ತಾಣಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>	<p>ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದೂರದ ಅನ್ವಯ ಪೋಲೀಸ್ ತಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರ ಕ್ರಮದಂತೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು</p>	<p>ಪೋಲೀಸ್ ತಾಣಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಿಯಿಂದ ತಕರಾರು ಇರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ</p>
7.	<p>ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅತ್ತಲ್ಗೆ, 9880232518</p>	<p>ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಂದರು ಸಹ ಕರೆಂಟು ಹೋಗುವುದು ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p> <p>ಅತಕ್ರಮ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಶ ಭಾರಂ ಪರಿವರ್ತಕ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಐದು ದಿನವಾದರು ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p> <p>63 ಕೆವಿಎ ಸ್ಟಾಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯಲ್ ಸೋಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿದರು</p>	<p>ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಕದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಗಮದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	<p>ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅತಕ್ರಮ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಶ ಭಾರಂ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ 63 ಕೆವಿಎ ಸ್ಟಾಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯಲ್ ಸೋಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ</p>
8.	<p>ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಕಂಚನಹಳ್ಳಿ, ಅತ್ತಲ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸದಸ್ಯರು</p>	<p>ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ವಾಲಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಂಬ ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p> <p>ಊರಿನೊಳಗಿರುವ 18 ಕಬ್ಬಣದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು.</p>	<p>ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಡಿ)ರವರು ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು</p>	<p>ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ</p>
9.	<p>ಶ್ರೀ ರಂಗರಾಜು, ಹೆಗ್ಗೂರು, ಕಟ್ಟು ಬೆಳಗಾರ ಸಂಘ, 9980643300</p>	<p>ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸ್ವಾವರವನ್ನು ಐಪಿ ಫೀಡರ್ ಇಂದ ನಿರಂತರ ಜೈವಿಕ ಫೀಡರ್ ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.</p>	<p>ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಡಿ)ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>	<p>ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ</p>
10.	<p>ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು, 9901017286</p>	<p>ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಮಲಯಾಳಂ ಗ್ರಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇವರು ಭಾಗ್ಯ ಜೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಲಾ 2000ದಂತೆ 12 ಜನರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೋರಿದರು.</p>	<p>ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಡಿ)ರವರು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	<p>ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪೋಲೀಸ್ ತಾಣಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಲು ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ</p>
11.	<p>ಶ್ರೀ ಬಾಲಸುಂದರಂ, ಬನ್ನೂರು, 9480380354</p>	<p>ಇವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ 11 ಕೆವಿ ಲೈನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>	<p>ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಡಿ)ರವರು ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು</p>	<p>ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ</p>

12.	ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್, ಬನ್ನೂರು, 9060301084	ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಬ ಮತ್ತು ವೈರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡುವಂತೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಅಕ್ರಮ- ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೊದಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ
13.	ಶ್ರೀ ಮಹದೇವು, ಕುಪ್ಪು 9743331477	ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 100 ಕೆವಿಎ ಇಂದ ಸುಮಾರು 0.75ಕಿ.ಮಿ ದೂರದ ವರೆಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇನ್ ವೈರ್ ನಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಂಬ ಮತ್ತು ವೈರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.  63 ಕೆವಿಎ ಜಾಮುಂಡಿ ವನ ಟಿಸಿ ಇಂದ 3 ಕಡೆ ಲೈನ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ರುತ್ತಾರೆ  ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ
14.	ಶ್ರೀ ಜೇತನ್, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, 9739577146	ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಲದ ಮರವಿದ್ದು ಲೈನ್ ತೆಗೆಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಮರವನ್ನು ನಾವೆ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದರು.	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ
15.	ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಮಾರೆಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, 9164578787	ಎರಡು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಬ ಭೂಮಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಹೋಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಲೈನ್ ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಡೆಯಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
16.	ಶ್ರೀ ರಾಜು, ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ, 87222399791	ಶ್ರೀ ಒಡ್ಡಲ್ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಾನೋಹ ಭವನದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಲೈನ್ನ್ನು ತೆಗೆಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಮಲಯ್ಯೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ರೈತರು ನೀರನ್ನು ಐಪಿ ಸೆಟ್ ನಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಕೇಬಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ರುತ್ತಾರೆ
17.	ಶ್ರೀ ರವಿ, ಬೇಬಿನಹಳ್ಳಿ, 9916791061	100 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ 23 ಐಪಿ ಸೆಟ್ ಗಳಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
18.	ಶ್ರೀ ಜವರಯ್ಯ, ಕುಪ್ಪು 7353485802	ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ ಬಿದ್ದುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಏಶಂಸೆಯನ್ನು	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಸಸರಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ	

19.	ಬೇಬಿನಹಳ್ಳಿ 9916630523	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ
20.	ಶ್ರೀ ಜಾಮೇಗೌಡ, ನೇನಾಪತಿಹಳ್ಳಿ, 9916734264	ಪಂಪ್‌ನೇಟ್ ಜಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು 3 ಕಂಬ ಮುರಿದಿದ್ದು 2 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ರುತ್ತಾರೆ
21.	ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್, ಮೇಗಲಕೋಪ್ಪಲು, 9141300683	ಮೇಗಲಕೋಪ್ಪಲು ಮಾರಿಗುಡಿ ಹಿಂಬಾಗ ಕಟ್ಟಣದ ಕಂಬ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಟ್ಟಣದ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
22.	ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜು, ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ,	ಇವರು ಐಪಿ ಸೆಟ್ ಗೆ ಬೆಲ್‌ಗಿನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.  ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಲ್‌ಗಿನ್ 5 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11ರ ವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ದಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.	ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ
23.	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು, ಬಿ ಬೆಟ್ಟಳ್ಳಿ 9964878234	ಕಟ್ಟಣದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಟ್ಟಣದ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
24.	ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್, ಅರವಟ್ಟಿಗೆಕೋಪ್ಪಲು, 8453959066	ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಫೀಡರ್ ನಲ್ಲಿ ದಿದ್ಯುತನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ
25.	ಶ್ರೀ ಅನಂದ್ ಕುಪ್ಪು	25 ಕೆವಿಎ ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ

26.	ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ, ಕೇತುಪುರ, 8710861811	33 ಕೆವಿಎ ಗೆ 8 ಏಪಿ ಸೆಟ್ ಗಳಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು 33 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ 08 ಏಪಿ ಸೆಟ್‌ಗಳು ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
27.	ಶ್ರೀ ನಿಂಗರಾಜು, ಅತ್ತಳ್ಳಿ, 8970444209	ಚಂದಳ್ಳಿ - ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 11 ಕೆವಿ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ ಶಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ರೂಪಿಸಿ
28.	ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು	ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ 11000 ವೋಲ್ಟಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್‌ನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
29.	ಚಿದರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು	ಚಿದರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕಾಲೋನಿ ರಾಮಯ್ಯನವರ ಮನೆಂಬಂದ ಕೋಣಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

Maharaja

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)  
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬನ್ನೂರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸ.ಕಾ.ನಿ (ಬಿ)/ಹಿಸ/ಬ/2017-18/432-441

ದಿನಾಂಕ : 11.06.2017

ಪ್ರತಿಗಳು.

- ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಕೃಪೆ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಕೃಪೆ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ) ಚಾವಿಸನಿನಿ. ವಲಯವಲಯ ಗವಗ ಸ.ಸ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ