

# ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

## (ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,  
ನಂ.29, ಬಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ  
ಹಿನ್ನಕಲ್, ಮೈಸೂರು-17  
CIN:U40109KA2004SGC035177



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ)  
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬನ್ನೂರು  
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08227 27506/07  
E-Mail ID : cescbannur@gmail.com

ದಿನಾಂಕ 24.10.2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ (ಇಲಾಖೆ ಪರಿಷ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸಭೆಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ) ರವರ ಬದಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ) ರವರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು) ಬನ್ನೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

### ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ನೌಕರರುಗಳು.

ಶ್ರೀ ಸೋಮರಾಜ್	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ), ಚಾವಿನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು.
ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್‌ಕುಮಾರ್ ಎ ಎ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ), ಚಾವಿನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ ನಂಜನಗೂಡು.
ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಎ ಎಂ	ಸ.ಕಾ.ಇಂ (ಬಿ) ಚಾವಿನಿನಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗ.
ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವೇಣಿ ಎಂ	ಸ.ಇಂ (ಬಿ) ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿನಿನಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಜಿ	ಸ.ಇಂ (ಬಿ) ಬನ್ನೂರು ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ, ಮಾದಿಗಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿನಿನಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ಬಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಸ್ ಎಲ್	ಸ.ಇಂ (ಬಿ) ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿನಿನಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜು ಟಿ	ಕಿ.ಇಂ (ಬಿ) ಕೇತುಪುರ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿನಿನಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ಬಿಜಯ್‌ಕುಮಾರ್ ಕೆ	ಕಿ.ಇಂ (ಬಿ) ತುಂಬಲ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿನಿನಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ) ಆದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಎ ಎಂ ರವರು ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರುಗಳನ್ನು, ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ರೈತರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ದಿನಾಂಕ :20.07.2017 ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ), ರವರು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, 18 ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ 12 ದೂರುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಉಳಿದ 6 ದೂರುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ

ರೈತಮುಖಂಡರು, ರೈತರು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ/ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜರ್ಜಿರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯ	ಕ್ರಮ
1.	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಬನ್ನೂರು, 8050330427	ಇವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ) ರವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
2.	ಶ್ರೀ ಕರಿಯಪ್ಪ ಐನ್ ವಡ್ಡಲಯ್ಯ, ಮಾದಿಗಹಳ್ಳಿ	ಭುಗತಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಒಳಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ) ರವರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
3.	ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ, ಬನ್ನೂರು, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, 7353103873	ಇವರು ಐಪಿ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ ಟಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಇಲಾಖವತಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರ(9008712375) ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿದರು. ಗಾಣಿಗನಕೊಪ್ಪಲು ಬೋರೇ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿರುವ ಕಂಬವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಫೀಸಿನ ಎದುರುಗಡೆಯಿರುವ ಕಂಬಗಳ ಸುತ್ತಲು ಬೆಳೆದಿರುವ ಮೊದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಬೇಕೆಂದು ದೂರಿದರು.	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ) ರವರು ಐಪಿ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ ಟಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಇಲಾಖವತಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಕ) ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಐ) ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
4.	ಶ್ರೀ ಡಿ ರಾಜು, ಅತ್ತಳ್ಳಿ, 8722399791	ಟಿ ಬಿ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಎಳೆದಿರುವುದರಿಂದ (ಬನ್ನೂರು ಸಂತೆಮಾಳ) ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಲಿಯೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ರೈತರು ನೀರನ್ನು ಐಪಿ ನೆಟ್ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕೋರಿದರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ) ರವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಟಿ ಬಿ ಕೇಬಲ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

5.	ಶ್ರೀ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಮೇಘಶರಣಿ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, 9141528082	ಮೇಘಶರಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೃಹಬಳಕೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ) ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
6.	ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ, ಕುಂತನಹಳ್ಳಿ 8970070739	ಕುಂತನಹಳ್ಳಿ ಹಿ. ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ) ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
7.	ಶ್ರೀ ಅಭಿಲಾಷ್, ನೇನಾಪತಿಹಳ್ಳಿ, 7204803775	ಐಪಿ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ) ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
8.	ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಎಲ್.ಪಿ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ	ಕಛೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೊತೆ ಸಭ್ಯತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.  ರಂಗಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಜರಂಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಬ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ದೂರಿದರು.	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ) ರವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಭ್ಯತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.  ರಂಗಸಮುದ್ರದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
9.	ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಬನ್ ಕೋಡಲತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ನೇನಾಪತಿಹಳ್ಳಿ	ಮಲೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮುರಿದುಹೋಗಿರುವ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ದೂರಿದರು.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ)ರವರು ಸ.ಕಾ.ನಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
10.	ಶ್ರೀ ರಂಗರಾಜು, ಹೆಗ್ಗೂರು, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, 9980643300	ಹೆಗ್ಗೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸ್ಥಾವರದ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಫೀಡರ್ ನಿಂದ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಿದರು.  ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಿದರು.	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ) ರವರು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.  <b>ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ)ರವರು</b> ಹೆಗ್ಗೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ವಿವರ ನೀಡುವಂತೆ <b>ಸ.ಕಾ.ನಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್</b> ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
11.	ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ನೇನಾಪತಿಹಳ್ಳಿ,	ಇವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಬಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ) ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು, ಸದರಿಯವರಿಗೆ ನಿಗಮದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಬಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

12.	ಸಿ ಟಿ ಕೃಷ್ಣ, ಸಿ.ಬಿ.ಕೊಪ್ಪಲು (ಕೆಂಪನಪುರ), 9448575850	ಜಿದರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 100ಕೆವಿವಿ ಪರಿವರ್ತಕವು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿ ಒಂದು ವಾರವಾದರು ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.  ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ)ರವರು ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
13.	ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅತ್ತಿಟ್ಟಿ, 9880232518	ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಜಂದಳ್ಳಿ-ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಐಪಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದ 10 ಕಬ್ಬಿಣದ (ಬಾಗಿರಿದ) ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ದೂರಿದರು.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ)ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
14.	ಶ್ರೀ ರಾಮು, ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ, 9164517722	ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಫೀಡರ್ ಯಿಂದ ಐಪಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಐಪಿ ಫೀಡರ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಪರಿವರ್ತಕವು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ದೂರಿದರು.	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ) ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
15.	ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಗಮ್ಮ, ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ, 9880934265	ಇವರ ಮನೆಯ ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ :ಬಿ-63 ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಕ್ಕದ (ಮನೆಯ ಮರ ತೆಗೆಯಲು) ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ತುಂಬ ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದು ಪುನರ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಖತ ದೂರು ನೀಡಿದರು.	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ) ರವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪುನರ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)  
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬನ್ನೂರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸ.ಕಾ.ನಿ (ಬಿ)/ಹಿಸ/ಬ/2017-18/835-844

ದಿನಾಂಕ : 25.10.2017

ಪ್ರತಿಗಳು.

- ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಜಾವಿಸನಿನಿ., ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಕೃಪೆ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಅಧೀಕ್ಷಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಜಾವಿಸನಿನಿ., ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಕೃಪೆ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ),ಜಾವಿಸನಿನಿ., ನಂಜನಗೂಡು, ರವರ ಕೃಪೆ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ ಮುಖ್ಯ ಕಡತಕ್ಕೆ.