ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,
ನಂ.29, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ
ಹಿನಕಲ್, ಮೈಸೂರು-17
CIN:U40109KA2004SGC035177

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ,ಬನ್ನೂರು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08227 275506/07
E-Mail ID : cescbannur@gmail.com

ದಿನಾಂಕ 31.01.2019 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ **ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್** (ವಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ನೌಕರರುಗಳು.

ಶ್ರೀ ಮುನಿಗೋಪಾಲ್ ರಾಜು	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು.
ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಹೆಚ್ ಕೆ,	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ನಂಜನಗೂಡು.
ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಜಿ	ಸ.ಕಾ.ಇಂ (ವಿ) (ಪ್ರಭಾರ), ಸ.ಇಂ (ವಿ) ಬನ್ನೂರು ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ, ಮಾದಿಗಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ(ಪ್ರಭಾರ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವೇಣಿ ಎಂ	ಸ.ಇಂ (ವಿ) ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಸ್. ಎಲ್.	ಸ.ಇಂ (ವಿ) ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಟಿ. ವಿ.	ಸ.ಇಂ (ವಿ) ಕೇತುಪುರ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್‌ಕುಮಾರ್ ಕೆ,	ಸ.ಇಂ (ವಿ) ತುಂಬಲ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಬನ್ನೂರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಪ್ರಭಾರ), ಆದ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಜಿ, ರವರು ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರುಗಳನ್ನು, ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ರೈತರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ದಿನಾಂಕ : 06.10.2018 ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ **ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)**, ರವರು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, 12 ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ 10 ದೂರುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು 2 ದೂರುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ರೈತಮುಖಂಡರು, ರೈತರು, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ/ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯ	ಕ್ರಮ
1.	ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ, ಬನ್ನೂರು 8861589282	ಐ.ಪಿ ಫೀಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಿದರು.	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು 4ರಿಂದ 11 ರ ವರೆಗೆ ಇರುವ ನಿಗದಿತ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
2.	ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ, ನಂಜಾಪುರ 9980045020	ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಲೋಡ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
3.	ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್, ಬನ್ನೂರು 9483760926	ಇವರು ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ (ಸೆಕೆಂಡರಿ) ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
4.	ಶ್ರೀ ರಾಜು, ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ 8722399791	ಸಂತೆಮಾಳದಿಂದ ತಿ ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೋತುಬಿದ್ದಿರುವ ವೈರುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ದೂರಿದರು.	ಸ.ಕಾ.ನಿ. ಇಂ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೇತುಪುರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಒಂದು ವಾರದ ಒಳಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
5.	ಶ್ರೀ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ, ಮಾದಿಗಹಳ್ಳಿ	ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು	ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
6.	ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅತ್ತಳ್ಳಿ	ಇವರ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.	ಕೇತುಪುರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಹಾಕಲು ಬದಲಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
7.	ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ, ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ 923958545	ಇವರ ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿನವರು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಸಿರುವ ತಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಇವರ ಐ.ಪಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.	ಮಾದಿಗಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

8.	ಶ್ರೀ ಶಿವನಂಜು, ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ 8722078748	ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಣ್ಣೇಗೌಡ ರವರ ಕೊಡಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 213 ಸರ್ವೆ ನಂ.ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.	ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಉಚಿತ ದೂರು ನೀಡಲು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಮಾದಿಗಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
9.	ಶ್ರೀ ಶಫಿಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ಬನ್ನೂರು 9916734264	ಸೇನಾಪತಿಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುರಿದು ಹೋಗಿರುವ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಕೇತುಪುರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
10.	ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್, ಯಡಹಳ್ಳಿ 8970180261	ಇವರು 2008-09 ರಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಮೂರು ಫೇಸ್ ಗೆ ಬದಲು ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು	ಮಾದಿಗಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸದರಿಯವರು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಿರುವ ಲೋಡ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬನ್ನೂರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸ.ಕಾ.ನಿ (ವಿ)/ಹಿಸ/ಬ/2018-19/1509-17 ದಿನಾಂಕ : 01.02.2019

ಪ್ರತಿಗಳು.

- ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಕೃಪ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಅಧೀಕ್ಷಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಕೃಪ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಂಜನಗೂಡು, ರವರ ಕೃಪ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ ಮುಖ್ಯ ಕಡತಕ್ಕೆ.