ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು
ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜನಿಯರ್ (ವಿ)
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಬನ್ನೂರು.
ದೂರವಾಣಿ: 08227-275506/275507
Email ID : cescbannur@gmail.com

CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY
SUPPLY CORPORATION LIMITED
(A Government of Karnataka Undertaking)
Office of The Asst Executive Engineer(E)
O&M Sub Division, CESC, Bannur
Ph No: 08227-275506/275507
Website: www.cescmysore.org.
Email ID: aeebannur@cescmysore.org.

Company Identity Number [CIN]:- U40109KA2004SGC035177

ದಿನಾಂಕ 18.11.2021 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ **ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್** (ವಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ನಂಜನಗೂಡು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನೂರು ಉಪ–ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ನೌಕರರುಗಳು.

ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್.ಟಿ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ನಂಜನಗೂಡು.
ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ ರಾಜು ಬಸವರಾಜು	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬನ್ನೂರು
ಶ್ರೀ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಜೆ	ಸ.ಇಂ (ವಿ) ಬನ್ನೂರು ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್	ಸ.ಇಂ (ವಿ) ತುಂಬಲ ಶಾಖೆ, ಮತ್ತು ಕೇತುಪುರ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್ ಸಿ.	ಕಿ.ಇಂ (ವಿ) ಪ್ರಭಾರ, ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೋರಿ	ಕಿ.ಇಂ (ವಿ) ಪ್ರಭಾರ, ಮಾದಿಗಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಆದ ಶ್ರೀ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಜೆ , ರವರು ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರುಗಳನ್ನು, ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ರೈತರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ದಿನಾಂಕ : 27.08.2021 ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ **ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),** ರವರು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, 19 ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ 13 ದೂರುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು 06 ದೂರುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ರೈತಮುಖಂಡರು, ರೈತರು, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ/ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

Scanned with CamScanner

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ದೂರುದಾರರ ವಿವರ	ವಿಷಯ	ಕ್ರಮ
1.	ಶ್ರೀ ಶಿವನಂಜು ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ 8722078348	1. ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ 8–9 ಜನರ ಸಂಪರ್ಕ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.(526/18.11.2021). 2. ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಇತರರು ನುಗ್ಗಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ 8–9 ಜನರ ಸಂಪರ್ಕ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. (527/18.11.2021). 3. ಪುಟ್ಟರಾಜು ಮತ್ತು ಇತರರು ಬನ್ನೂರು ಪಟ್ಟಣ, ಬೀಡನಹಳ್ಳಿ, ನುಗ್ಗಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಹಾಗು ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. (528/18.11.2021).(ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: W-168/04.05.2021, W-167/04.05.2021, V-199/29.03.2021, V-179/02.02.2021, U24740/20.03.2020	ಬನ್ನೂರು ಪಟ್ಟಣಕೇತುಪುರ ಮತ್ತು ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
2.	ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಬನ್ನೂರು 7353103873	1. ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇಗನೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿದರು 2. ಎಲ್.ಟಿ–7 ಜಕಾತಿಯ ಸಂಪರ್ಕದ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎಸ್.ಡಿ ಹಣವನ್ನು 28 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.	ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ) ರವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನವಿಯನ್ನು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
3.	ಶ್ರೀ ಹೊಂಬೇಗೌಡ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ 9535547478	ತಮ್ಮ TBMP-244 -Rs 2,59,000/- ರಾಗಿಮಿಲ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ ಅನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ಪಾವತಿಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ದೂರಿದರು.	ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ ಹಿಂಬಿಲ್ಲನ್ನು ನೀಡಿ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು

Scanned with CamScanner

4.	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಬನ್ನೂರು ಪಟ್ಟಣ 7892528714	ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಂಚಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರಿಗೆ ಕೋರಿದರು ಹಾಗು ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ V-216, V-217, V-/30.03.2021 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿದರು	UNIP ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಹೊಸ 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಲು ಸೂಕ್ತಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
5.	ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಗೌಡ, ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ 9900876203	ದಿನಾಂಕ 307/02.06.2021 ರಂದು ಟಪಾಲು ಶಾಖೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು	ಶಿಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬನ್ನೂರು ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
6.	ಶ್ರೀ ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ, ಬಿ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ 9945752891	1. ಎಲ್.ಟಿ–1 ಭಾಗ್ಯ / ಕುಠೀರ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ,ವಸೂಲಾತಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಧನ ಇವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೋರಿದರು 2. ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ನಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು	ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ವಿವರ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು
7.	ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಹನುಮನಾಳು 9008231695	ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ರವರುಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ದಿನಚರಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಕೋರಿದರು	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಲು ತಿಳಿಸಿದರು.
8.	ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ	ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ವಿತರಿಸದೇ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ಸಲ ಅತ್ಯಧಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ದೂರಿದರು	ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ) ರವರಿಗೆ ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು.
9.	ಶ್ರೀ ರಘು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ನುಗ್ಗಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು 9743129321	ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಮುಗಿದು ಹೋಗುವುದರೊಳಗೆ ಹೊಸ ಟಿ.ಸಿ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು	UNIP ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು
10.	ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ ಬೀಡನಹಳ್ಳಿ 9741733676	ಹೊಸ 25 ಕೆವಿಎ ಟಿ.ಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟಿ.ಸಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಿದರು	ಮಾದಿಗಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಪಡೆಯುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು
11.	ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಮಾರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ 9008965036	ಟಿ.ಸಿ ಗಳಿಗೆ ಆಯಲ್ ಕಡಿಮೆಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಲ್ ನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಕೋರಿದರು	ಕಾ.ನಿ ಇಂ(ವಿ) ರವರು ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ ತೈಲವನ್ನು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು
12.	ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮು ಬಸವನಹಳ್ಳಿ 8951677375	ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈಯರ್ ದೊಳ್ಳಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು	ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
13.	ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು	13 ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ತಮ್ಮ ಪಡಿತರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ) ರವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

Scanned with CamScanner

14.	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಬೀಡನಹಳ್ಳಿ 9741733676	ಬೀಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ಮರಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇದ್ದು ಇವುಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡೆಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು	ಮಾದಿಗಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.
ಬನ್ನೂರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸ.ಕಾ.ನಿ (ವಿ)/ಸಇಂ(ತಾ)/2021–22/1684–93 ದಿನಾಂಕ : 20.11.2021

ಪ್ರತಿಗಳು.

- ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಕೃಪ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಕೃಪ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಂಜನಗೂಡು, ರವರ ಕೃಪ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ ಮುಖ್ಯ ಕಡತಕ್ಕೆ.

Scanned with CamScanner