ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ನಂ:29, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ,
ಹಿನಕಲ್, ಮೈಸೂರು-570017
CIN: U40109KA2004SGC035177
Website: www.cescmysore.org

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
66/11 KV ದಕ್ಷಿಣ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಆವರಣ,
H.D ಕೋಟೆ-ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570008,
aeecpm@cescmysore.org
ದೂರವಾಣಿ:0821-2488400

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಇಂ(ತಾ)/ಚಾಉವಿ/2019-20/ 2901-902 ದಿನಾಂಕ: 18/11/19

ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ: 16-10-2019 ನೇ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಪುರಂ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳು

1. ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ.ಎಚ್.ಎಸ್ ,ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಎನ್.ಆರ್ ಮೊಹಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರು
2. ಶ್ರೀ ಆರ್.ಬಿ.ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್,ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ),ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ ಉಪವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರು
3. ಶ್ರೀಮತಿ ರಮ್ಯ ಸಿ.ಜಿ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾ) ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ ಉಪವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರು
4. ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕಡಕೊಳ ಶಾಖೆ
5. ಶ್ರೀ ರವಿ ,ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ , ಜೆ.ಪಿ ನಗರ ಶಾಖೆ
6. ಶ್ರೀ ಈ.ಮಂಜು ,ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ ಶಾಖೆ
7. ಶ್ರೀ ಎಸ್ ರವಿ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ ಉಪವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರು

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಹವಾಲು/ಮನವಿ	ಕ್ರಮ
1	ಶ್ರೀ ಅಶ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಿವರಾಮ ಪೇಟೆ	ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನೊಂದಾಯಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಎಂಡಾಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದ ಕೂಡಲೇ Objection ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿದೆ.ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ	ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೊಂದಾಯಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು,ವಿಳಾಸ,ಸಹಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಂತರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೊಂದಾಯಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸ.ಇಂ(ತಾ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

6758
27 NOV 2019

Scanned by CamScanner

2.	ಪಿ.ಮಹದೇವ	1. ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಅರ್ಜಿ ಯ ಬಗ್ಗೆ. 2. ಟ್ಯಾರೀಫ್ ಅರ್ಜಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ. 3. ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 4. ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗಿರುವ ಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ.	1.ಆರ್.ಟಿ. ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಗಾಲೇ ನೀಡಿದ್ದು ತಾವು ನೀಡಿರುವ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ತಲುಪಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನೇ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸಿದರಿಂದ ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. 2.ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಬದಾಲವಣೆಯ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವ ಆರ್.ಆರ್.ನಂ ವಿವರ ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಈ ಸಂಬಂದ ಕಚೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 3.ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದರೆ IE ರೂಲ್ ನಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ನಿಯಮನುಸಾರ ನಿಗದಿತ ಅಂತರಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾ ಒದಗಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. 4.ಮೂಲ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ವಿಭಾಗಗೊಂಡ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿ ಮನ್ನಾ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಾದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಖಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರವೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
3.	ಶ್ರೀ ಕೆಂಪರಾಜೇ ಅರಸ್ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಪುರಂ ,ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡಿ ಪುರಂ ಉಪವಿಭಾಗದ ಶೌಚಾಲಯದ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ	ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಶೌಚಾಲಯದ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಶುಚಿಗಾರರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
ಮೈಸೂರು.

ಪ್ರತಿಗಳು.

1.ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ ಮೈಸೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.

2.ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿರ್(ವಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ ಎನ್.ಆರ್.ಮೊಹಲ್ಲ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ ಮೈಸೂರು ರವರ

3.ಕಚೇರಿ ಪ್ರತಿ.

Scanned by CamScanner