


ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

CIN:U40109KA2004SGC035177

ನೋಂದಾಯಿತ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ :
ನಂ.29 ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,
ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ,
ಹಿಂಸಕಲ್, ಮೈಸೂರು-570017.

Web site : www.cescmysore.org



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ)
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಗಂಡಸಿ-573119.
ಫೋನ್:- 08174 220138

ಇ-ಮೇಲ್ : aeegnd@gmail.com

No: AEE(E)/AET/GND/ 17-18/245 -24

Date: 28/11/2017

ಸಭಾ ನಡವಳಿ

ದಿನಾಂಕ: 26-07-2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವ್ಯಕ್ತ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಹಾಸನ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಅರಸೀಕೆರೆ ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಭೆಯು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:

1. ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವ್ಯಕ್ತ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಹಾಸನ.
2. ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜು ಪ್ರಭಾಕರ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ವಿಭಾಗ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ.
3. ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಟಿ.ಎಲ್., ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಗಂಡಸಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
2. ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ ಅರಸೀಕೆರೆ.
4. ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಅ.ಪ್ರ) ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ ಅರಸೀಕೆರೆ.
5. ಶ್ರೀ ರಘುನಂದನ್ ಹೆಚ್. ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಗಂಡಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗಂಡಸಿ ಶಾಖೆ.
6. ಪುನಿತ.ಆರ್. ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಗಂಡಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬಾಗೇಶಪುರ ಶಾಖೆ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ: 35

ಮೊದಲಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

1. ಗಂಡಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿ ಮಂಗಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ, ಮಂಗಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 6 ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಇನ್ನುಳಿದ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೂರುಗಳ ವಿವರಗಳು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಅರ್ಜಿದಾರ ವಿಳಾಸ	ದೂರವಾಹಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾಮ	ದೂರು	ಸಮುಚಾರಣಾ ಉತ್ತರ
1	ರಂಗಸ್ವಾಮಿ	8971131604	ಕರಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ	ಕರಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕ ಕಂಬವಿದ್ದು ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಯುಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಗಂಡಸಿ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
2	ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ	9880810132	ಹಿರಿಯಾಳು	ಹಿರಿಯಾಳು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 11ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಅಂತರ ಬಹಳವಿದ್ದು ಪಾಪಕಪ್ಪು ಕೂಡ ಬಹಳ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.	ಸದರಿ ಎಪ್-2 ಹಿರಿಯಾಳು ಫೀಡರ್ ನ ಕೆ.ವಿ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
3	ಮರಿಗೇಗೌಡರು	9632305401	ಕುಡಕುಂದಿ	ಕುಡಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗವು ಜಗ್ಗಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವ್ಯಕ್ತ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಹಾಸನ, ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಭೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:45ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

Handwritten signature

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಗಂಡಸಿ.

ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ:

1. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಸೆಸ್ಸೆ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವ್ಯಕ್ತ, ಹಾಸನ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪ್ರತಿಗಳು:

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಸೆಸ್ಸೆ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಅರಸೀಕೆರೆ.
2. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.