

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನೋಂದಾಯಿತ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ :
ನಂ.29 ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,
ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ,
ಹಿನಕಲ್, ಮೈಸೂರು-570017.
Email: www.cescmysore.org
CIN:U40109KA2004SGC035177



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರ ಕಛೇರಿ
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಗಂಡಸಿ -573119
ಫೋನ್ : 08174-220138
ಇ-ಮೇಲ್ : aeegnd@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ :-ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ಎ)/ಸ.ಇಂ(ತಾ)/ಗಂಡಸಿ/21-22/ 1781-24

ದಿನಾಂಕ: 21.09.2021

ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡವಳಿ

ದಿನಾಂಕ:21-09-2021 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಅರಸೀಕೆರೆ, ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು..
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

01. ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ, ವಿಭಾಗ.
02. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ. ಜಯಪ್ಪ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಗಂಡಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ.
03. ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಗಂಡಸಿ ಶಾಖೆ.
04. ಶ್ರೀ ಯೋಗಣ್ಣ ಕೆ. ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಬಾಗೇಶಪುರ ಶಾಖೆ.
05. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ.ಎಲ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾ),ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಗಂಡಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ.
06. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ(ಎ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಗಂಡಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ.

ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ :

1. ದಿನಾಂಕ :21-09-2021 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಯರಗನಾಳು ಗ್ರಾಮದವರು ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುವ ವೈರ್ ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
2. ಹುರುಗಿಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಲಾಯಿತು.
3. ಚಿಕ್ಕಗಂಡಸಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮುಧ್ಯಂತರ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
4. ಬೋಮ್ಮಚಿಹಳ್ಳಿ 100ಕೆ.ವಿ.ಎ. ಪರಿವರ್ತಕ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿದರು.
ಸಭೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ)
ಸೆಸ್ಸೆ, ಗಂಡಸಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
ಗಂಡಸಿ.

ಪ್ರತಿಗಳು:

01. ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಸಂತೆ ಪೇಟೆ, ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಹಾಸನರವರ ಆದ್ಯ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
02. ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ, ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
03. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗಂಡಸಿ/ಬಾಗೇಶಪುರ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
04. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.