

ಹಾಹಂಢೇಶ್ಚಲಿ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಹು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

CIN ; U40109KA2004SGC035177
ನೊಂದಾಯಿತಕಢಿಲಿ ಬಿಲಾಸ ನಂ 29
ಕಾವೇಲಿಗ್ರಾಮಿಣ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ರಸ್ತೆ
ಬಿಜಯನಗರ 2 ನೇಹಂತ ಮೈಸೂರು-570017



ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)
ರವರಕಢಿಲಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ ಬಿಭಾಗ
ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಹುಣಸೂರು
Ph.: 082222 - 252056

ನಿಗಮ ಇ-ಮೇಲ್ :WWW.CESCMYSORE.ORG
email:aeehun@cescmysore.org

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಕಾನಿಇಂ(ಬಿ)/ಹುಣ/ಸಇಂ(ಶಾ)/2018-19/ 429-32

ದಿನಾಂಕ: ೩ -6 -18

ದಿನಾಂಕ 06-06-2018ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ) ಶ್ರೀ ಸೋಮರಾಹುರವರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹುಣಸೂರು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ಉಪಬಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಲು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರು

1. ಶ್ರೀ ಸೋಮರಾಹು ರವರು, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮೈಸೂರು
2. ಶ್ರೀ ಅರ್ಕೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ರವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)(ಪ್ರಭಾರ), ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ಬಿಭಾಗ ಹುಣಸೂರು
3. ಶ್ರೀ ಮಹದೇವಯ್ಯ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ ಬಿಭಾಗ ಹುಣಸೂರು
4. ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಆರ್.ಬಿ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)(ಶಾಂ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ ಬಿಭಾಗ ಹುಣಸೂರು
5. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಲು, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ ಬಿಭಾಗ ಹುಣಸೂರು
6. ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕೆ ಆರ್, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ), ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ, ಹುಣಸೂರು
7. ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವ, ಕಿಲಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ) ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಲು ರತ್ನಪುರಿ ಶಾಖೆ
8. ಶ್ರೀ ಶಂಬುಲಿಂಗಯ್ಯ ಕಿಲಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಪ್ರಭಾರ)(ಬಿ) ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಲು ಹನಗೂಡು ಶಾಖೆ
9. ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಹು ಟಿ ಕಿಲಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಲು ಚಿಲ್ಲುಂದ ಶಾಖೆ
10. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕಿಲಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಲು ಗಾವಡಗೆರೆ ಶಾಖೆ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಲು ಹಾಗೂ ಬಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರುಗಲನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ) ರವರು ಬಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿದ್ಯುಚ್ಚಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ ನ್ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಉಪಬಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಬಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಹಕರುಗಲು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಲ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಲನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಲಹೆ ಸೂಜನೆಗಲನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಹುಣಸೂರು ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 10 ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಲಲ್ಲಿ 08 ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಲನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದ 02 ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಲಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ದೂರುಗಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿ ಇದರ ಬಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯ	ಕ್ರಮ
1.	ಶ್ರೀ ಪಾಪಣ್ಣ ಹನಗೊಡು 9632305857	.ಹನಗೊಡು ಬಸವರಾಜು ಐ ಪಿ ಪರಿವರ್ತಕವು ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಯೂ ಎನ್ ಐ ಪಿ ಯೊಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನು ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು	.ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ) ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಯಾವಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
2.	ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಡ್ಲೂರು 9972959584	.ಕೊಳವಿಗೆ ಎನ್ ಜೆ ವೈ ಫೀಡರ್‌ನ ಅಡಚಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಕುಡ್ಲೂರು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. .ಕುಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು	.ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ) ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಈ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತೆ ಕುಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತಟ್ಟಿಕೆರೆ ಎನ್ ಜೆ ವೈ ಫೀಡರ್‌ನಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. . ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ) ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.
3.	ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜನ್ನಸೋಗೆ 9880087265	.ಜನ್ನಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಬದ್ರಪ್ಪ, ನಿಂಗರಾಜಮ್ಮ, ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹತ್ತಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಬಾಗಿದ್ದು/ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು .ಜೀದಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು	.ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ) ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಕೂಡಲೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. .ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ) ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಜೀದಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತು ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸದರಿ ಪಿ.ಡಿ.ಓ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು

		.63ಕೆ ಬಿ ಎ ಪರಿವರ್ತಕದ ಮೇಲೆ 20 ಐ ಪಿ ಸೆಟ್‌ಗಳಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕೊರಿದರು	. ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ) ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
4.	ಶ್ರೀ ಬಿಕ್ಟರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹುಣಸೂರು 9449886727	.ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ 11ಕೆ ಬಿ ಬಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೊರಿದರು.	.ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ) ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸ್ವಯಂಕಾರ್ಯಗತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
5.	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ 7259479666	.ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವೆ ನಂ.17 ರಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಡಿಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡುವ ನಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪರ್ನೋನಿಮಿಸಿದ್ದು ಬಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೊರಿದರು.	.ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ) ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಸದರಿ ಬಿಡ್ಡಿಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜರ್ಜಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
6.	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಲಿನಹಳ್ಳಿ 8105922459	.ಹೆಚ್ ಐ ಪಿ 17 ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ಲೋ ಫೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೊರಿದರು .ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಇರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೊರಿದರು	.ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ) ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸ್ವಯಂಕಾರ್ಯಗತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. .ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ) ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸ್ವಯಂಕಾರ್ಯಗತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
7.	ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿರಂಗೂರು 9164577566	.ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 20ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೊರಿದರು.	.ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ) ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ/ಶಿವು ಮಾದಹಳ್ಳಿ 9972335288	.ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 20ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜೈವಿಕ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೋರಿದರು	.ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ) ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
9	ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾದೆದ್ ಹಂಪ್ಪ 9342131654	.25 ಕೆ ಬಿ ಎ ಪರಿವರ್ತಕದ ಮೇಲೆ 07 ಐ ಪಿ ನೆಟ್‌ಗಳಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕೋರಿದರು	. ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ) ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಕಳೆದಬಾರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
10	ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹುಣಸೂರು 9448260245	.ಐ ಪಿ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.	. ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ) ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಜುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ರಹಿತ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಚಾಲನೆಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು
11	ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ 9632806606	.ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತುಂಡಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಒಂದು ವಾರಗಳಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಪಿಂಗಾಣಿ ಒಡೆದಿದ್ದು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು	. ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ) ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅನಾನುಕೂಲವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.

12	<p>ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ 9845098033</p>	<p>.ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುತ್ ವೃತ್ತಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>.ಗೊಬಿಂದಯ್ಯ ಐ ಪಿ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ 20 ಐ ಪಿ ಸೆಟ್‌ಗಳಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕೋರಿದರು</p>	<p>. ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ) ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಿಜಾಲಿಸಿದಾಗ ಅರಸುಕಲ್ಲುಗಳ್ಳಿ ಫೀಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಜಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಬೇರಿ)ರವರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು</p> <p>.ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ) ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>
13.	<p>ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅಂಗಲಹಳ್ಳಿ 9483227790</p>	<p>.ಐ ಪಿ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ 22 ಐ ಪಿ ಸೆಟ್‌ಗಳಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕೋರಿದರು</p>	<p>.ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ) ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>
14.	<p>ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ವಡ್ಡಂಬಾಳು 9880967829</p>	<p>.ವಾಟರ್ ಸಜ್ಜೆ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ 10 ಐ ಪಿ ಸೆಟ್‌ಗಳಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕೋರಿದರು</p>	<p>.ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ) ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>

15.	ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ವಿಧಿಮನುಗನಹಳ್ಳಿ	.ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 20ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜೈವಿಕ ಬಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೊರಿದರು	.ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಧಾನ) ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
-----	------------------------------	---	---

ಸಭೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಬೇರಿ), ರವರು ಬಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂದಂತಹ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ಅಹವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಹವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಾಮನಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಬಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರ ಸಂಖ್ಯೆ:-25

ಮೌಖಿಕ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ- 16

ಪತ್ರ ಲಿಖಿತ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ-04

ತಮ್ಮ ಬಿಶ್ವಾಸಿ

Mahaveer

ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಜಾಬಿನಿಸಿನಿ., ಹುಣಸೂರು.

ಪ್ರತಿಗಳು:-

1. ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ), ಜಾಬಿನಿಸಿನಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ ಮೈಸೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಜಾಬಿನಿಸಿನಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ವಿಭಾಗ, ಹುಣಸೂರು ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ 220 ಕೆಬಿ ಸ್ಥಳೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹುಣಸೂರು ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
4. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.