Website:www.cescmysore.org CIN:U4019KA2004SGC0351

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನೊಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸ:ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ನಂ.29, ವಿಜಯನಗರ 2 ನೇ ಹಂತ, ಹಿನಕಲ್, ಮೈಸೂರು-570017

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:08230-261237 [redacted] ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

Email: aeecesckrpet@gmail.com ಸೆಸ್ಕ್, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ನಗರಉಪವಿಭಾಗ-2

ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ- 571426

ನಂ:ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸೆಸ್ಕ್/ಕೃರಾಪೇ/18-19/ ಜ.ಸಂ.ಸ-02 ದಿನಾಂಕ: 1/1/2020

ವಿಷಯ: ದಿನಾಂಕ:– 27–12–2019 ರಂದು ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ–2ರ ಜನಸಂಪರ್ಕಸಭೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 ರಿಂದ 1:00 ರವರೆಗೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ [illegible] ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

ಶ್ರೀ ಬಿ.ನಾಗರಾಜು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ಉಪವಿಭಾಗ–2
ಶ್ರೀ.ನಾಗರಾಜು.ಬಿ ಸಹಾಯಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ)
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್ ಮನುಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಪಿ.ನಾರಯಣ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ.ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಿಕ್ಕೇರಿ
ಶ್ರೀ ವೀರೇಶ್ಎಮ್.ಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂದಗೆರೆ

ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಪಡೆದ ದೂರುಗಳು	ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ /ಶಾಖೆ	ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳು
1. ವಿಜಯ್‌ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ (ಫೋನ್ ನಂ–8197734999) ದೂರು: ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಟೌನ್ ಕೆರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂಭಾಗ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 25 ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದೇ ಕಂಬದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಜಯ್‌ಕುಮಾರ್ ರವರಿಂದ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.	ಮನುಕುಮಾರ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ	ಪಟ್ಟಣದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ [illegible] ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
2. ಮಧು ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸೆಸ್ಕ್ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯು ತುಂಬಾ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಎಸ್.ವಿ.ಕೃಷ್ಣ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ–2	ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೂಡಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
3. ನಾಗಯ್ಯ ಹೊಸಹೊಳಲು (ಫೋನ್ ನಂ–7353928942) ದೂರು: ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ಫ್ಯೂಸ್ ಪದೇ ಪದೇ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮನುಕುಮಾರ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ	ಪಟ್ಟಣದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು 20 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾಗಯ್ಯ ಅವರು 20 ದಿನಗಳ ಸದರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Scanned by CamScanner

4. ಗಿರೀಶ್ ಕೌನ್ಸಲರ್ ದೂರು: ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ	ಮನುಕುಮಾರ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ	ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರದೇ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡದಂತೆ ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
5. ಅಯ್ಯಣ್ಣ ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೋನಿ ದೂರು: ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40-50 ಕಟುಂಬಗಳ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕಂಬಗಳು ಶೀಥಿಲಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮನುಕುಮಾರ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ	ಪಟ್ಟಣದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಐಪಿಡಿಎಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
7.ಚೇತನ ಶಂಕರಪುರ (ಪೋನ್ ನಂ-9880546822) ದೂರು: ತಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ 11 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮನುಕುಮಾರ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂದಗೆರೆ ಶಾಖೆ	ಮಂದಗೆರೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ಕಾರ್ಯ & ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ-೨
ಸೆಸ್ಕ್.ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ

Scanned by CamScanner