

Web Site: www.cescmysore.org

CIN: U40109KA2004SGC035177

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

(ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸ ನಂ:29, ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯನಗರ, 2ನೇ ಹಂತ, ಹಿಂಸಕಲ್, ಮೈಸೂರು-570017)

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08224-252017

Email: aee_ceskollegal@gmail.com



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರ ಕಛೇರಿ

ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ-571440

ಕ್ರಮಾಂಕ:ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ)/ಹಿಂಸ/ಕೊ.ಉ.ವಿ/19-20 /

2484-86

ದಿನಾಂಕ: 25/7/19

ಲಗತ್ತು:

ಗೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ

ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ದಿನಾಂಕ: 20.06.2019 ರಂದು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಬಗ್ಗೆ.

*****~*****

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 20.06.2019 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ: 11.00 ಘಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ ಚಾವಿನಿನಿ ನಿರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಪದನಾಮ
1	ಶ್ರೀ. ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ರವರು	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೈಸೂರು
2	ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಪ್ರದೀಪ್ ರವರು	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
3	ಶ್ರೀ. ರಾಜಯ್ಯನ್	ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಆಂ.ಪ), ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವಿಭಾಗ
4	ಶ್ರೀ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್	ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವಿಭಾಗ
5	ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಲಿಂಗರಾಜು ರವರು	ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ), ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
6	ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.ಎನ್	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಂತ್ರೀಕರಣ), ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
6	ಶ್ರೀ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶಾಖೆ
7	ಶ್ರೀ. ಸುಧಾಕರ್ ಕೊಟಗೊಂಡ	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ದೇವಾಂಗಪೇಟೆ ಶಾಖೆ
8	ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಪಣೇಶ್ ಬಾಬು	ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಿಲಕವಾಡಿ ಶಾಖೆ
9	ಶ್ರೀ. ಮದನ್.ಹೆಚ್.ಪಿ	ಕೆ.ಇಂ(ವಿ), ದೊಡ್ಡೆಂದವಾಡಿ ಶಾಖೆ
10	ಶ್ರೀ. ಜಮೀಲ್ ಅಹಮ್ಮದ್	ಪ್ರ.ಕೆ.ಇಂ(ವಿ), ಸತ್ತೇಗಾಲ ಶಾಖೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರುಗಳು	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
1	ಪುಟ್ಟರಾಜು.ಆರ್, ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	1.ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ ಕಟ್ಟಿ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮಳೆಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ 2.ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಹತ್ತಿರ ಜೋತುಬಿದ್ದಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಕಟ್ಟಲು	1. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2. ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ

2	ಪ್ರಟ್ಟಣ್ಣ, ಕೆಂಪನಪಾಳ್ಯ	ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಸಿಎಂ ವಿಭಾಗ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ	ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ಎಂ.ಮಾದೇಶ, ಗುಂಡೇಗಾಲ	1. 25ಕೆವಿಎ ಮಹೇಶ್ ಟಿಸಿ ವಿಪಲವಾಗಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 2. ಮಳೆಗಾಳಿಗೆ ಕಂಬ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
4	ರಾಜಶೇಖರ್, ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ	ಸೋಲಾರ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿನೀಡಿ 06 ತಿಂಗಳಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
5	ಗುರುಸ್ವಾಮಿ	ಲಿಂಗನಾಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗದ ಮಾಪಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.	ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ
6	ರಾಜಪ್ಪಾಜಿ,	ಮೀಟರ್ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ	ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ
7	ಚಿಕ್ಕಮಾಳಿಗ	ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದಿರುವ ಕಂಬ ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ	ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
8	ಮರಿಸ್ವಾಮಿ, ಗುಂಡಾಪುರ	63ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ	ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
9	ರಾಜಪ್ಪಾಜಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪೀಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹುಳ್ಳಿಕೇರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಎರಡು ಎರಡು ಉರಿಯುತ್ತದೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ	ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ
10	ರಾಜಶೇಖರಮೂರ್ತಿ,	ಎಸ್.ಡಿ.ಎ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ
11	ರಾಜಶೇಖರಮೂರ್ತಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಉಪ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಬಹುದೆ	ನಿಗಮದ ನಿಯಮದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ
12	ರಾಜೇಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಭೀಮನಗರ	ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನೌಕರರು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಲು ತಿಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ	ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ
13	ಸತೀಶ ಶಂಕನಪುರ	ಮುಳ್ಳೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು	ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
14	ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಮಾರಿಗುಡಿ	02 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ	ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)

ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ),ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಚಾ.ನಗರ-ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ, ಚಾವಿನಿನಿ., ಮೈಸೂರು ರವರ ಕೃಪಾ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ,
2. ಕಚೇರಿ ಕಡತಕ್ಕೆ.