

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ  
ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ರವರ ಕಛೇರಿ,  
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾ.ನಗರ - ಕೊಡಗು,  
ಶ್ರೀ ಹರ್ಷರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು.  
ದೂರವಾಣಿ: 0821-2420850



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY  
SUPPLY CORPORATION LIMITED  
(A Government of Karnataka Undertaking)  
O&M Circle, Chamarajanagar-Kodagu,  
MPL Compound, Sri Harsha Road,  
Mysuru-570001.  
Web site: [www.cescmysore.org](http://www.cescmysore.org)  
E-mail ID: [seechnkodagu@cescmysore.org](mailto:seechnkodagu@cescmysore.org)

Company Identity Number (CIN):U40109KA2004SGC035177

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇಂ(ವಿ)/ಕಾನಿಇಂ/ಸಕಾನಿಇಂ/ಕ-127/2023-24/CYS- 130

ದಿನಾಂಕ:

-: ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು :-

08 JAN 2024

ದಿನಾಂಕ:18.12.2023 ರಂದು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ ಮೈಸೂರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ

- 1 ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ : ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ
- 2 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಅಂಗರಾಜು : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವಿಭಾಗ
- 3 ಶ್ರೀ ಎಂ. ರಾಜು : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಉಪವಿಭಾಗ
- 4 ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್.ಬಿ.ಎಂ : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ತಾಂತ್ರಿಕಶಾಖೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
- 5 ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ : ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಭಾರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
- 6 ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ ಪ್ರಸಾದ್ : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಪ್ರಭಾರ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶಾಖೆ
- 7 ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಗಣಪತಿ : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಪ್ರ)ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ದೇವಾಂಗಪೇಟೆ ಶಾಖೆ
- 8 ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಹೈಸ್ : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಪ್ರಭಾರ. ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಚಿಲಕವಾಡಿಶಾಖೆ
- 9 ಶ್ರೀ ಆರ್. ರವಿಕುಮಾರ್ : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ದೊಡ್ಡೆಂದುವಾಡಿಶಾಖೆ
- 10 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)ಪ್ರಭಾರ., ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಸತ್ತೇಗಾಲಶಾಖೆ
11. ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ: ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಪ್ರಭಾರ. ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ಕರೆದು ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಖತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.


ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತವೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರು	ಕ್ರಮ
1	ಶ್ರೀ. ಒ.ಎ.ಸುಂದರರಾಜು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಛಾನ್ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ(ರಿ), ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	* ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆ1ಪಿ-3999 ರ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.	* ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೈಸೂರು ರವರು ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
2	ಶ್ರೀ. ಒ.ಎ.ಸುಂದರರಾಜು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಛಾನ್ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ(ರಿ), ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	* ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಇಹೆಬ್-138 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕ ನೀಡಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.	* ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೈಸೂರು ರವರು ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

3	ಶ್ರೀ. ಒ.ಎ.ಸುಂದರರಾಜು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಟೌನ್ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ(ರಿ), ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	* ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆಡಿ-1496 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕ ನೀಡಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.	* ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೈಸೂರು ರವರು ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
4	ಶ್ರೀ. ಹನುಮಂತ ಬನ್ ರಾಮದಾಸ್ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	* ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆ2ಡಿ-1294 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕ ನೀಡಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.	* ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೈಸೂರು ರವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
5	ಶ್ರೀ. ಜಿ.ಬಿ.ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ಮಾರ್ಕೇಟ್ ರಸ್ತೆ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	* ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆಡಿ-20150, ಕೆಡಿ-20149 ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಲ್-3 ರ ಮಾಸಿಕ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿತರಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.	* ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೈಸೂರು ರವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
6	ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಶಂಕರ್, ಹೊಸ ಅಣಗಟ್ಟ	* ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆ.ಎಲ್-10345 ರ ಮಾಸಿಕ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.	* ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೈಸೂರು ರವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
7	ಶ್ರೀ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್, ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ	* ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬೀದಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.	* ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೈಸೂರು ರವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು.
8	ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣರಾಜು, ಹರಳೆಗ್ರಾಮ	* ಹರಳೆ ಬಿಪಿ ಫೀಡರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.	* ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೈಸೂರು ರವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು.
9	ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪಾಳ್ಯಗ್ರಾಮ	* ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳ ನೊಂದಣಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.	* ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೈಸೂರು ರವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸತ್ತೇಗಾಲ ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಗಮದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು.
10	ಶ್ರೀ. ತಸ್ವೀನ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	* ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಪೇಡ್ ಮಾಪಕ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.	* ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೈಸೂರು ರವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
11	ಶ್ರೀ. ನಾಗರಾಜು ಮತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಹಿತ್ತಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ	* ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಎದುರು ಕಂಬದಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲುಯನ್ನು ಮತ್ತು 25 ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕವು ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆ ಮಧ್ಯೆ ಭಾಗದಲ್ಲರುವ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	* ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೈಸೂರು ರವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು.
12	ಶ್ರೀ.ಸೋಮಣ್ಣ, ಮೂಳ್ಕುರು ಗ್ರಾಮ	* ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.	* ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೈಸೂರು ರವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಚಿಲಕವಾಡಿ ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು.
13	ಶ್ರೀ.ನಾಗರಾಜು, ಹರಳೆಗ್ರಾಮ	* ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಪಿ-15 ಅಷ್ಟು ಇರಿಗೇಷನ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.	* ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೈಸೂರು ರವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು.

14	ಶ್ರೀಮತಿ.ಶೋಭಾ, ಜಾಗೇರಿ ಸತ್ತೇಗಾಲ	* ಎಲ್.ಆರ್.ಎಫ್-174 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.	* ಆಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೈಸೂರು ರವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸತ್ತೇಗಾಲಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು.
15	ಶ್ರೀ.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸತ್ತೇಗಾಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್	* 100ಕೆವಿ ಬಾಲು ಪರಿವರ್ತಕ ಅಧಿಕ ಬಾರವಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.	* ಆಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೈಸೂರು ರವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸತ್ತೇಗಾಲಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು.
16	ಶ್ರೀ.ನರಸಿಂಹ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	* ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು.	* ಆಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೈಸೂರು ರವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ದೇವಾಂಗವೇಣಿ ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು.
17	ಶ್ರೀ.ದಶರಥ, ಹೊಸ ಅಣಗಳ್ಳು	* ಹೊಸ ಎನ್.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಅಣಗಳ್ಳು ಸಮೀಪ 11ಕೆವಿ ಐಪಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	* ಆಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೈಸೂರು ರವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು.
18	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಕೆ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ ಕಾಳಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ	* ಹಾಲ ಇರುವ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒಲ್ಟೇಜ್ ನಿಂದ ಚಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.	* ಆಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೈಸೂರು ರವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಚಲಕವಾಡಿ ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು.
19	ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ, ದೊಡ್ಡೆಂದುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ	* ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.	* ಆಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೈಸೂರು ರವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ದೊಡ್ಡೆಂದುವಾಡಿ ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು.
20	ಶ್ರೀ.ನಾಗರಾಜು, ಹಿತ್ತಲದೊಡ್ಡಿ	* ತಮ್ಮ ಐಪಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 05-06 ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ 03 ತಂತಿ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಇದ್ದು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ತಂತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	* ಆಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೈಸೂರು ರವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು.
21	ಶ್ರೀ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, 03ನೇ ಬೀದಿ, ಭೀಮನಗರ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	* ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಂಬ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದ್ದು, ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	* ಆಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೈಸೂರು ರವರು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಪ್ರಭಾರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

  
 ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,  
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  
 ಜಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ,  
 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು.

**ಪ್ರತಿಯನ್ನು:-**

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಲಾಗಿದೆ.
2. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
3. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
4. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ ಕೊಠಡೀಗಾಲ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
5. ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ) ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
6. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕೊಠಡೀಗಾಲ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.  
ಹಾಗೂ ದೂರುಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
7. ಹಿಡಿಸ/ಪ್ರಕ/ಕಡತ.