

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ
ನಂ-29, ಬಿಜಯನಗರ 2ನೇ
ಹಂತ, ಹಿಂಸಲ್, ಮೈಸೂರು-
570007



ವೆಬ್ ಸೈಟ್ : www.cescmysore.org

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ರವರ ಕಛೇರಿ
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ, ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ-ಕೊಡಗು
ಶ್ರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮೈಸೂರು
ದೂರವಾಣಿ : 0824-2420880 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 0824-243477
ಈ-ಮೇಲ್ : cescmyns@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇಂ(ಬಿ)/ಕಾನಿಇಂ/ಸಕಾನಿಇಂ/ಕ-127/2019-20/ 7736

ದಿನಾಂಕ :- 4-10-19

ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ

ದಿನಾಂಕ 11.09.2019 ಬುಧವಾರದಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11.00 ಘಂಟೆಗೆ ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ
ಬಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ, ಸೆನ್ಸೈ ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರ
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
ಶ್ರೀಯುತರುಗಳಾದ

1. ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಜಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ
2. ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ ಅಶೋಕ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಜಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ.
3. ಶ್ರೀ ದನಂಜಯ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಜಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಸೋ.ವೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ
4. ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್.ಓ.ಕೆ., ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಜಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕುಶಾಲನಗರ ಶಾಖೆ
5. ರಾಣಿ .ಎ .ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂ), ಜಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
6. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ಬಿ), ಜಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕೂಡಿಗೆ ಶಾಖೆ
7. ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಎಂ.ಕೆ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕಿ(ಪ್ರ), ಜಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕುಶಾಲನಗರ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ
8. ಶ್ರೀ ಬಿಜಯ್ ಬಾನಾಸುರ ಭಾದುರವಾಡೆ, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ಬಿ) ಜಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮಾದಾಪುರ ಶಾಖೆ
9. ಶ್ರೀ ಜೈದೀಪ್, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ಬಿ), ಜಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಶಾಖೆ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂದ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಈ
ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತವೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರದ ವಿವರ	ಸಲಹೆ
1	ಬಿ.ಈ ಸಾವಿತ್ರಿ ನಿಸರ್ಗ ಬಡಾವಣೆ ಕೂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ	ಕೂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
2	ನಳಿನಿ ಕೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಕುಶಾಲನಗರ	ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಬವು ಶೀಥಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಂಬವು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಬವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
3	ಎ ಉಮ ಭಾರತಿ ಬಡಾವಣೆ ಕುಶಾಲನಗರ	ಭಾರತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ, ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ),
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ,
ಜಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮಡಿಕೇರಿ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಲಯ, ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,ಮೈಸೂರು ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ವಾ) ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,ಮೈಸೂರು.
3. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು, ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,ಮೈಸೂರು.
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾ) ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು, ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,ಮೈಸೂರು.
5. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ),ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಕುಶಾಲನಗರ.
6. ಕಚೇರಿ ಪ್ರತಿ.