


# (ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ (CIN): U40109KA2004SGC35177

<p>ನಿಗಮದ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಂ.29, ಬಿಜಯ ನಗರ 2ನೇ ಹಂತ, ಹಿಂಸಲ್, ಮೈಸೂರು-570017. ನಿಗಮದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ <a href="http://cescmysore.org">cescmysore.org</a> ಇಮೇಲ್: <a href="mailto:gmhrd@cescmysore.org">gmhrd@cescmysore.org</a></p>	 <p>C.E.S.C. MYSORE</p>	<p>ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ),ರವರ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ಮಡಿಕೇರಿ ದೂರವಾಣಿ: 08272- 224701 - 225650 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 08272-2226653 ಇಮೇಲ್: <a href="mailto:cesceemdk@rediffmail.com">cesceemdk@rediffmail.com</a> <a href="mailto:cesceemdk@gmail.com">cesceemdk@gmail.com</a></p>
--	--	--

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಕಾನಿಇಂ(ಬಿ)/ಸ.ಕಾ.ನಿ(ಕ)/ಸ.ಇಂ.ತಾ/2019-20/ 3851

ದಿನಾಂಕ: 03.11.2019

## ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ

ದಿನಾಂಕ 02.11.2019 ಶನಿವಾರದಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11.00 ಘಂಟೆಗೆ ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ, ಸೆಸ್ಸೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

### ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ಶ್ರೀಯುತರುಗಳಾದ

1. ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ
2. ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ ಅಶೋಕ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ.
3. ಶ್ರೀ ಬಿನಯ್ ಕುಮಾರ್.ಓ.ಕೆ., ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕುಶಾಲನಗರ ಶಾಖೆ
4. ರಾಣಿ .ಎ .ಶಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂ), ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
5. ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಎಂ.ಕೆ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕಿ(ಪ್ರ), ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕುಶಾಲನಗರ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ
6. ಶ್ರೀ ಜೈದೀಪ್, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ಬಿ), ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಶಾಖೆ
7. ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ಬಿ),ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಚಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ
8. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂದ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತವೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ ಸಂ	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ಸಲಹೆ
1	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ ಯಾದವ್ ರಾವ್ ಬೈಚನಹಳ್ಳಿ ಕುಶಾಲನಗರ	ಗಂಧದಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರ ಬೀದಿ ದೀಪ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿ ರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೇಗನೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.
2	ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಕುಶಾಲನಗರ	ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗ ಬಿದ್ದುತ್ ಕಂಬಗಳು ಶೀಘ್ರಲಾಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
3	ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಹೊಸಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ಕುಶಾಲನಗರ	ಹೊಸಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದೂ ಹೋಗಿರುವ 11 ಕೆಬಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ),  
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ,

ಪ್ರತಿಯನ್ನು

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಲಯ, ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,ಮೈಸೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ವಾ) ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,ಮೈಸೂರು. ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು, ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,ಮೈಸೂರು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾ) ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು, ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,ಮೈಸೂರು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
5. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ),ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಕುಶಾಲನಗರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
6. ಕಚೇರಿ ಪ್ರತಿ.