

**ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು
ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ**

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)
ಚಾವಿಶನಿನಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಮದ್ದೂರು- 571428

Telephone No: 08232-232015
Mobile No : 9448994845



**CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY
SUPPLY CORPORATION LIMITED**

(A Government of Karnataka Undertaking)
CESC, O & M Urban Sub Division,
Maddur-571428

Web Site: www.cescmysore.org.
E-mail ID : ace_maddur@rediffmail.com

Company Identity Number [CIN]:- U40109KA2004SGC03177

ಕ್ರಮಾಂಕ:ಸಕಾನಿಇಂ(ಎ)/ಇಂ(ತಾ)/ಕಾ&ಪಾ.ನಲುವಿ/ಮದ್ದೂರು-1/2021-22/ 2396-2401 ದಿನಾಂಕ: 28-10-2021
ಲಗತ್ತು:

ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡವಳಿ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಚಾವಿಶನಿನಿ., ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಮದ್ದೂರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:27.09.2021 ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಜರುಗಿದ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ ವಿವರ:

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿ	ಹುದ್ದೆ	ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ
1	ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಎನ್.	ಕಾ ನಿ ಇಂ(ಎ)	ಮದ್ದೂರು ವಿಭಾಗ
2	ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂ.ಪಿ.	ಪ್ರ. ಸ ಕಾ ಇಂ(ಎ)	ಮದ್ದೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
3	ಶ್ರೀ ಜಿ.ಮೋಹನ್	ಸ ಕಾ ಇಂ(ಎ)	ಮದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗ
4	ಶ್ರೀ ರಘು ಆರ್	ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ	ಮದ್ದೂರು ವಿಭಾಗ
5	ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ಸುವರ್ಣ	ಸ ಇಂ(ಎ) ತಾಂತ್ರಿಕ	ಮದ್ದೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
6	ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್	ಸ ಇಂ(ಎ)	ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮದ್ದೂರು
7	ಶ್ರೀ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ	ಸ ಇಂ(ಎ)	ಕಾ & ಪಾ ಘಟಕ-1, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮದ್ದೂರು
8	ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಚ್.ಸಿ.	ಕೆ ಇಂ(ಎ)	ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮದ್ದೂರು
9	ಶ್ರೀ ಶಿವೋಂಕಾರ್	ಪ್ರ ಕೆ ಇಂ(ಎ)	ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ಶಾಖೆ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮದ್ದೂರು
10	ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್	ಪ್ರ.ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ	ಮದ್ದೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರು/ನೌಕರರುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮದ್ದೂರು ವಿಭಾಗ ರವರು, ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.


ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂ.ಪಿ. ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಎ) ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರು ಹಿಂದಿನ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಎ)ರವರು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.

ಪು.ತಿ.ನೋ...

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳು	ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು
ಗ್ರಾಹಕರು - ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಿನ್ ಲೇ.ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ, ನಿಡಘಟ್ಟ		
1	ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾರ್ಗವಿದ್ದು, ಈ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಗ್ರಾಹಕರು- MP-2029 ಹಿರಿಯ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಎಲ್.ಐ.ಸಿ. ಕಚೇರಿ, ಮದ್ದೂರು		
2	ಮಾಪಕವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದರು	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಎ) ರವರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಮಾಪಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಎಲ್.ಟಿ.ರೇಟಿಂಗ್ ಮಂಡ್ಯರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಗ್ರಾಹಕರು - ಶ್ರೀ ತನು ಕುಮಾರ್ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ 9844790737		
3	25 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕವಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿಕ ಭಾರದಿಂದ ಅನಾಹುತವಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿದರು.	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಗ್ರಾಹಕರು- ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಅಜ್ಜಹಳ್ಳಿ		
4	ಐಪಿ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕಗಳು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಬ್ಬಣದ ಕಂಬ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರ ಸಲಹೆಗಳು
1	ದೂರುದಾರರು ಕೋರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಮದ್ದೂರು ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.


 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ)
 ಸೆಸ್ಸೆ, ನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮದ್ದೂರು

ಪ್ರತಿಯನ್ನು

- 1) ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಜಾವಿಶನಿನಿ, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
- 2) ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಜಾವಿಶನಿನಿ, ಮೈಸೂರು ವಲಯ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
- 3) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
- 4) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮಂಡ್ಯ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
- 5) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ಮದ್ದೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
- 6) ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಅಂಪ), ಸೆಸ್ಸೆ, ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ಮದ್ದೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
- 7) ಮು.ಕ