

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ:
ನಂ-29, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ,
ಹಿನಕಲ್, ಮೈಸೂರು-5700117
ವೆಬ್ ಸೈಟ್: www.cescmysore.org
CIN:U40109KA2004SGC035177



ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ರವರಕಛೇರಿ,
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾ.ನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು,
ಶ್ರೀ ಹರ್ಷರಸ್ತೆ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮೈಸೂರು.
ದೂರವಾಣಿ: 0821-2420850, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:0821-2434077
ಈ-ಮೇಲ್: seechnkodagu@cescmysore.org


ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇಂ(ವಿ)/ಕಾನಿಇಂ/ಸಕಾನಿಇಂ/ಕ-127/2018-19/ಉ. 140 ದಿನಾಂಕ:22.09.2018

ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ 09/08/2018 ರಂದು ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ, ಸೆಸ್ಸೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರು

1. ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ್ : ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ
2. ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ,
3. ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಮನಿ : ಸಕಾನಿ(ವಿ),ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪವಿಭಾಗ
4. ಶ್ರೀಮತಿ ಆಲ್ಪೋನ್ನ : ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೋಧಕರು, ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ
5. ಶ್ರೀ ಯತೀಶ ಸಿ ಬಿ : ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರಭಾರ), ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ
6. ಶ್ರೀ. ಸಂಪತ್ ಎ.ಆರ್ : ಸಇಂ(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಘಟಕ-1, ಮಡಿಕೇರಿ
7. ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ್ : ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿ
8. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೆ ಎ : ಕಿ.ಇಂ(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿ
9. ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ : ಕಿ ಇಂ(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಘಟಕ, ತಾಳತ್ತನೆ ಶಾಖೆ
10. ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮಂಜರಿ : ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿ
11. ಶ್ರೀ ಅನೀಲ ಕುಮಾರ್ : ಪ್ರ ಕಿ ಇಂ(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಘಟಕ, ಸಂಪಾಂಚೆ



ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ್, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ, ರವರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ದಿನಾಂಕ 25/05/2018 ರಂದು ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೂಚಿಸಿದ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

| ಕ್ರಮ ಸಂ | ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ | ದೂರು | ಕ್ರಮ |
|---------|---|---|--|
| 1 | ಶ್ರೀ.ರಾಜೇಂದ್ರ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಘಟಕ-1, ಮಡಿಕೇರಿ | * ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರದ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 270 ಇರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಎಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. | * ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಸೂಚಿಸಿದರು. |
| 2 | ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಂ.ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಮುತ್ತಾರಮಡಿ, ಮೂರ್ನಾಡು | * 2 ವಾರಗಳಿಂದ ಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಇರುವುದಿಲ್ಲ | *ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಮಳೆಗಾಳಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬಿದ್ದುದರಿಂದ ವಾಹಕಗಳು ತುಂಡಾದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ). ಮಡಿಕೇರಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದರು. |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 3 | ಶ್ರೀ.ನಿರ್ಮಲಾನಂದ, ಕರಿಕೆ, ಭಾಗಮಂಡಲ | *ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಇರುವುದಿಲ್ಲ | *ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ 48 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಮಾವಂಗಲ್ 33 ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿರುವ 11 ಕೆ.ವಿ. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಡತಡೆಯಿಂದ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ) ಮಡಿಕೇರಿ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. |
| 4 | ಶ್ರೀ.ತಮ್ಮಯ್ಯ ಚೇಲಾವರ, ಮೂರ್ನಾಡು | * ಭಾಗ್ಯಚ್ಯೋತಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಮನೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಹೊಸಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ | *ಅರ್ಜಿನೋಂದಿಯಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ) ಮಡಿಕೇರಿ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು. |
| 5 | ಶ್ರೀ.ಕುಶಾಲಪ್ಪ, ಬೋಯಿಕೇರಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಘಟಕ-1 | * ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದಿರುತ್ತವೆ ಇನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ | *ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಸೂಚಿಸಿದರು. |
| 6 | ಶ್ರೀ.ಗಣೇಶ ನಾಣಯ್ಯ, ಕಾಂತೂರು, ಮೂರ್ನಾಡು | *ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಇರುವುದಿಲ್ಲ | *ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಮಳೆಗಾಳಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬಿದ್ದುದರಿಂದ ವಾಹಕಗಳು ತುಂಡಾದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ) ಮಡಿಕೇರಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದರು. |

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ವಾಣಿಜ್ಯ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
3. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
4. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
5. ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ) ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
6. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
7. ಹಿಆಸ/ಪ್ರಕ/ಕಡತ. -