

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ

ನಿಯಮಿತ

[ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ]

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),

ರವರ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ನಗರ



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka Undertaking)

CESC O & M Sub Division Malavalli

Web site: www.cescmysore.org

Company Identity Number (CIN) U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಇ(ತಾ)/ನಲುವಿ/ಮಳವಳ್ಳಿ/2021-22/ 1861-65

ದಿನಾಂಕ 5.10.2021

-: ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡವಳಿಕೆ :-


ದಿನಾಂಕ:- 13.09.2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಸೆಸ್ಯೆ, ಮದ್ದೂರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಮಳವಳ್ಳಿ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಸಭಾ ನಡವಳಿ. ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು

- 1) ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್.ಕೆ.ಎನ್ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಸೆಸ್ಯೆ, ಮದ್ದೂರು.
- 2) ಶ್ರೀ H.S ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ನಗರ ಉ/ವಿ, ಸೆಸ್ಯೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ.
- 3) ಶ್ರೀಮತಿ.ಪಿ.ರಾಜೇಶ್ವರಿ, : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂ). ನಗರ ಉ/ವಿ. ಸೆಸ್ಯೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ.
- 4) ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಘಟಕ-1, ನಗರ ಉ/ವಿ,ಸೆಸ್ಯೆ,ಮಳವಳ್ಳಿ.
- 5) ಶ್ರೀ.ನಾಗೇಂದ್ರ.ಕೆ : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಘಟಕ-2, ನಗರ ಉ/ವಿ,ಸೆಸ್ಯೆ,ಮಳವಳ್ಳಿ.
- 6) ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಲ್.ಮಧುಸೂಧನ್. : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಹಾಡಿ ಶಾಖೆ. ಸೆಸ್ಯೆ, ನಗರ ಉ/ವಿ.ಮಳವಳ್ಳಿ.
- 7) ಶ್ರೀ.ಹನುಮಂತಯ್ಯ, : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಕಾಗೇಪುರ ಶಾಖೆ, ಸೆಸ್ಯೆ,ನಗರ ಉ/ವಿ.ಮಳವಳ್ಳಿ.
- 8) ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ : ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ, ಸೆಸ್ಯೆ,ನಗರ ಉ/ವಿ.ಮಳವಳ್ಳಿ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ದೂರುದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿಸ ವಿಷಯ	ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯ	ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ
1	ಎಂ.ಮಹದೇವ್ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಗೌಡ, ಮುದ್ದೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ.	ಇಲ್ಲ	2013ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ.	ದೂರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾಗೇಪುರ ಶಾಖೆ
2	ಶಿವನಂಜು ಬಿನ್ ಹುಂಬಿ ಮಂಚೇಗೌಡ,ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ.	ಇಲ್ಲ	2013ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ.	ದೂರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾಗೇಪುರ ಶಾಖೆ
2	ಸಿ.ದೇವರಾಜು, ನೆಲಮಾಕನಹಳ್ಳಿ	8884560929	ನೆಲಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ/ಎಸ್‌ಡಿಪಿ	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾಗೇಪುರ ಶಾಖೆ

			ದೀಪಗಳಿಗೆ ಎಲ್‌ಟಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	
3	ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಅಂಚೆದೊಡ್ಡಿ	8884049735	ಗಾಜನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿದರು.	ಸದರಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಸ.ಇಂ(ವಿ), ಘಟಕ- 2, ಮಳವಳ್ಳಿ.
4	ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ತೆಂಕಹಳ್ಳಿ	7353977044	ತೆಂಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿದರು.	ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಸ.ಇಂ(ವಿ), ಘಟಕ- 1, ಮಳವಳ್ಳಿ.
5	ಎಂ.ಶಿವಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ	7760398789	ಕದಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿರುವ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಸ.ಇಂ(ವಿ), ಘಟಕ- 1, ಮಳವಳ್ಳಿ.
6	ಡಿ.ಹಲಸಹಳ್ಳಿ, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ	-	ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕವು ಕಳವು ಆಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ವೆಂದು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸದರಿ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಹಾಡ್ಲಿ ಶಾಖೆ

ಸಭೆಯನ್ನು ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸಲಾಯಿತು.


(ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪ್ರಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಸೆಸ್ಸೆ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಳವಳ್ಳಿ.

ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು :-

- 1) ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ), ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಸೆಸ್ಸೆ, ಮೈಸೂರು ರವರ ದಿವ್ಯ ಅವಗಾಹನಗಾಗಿ.
- 2) ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಆ ಮತ್ತು ಮಾ.ಸಂ.) ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಸೆಸ್ಸೆ, ಮೈಸೂರು ರವರ ದಿವ್ಯ ಅವಗಾಹನಗಾಗಿ
- 3) ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸೆ, ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನಗಾಗಿ.
- 4) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸೆ, ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ, ರವರ ಅವಗಾಹನಗಾಗಿ.
- 5) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸೆ, ಮದ್ದೂರು ವಿಭಾಗ, ರವರ ಅವಗಾಹನಗಾಗಿ.
- 6) ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂ), ಸೆಸ್ಸೆ, ನಗರ ಉ/ವಿ, ಮಳವಳ್ಳಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
- 7) ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಘಟಕ-1 ಮತ್ತು 2, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಹಾಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಗೇಪುರ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ತಮ್ಮ ಶಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 8) ಕಡತ.