

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ


(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನಿಗಮದ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ನಂ:29, ಚಾವಿರನಿನಿ, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,
ವಿಜಯನಗರ, 2 ನೇ ಹಂತ ಹಿನ್ನಕಲ್,
ಮೈಸೂರು-570017.

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.cescmysore.org

ಈ-ಮೇಲ್: gmcscmysore@gmail.com

CIN No: U140109KA200045G0035177



ಕಚೇರಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ ಸೆಸ್ಸೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ

ದೂರವಾಣಿ: (08231)242852

ಮೊಬೈಲ್: 9448994859

ಈ-ಮೇಲ್: aeemv12@yahoo.co.in

ಕ್ರಮಾಂಕ:ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)ಸ.ಇಂ(ತಾಂ)/ಮ:ಗ್ರಾಉವಿ: 2017-18/ 751-56 ದಿನಾಂಕ: 09 JUN 2017

ದಿನಾಂಕ:03.06.2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ಸೆಸ್ಸೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯು ಶ್ರೀ, ರವಿಶಂಕರ್, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಚಾವಿ.ಸ.ನಿನಿ ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭಾ ನಡವಳಿ.

ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು


1. ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ : ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸೆಸ್ಸೆ, ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ ಮಂಡ್ಯ.
2. ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ಸೆಸ್ಸೆ, ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ ಮಂಡ್ಯ.
3. ಶ್ರೀ ಶ್ವೇತ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ಸೆಸ್ಸೆ, ಮದ್ದೂರು ವಿಭಾಗ.
4. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ಸೆಸ್ಸೆ, ಗ್ರಾಉವಿ-2 ಮಳವಳ್ಳಿ.
5. ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ಸೆಸ್ಸೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ.
6. ಶ್ರೀ ಪಿ.ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂ)ಸೆಸ್ಸೆ, ಗ್ರಾಉವಿ-2 ಮಳವಳ್ಳಿ.
7. ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಚನ್ನಸ್ವಾಮಿ : ಪ್ರಭಾರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ, ಸೆಸ್ಸೆ, ಗ್ರಾಉವಿ-2 ಮಳವಳ್ಳಿ.
8. ಶ್ರೀ ಪಿ.ಗುರುಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ : ಪ್ರಭಾರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹಲಗೂರು ಶಾಖೆ.
9. ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸೆಸ್ಸೆ ಕಿರುಗಾವಲು ಶಾಖೆ.
10. ಶ್ರೀ ಎಂ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸೆಸ್ಸೆ ಬೆಳಕವಾಡಿ ಶಾಖೆ.
11. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್‌ಗೌಡ ಎಂ. ವಿ. : ಪ್ರಭಾರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್. ಕೊಪ್ಪಲು ಶಾಖೆ.
12. ಶ್ರೀ ಪಿ.ಶಿವಶಂಕರ : ಪ್ರಭಾರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪೂರಿಗಾಲಿ ಶಾಖೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ದೂರುದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿಷಯ	ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯ	ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ
1	ಶ್ರೀ, ಗುರುಮಲ್ಲು, ದೊಡ್ಡ ಎಲಚೆಗೆರೆ	9743266385	ಗಾಣಾಳು ಮತ್ತು ಮುತ್ತತ್ತಿ ಫೀಡರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ತುಂಬಾ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಲೈನ್‌ಮೆನ್ ರವರ ಸಾಕಾಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಿವರ್ತಕ ಹಾಕಿಸಲು ಶ್ರೀ.ವಿ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ರವರು ರೂ.18000/ಪಣ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಜಂಗಲ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು, ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಐ.ಪಿ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಟ.ಸಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ರೈತರ ಮನವರಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಪರಿವರ್ತಕ ಹಾಕಿಸಲು ಶ್ರೀ, ವಿ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಸ.ಇಂ(ವಿ)	ಶ್ರೀ.ವಿ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಹಲಗೂರು. ಈಗ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ: ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ) ಪಾಂಡವಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ.

				ರವರು ರೂ.18000/- ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಪರಿವರ್ತಕ ಹಾಕಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	
2.	ವಿಶಲರಾವ್ ಹೆಗ್ಗಡಲು ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ	8105079259	ವಿದ್ಯುತ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವಿ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಸ.ಇಂ(ವಿ) ರವರು ಟಿ.ಸಿ ಹಾಕಲು 1.3 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತೊಂದರೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು, ಹಾಗೂ ಟಿ.ಸಿ.ಗೆ ಹಣ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಷಯ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆದರೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	ಶ್ರೀ.ವಿ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಹಲಗೂರು. ಈಗ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ: ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ) ಪಾಂಡವಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ.
3.	ಶ್ರೀ, ಬಿ.ಕೆ. ಲಿಂಗರಾಜು, ಬೆನಮನಹಳ್ಳಿ	9449509982	ಬೆನಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರುಗಳು ತುಂಬಾ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುವ ವೈರುಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸಲು ಆಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ 2 ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಆಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಶ್ರೀ, ಟಿ.ಗುರುಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಪ್ರಭಾರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಲಗೂರು ಶಾಖೆ.
4.	ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ, ಮಿಕ್ಕರೆ		ಮಿಕ್ಕರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 25 ಐರನ್ ಕಂಬ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಇದ್ದು ಅದರ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ.	ಪ್ರಭಾರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ರವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಐರನ್ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಬಗಳ ಆಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಶ್ರೀ, ಶ್ರೀಧರಗೌಡ ಪ್ರಭಾರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಶಾಖೆ.

5.	ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ಯೊಡ್ಲೆ ಎಲಚಗರೆ		ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತೊಂದರೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡಲು ಕೋರಿ.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಪ್ರಭಾರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಲಗೂರು
6.	ಶ್ರೀಮಹದೇವಯ್ಯ, ಸುಜ್ಜಲೂರು	9980685548	ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಟಿ.ಸಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಾರಣ ತಕ್ಷಣ ಟಿ.ಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	ಶ್ರೀ.ಡಿ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕಿರುಗಾವಲು ಶಾಖೆ.

ಸಭೆಯನ್ನು ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.


 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
 ಸೆಸ್ಸೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಳವಳ್ಳಿ.

ಪ್ರತಿಗಳು:-

1. ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಸೆಸ್ಸೆ ಮೈಸೂರು ರವರ ದಿವ್ಯ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
 2. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸೆಸ್ಸೆ ಮೈಸೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
 3. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
 4. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
 5. ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) ಸೆಸ್ಸೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
 6. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ವಿ) ಸೆಸ್ಸೆ, ಬೆಳಕವಾಡಿ/ಪೂರಿಗಾಲಿ/ಹಲಗೂರು/ಕಿರುಗಾವಲು/ಹಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಶಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 7.ಮು.ಕ