

17 FEB 2020

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಿಗಮದ ನೊಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:
 ನಂ:29, ಚಾವಿಸನಿ, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,
 ವಿಜಯನಗರ, 2 ನೇ ಹಂತ,
 ಹಿನಕಲ್, ಮೈಸೂರು-570017.
 ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.cescmysore.org
 ಈ-ಮೇಲ್: gmcscmysore@gmail.com
 CIN No: U40109KA2004SGC035177

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ
 ಕಚೇರಿ



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
 ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ ಸೆಸ್ಸೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ
 ದೂರವಾಣಿ: (08231)242852
 ಮೊಬೈಲ್: 9448994859
 ಈ-ಮೇಲ್: aeemvl2@yahoo.co.in

ಕ್ರಮಾಂಕ:ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)ಸ.ಇಂ(ತಾಂ)/ಮ:ಗ್ರಾಉವಿ: 2019-20/4708 = 711

ದಿನಾಂಕ: 15 FEB 2020

ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡವಳಿ


ದಿನಾಂಕ: 05.02.2020 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸೆಸ್ಸೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸೆಸ್ಸೆ, ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭಾ ನಡವಳಿ. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು

1. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ಮೂರ್ತಿ, : ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸೆ ಮಂಡ್ಯ.
2. ಶ್ರೀ ಇ. ರವಿಶಂಕರ್, : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸೆಸ್ಸೆ ಮದ್ದೂರು.
3. ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
4. ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯ ಎಂ.ಎನ್. : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) ಸೆಸ್ಸೆ ಮಳವಳ್ಳಿ
5. ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್, : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕಿರುಗಾವಲು ಶಾಖೆ.
6. ಕು: ಎಂ.ಎಸ್. ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ, : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ.
7. ಶ್ರೀ ಪಿ. ಶಿವಶಂಕರ್ : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಪೂರಿಗಾಲಿ ಶಾಖೆ.
8. ಶ್ರೀ ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹಲಗೂರು ಶಾಖೆ.
9. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಶಿವಲಿಂಗು. : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಬೆಳಕವಾಡಿ ಶಾಖೆ.
10. ಶ್ರೀ, ಎಂ.ವಿ ಶ್ರೀಧರಗೌಡ, : ಪ್ರಭಾರ ಕಿ.ಇಂ(ವಿ) ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಕೊಪ್ಪಲು ಶಾಖೆ.

ಮೊದಲಿಗೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ದೂರುದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿಷಯ	ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯ	ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ
1	ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ, ಜಡಗನಪುರ	9902244503	* ಇವರ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ M2IP-3128 ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.	* ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರು ಈಗಾಗಲೇ UNIP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ವಿ.ಶ್ರೀಧರ ಗೌಡ ಪ್ರಭಾರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ವಿ) ಹೆಚ್.ಹೆಚ್, ಕೊಪ್ಪಲು ಶಾಖೆ


ಶಿವಶಂಕರ್
 ABK
 17/2



72

2.	ಶ್ರೀ.ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ, ಕಗ್ಗಲೀಪುರ	9770327115	* ದಿನಾಂಕ:03.02.2020 ರಂದು ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು.	* ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ) ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮುಚಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು.	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಶಿವಲಿಂಗು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೆಳಕವಾಡಿ.
----	-----------------------------------	------------	---	--	--

ಸಭೆಯನ್ನು ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.


 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
 ಬಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಳವಳ್ಳಿ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:-

1. ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ), ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಯ, ಸೆಸ್ಕೋ ಮೈಸೂರು ರವರ ದಿವ್ಯ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
2. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೋ ಮೈಸೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
3. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೋ ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
4. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೋ ಮದ್ದೂರು ವಿಭಾಗ, ಮದ್ದೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
5. ಮು.ಕ