



# ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನಿಗಮದ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:  
 ನಂ:29, ಚಾವಿನಿಗನಿ, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,  
 ವಿಜಯನಗರ, 2 ನೇ ಹಂತ,  
 ಹಿನ್ನಕಲ್, ಮೈಸೂರು-570017.  
 ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: [www.cescmysore.org](http://www.cescmysore.org)  
 ಈ-ಮೇಲ್: [gmcescmysore@gmail.com](mailto:gmcescmysore@gmail.com)  
 CIN No: U40109KA2004SGC035177



ಕಚೇರಿ  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  
 ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ ಸೆಸ್ಕೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ  
 ದೂರವಾಣಿ: (08231)242852  
 ಮೊಬೈಲ್: 9448994859  
 ಈ-ಮೇಲ್: [aeemv12@yahoo.co.in](mailto:aeemv12@yahoo.co.in)



ಕ್ರಮಾಂಕ:ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)ಸ.ಇಂ(ತಾಂ)/ಮ:ಗ್ರಾಉವಿ: 2018-19/ 2897-80 ದಿನಾಂಕ:- 1 JAN 2019

## ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡವಳಿ

ದಿನಾಂಕ:23.11.2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸೆಸ್ಕೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸೆಸ್ಕೆ, ಮಂಡ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಮಂಡ್ಯರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭಾ ನಡವಳಿ.

### ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು

- ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, : ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಸೆಸ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯ.
  - ಶ್ರೀ ಇ. ರವಿಶಂಕರ್, : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮದ್ದೂರು.
  - ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್: ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸೆಸ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಳವಳ್ಳಿ.
  - ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸೆಸ್ಕೆ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಳವಳ್ಳಿ.
  - ಶ್ರೀ ಪಿ.ಶಿವಶಂಕರ, : ಪೂರಿಗಾಲಿ ಶಾಖೆ.
- ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ದೂರುದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿಷಯ	ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯ	ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ
1	ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು (ಪಟೇಲ್) ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ	9740130858	ಜನರಲ್ ಸ್ಕೀಂ ನಲ್ಲಿ ಐಪಿ ಸೆಟ್‌ಗೆ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು ನೀಡದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ.	2010 ರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಜನರಲ್ ಸ್ಕೀಂ ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಕಂಬ ಮತ್ತು ಟಿ.ಸಿ ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ	ಶ್ರೀ. ಟಿ. ಗುರುಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರ.ಕಿ.ಇಂ(ವಿ) ಹಲಗೂರು ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.


*Handwritten signature and date: 21/1/18*

				ವರದಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ) ಮದ್ದೂರು ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು	
2.	ರಾಜಶೇಖರಮೂರ್ತಿ, ಕೆ.ಎಂ.ಮರಡೇಶಪ್ಪ, ಮಧು, ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು	9740327115	* 100 ಕೆವಿಎ ಟಿ.ಸಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ತಡ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.  * ಈಗಿರುವ 100 ಕೆವಿಎ ಟಿ.ಸಿ.ಯು ಅಧಿಕ ಭಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಎಲ್.ಟಿ.ಮಾರ್ಗವು ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಿದ್ದು ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ನ ತೊಂದರೆ ಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ	ಪದೇ ಪದೇ ಟಿ.ಸಿಯು ಸುಡಲು ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.  * ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೆಳಕವಾಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯ ವರಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎಸ್. ಶಿವಲಿಂಗು, ಕೆ.ಇಂ(ವಿ) ಬೆಳಕವಾಡಿ ರವರಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
3.	ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಕಗ್ಗಲೀಪುರ	9900508383	ಹಳ್ಳದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ:4/1 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗವು ತುಂಬಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.	ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎಸ್. ಶಿವಲಿಂಗು, ಕೆ.ಇಂ(ವಿ) ಬೆಳಕವಾಡಿ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
4.	ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಹಲಗೂರು		ಶಿಥಿಲ ಗೊಂಡ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.	ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಕಡೆ ಶಿಥಿಲ ಗೊಂಡ ಕಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ	ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಗುರುಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಇಂ(ವಿ) ಹಲಗೂರು

			ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಭಾಗದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
5.	ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್, ಸಾಗ್ಯ	ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು 1-2 ತಿಂಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸಿದರು ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ,	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಗತ ಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	ಶ್ರೀ, ಟಿ.ಗುರುಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಇಂ(ವಿ) ಹಲಗೂರು ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೋ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಳವಳ್ಳಿ ರವರು ಮಾತಾನಾಡಿ ಡಿಡಿಯುಜೆಜಿವೈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿರುಗಾವಲು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಐ.ಪಿ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಲೋ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದೇ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಡಚಣೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಕೊಪ್ಪಲು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಶಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಭೆಯನ್ನು ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  
ಬಿ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಳವಳ್ಳಿ.

**ಪ್ರತಿಯನ್ನು:-**

1. ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ), ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಯ, ಸೆಸ್ಕೋ ಮೈಸೂರು ರವರ ದಿವ್ಯ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
2. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೋ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
3. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೋ ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
4. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೋ ಮದ್ದೂರು ವಿಭಾಗ, ಮದ್ದೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
5. ಮು.ಕ