

# ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನಿಗಮದ ಸಂವಾಯಿತ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:  
 ಸಂ:29, ಚಾವಿರನಿ, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,  
 ವಿಜಯನಗರ, 2 ನೇ ಹಂತ ಹಿಸಕಲ್,  
 ಮೈಸೂರು-570017.  
 ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.cescmysore.org  
 ಈ-ಮೇಲ್: gmcescmysore@gmail.com  
 CIN No: U40109KA2004SGC035177



ಕಚೇರಿ  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  
 ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ ಸೆಸ್ಸೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ  
 ದೂರವಾಣಿ: (08231)242852  
 ಮೊಬೈಲ್: 9448994859  
 ಈ-ಮೇಲ್: aeemv12@yahoo.co.in

ಕ್ರಮಾಂಕ:ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)ಸ.ಇಂ(ತಾಂ)/ಮ:ಗ್ರಾಉವಿ:2018-19/ 723-26 ದಿನಾಂಕ:- 4 JUN 2018

## ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡವಳಿ

ದಿನಾಂಕ:25.05.2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯು ಶ್ರೀ, ರವಿರಂಕರ್, ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭಾ ನಡವಳಿ.

### ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು


1. ಶ್ರೀ ರವಿರಂಕರ್ : ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸೆಸ್ಸೆ, ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯ.
2. ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ಸೆಸ್ಸೆ, ಮಂಡ್ಯರು ವಿಭಾಗ
3. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ಮಳವಳ್ಳಿ-2.
4. ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ಸೆಸ್ಸೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ-1
5. ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯ. ಎಂ.ಎನ್. : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ) ಸೆಸ್ಸೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ-2
6. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್‌ಗೌಡ ಎಂ.ವಿ : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸೆಸ್ಸೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಕೂಪಲು ಶಾಖೆ.
7. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಶಿವಲಿಂಗು : ಪ್ರಭಾರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಸೆಸ್ಸೆ ಬೆಳಕವಾಡಿ ಶಾಖೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ದೂರುದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿಷಯ	ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯ	ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ
1.	ಎ.ಎಂ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಾಜೇಶ್ವರಸು ಅಣಸಾಲೆ	9945415805	*10 ದಿನಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು.	ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಳೆ-ಗಾಳಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಲೈನ್ ಟ್ರಿಬಲ್‌ನಿಂದ ಈ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀಧರ್‌ಗೌಡ ಎಂ.ವಿ, ಪ್ರಭಾರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಶಾಖೆ.
2.	ಮುಟ್ಟರಾಮು, ಕರಡಪಳ್ಳಿ		*ಕರಡಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.	ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ) ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	ಶ್ರೀ.ಗುರುಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಭಾರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹಲಗೂರು ಶಾಖೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ.

3.	ಮಹದೇವ, ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಕೊಪ್ಪಲು	9483121502	<p>* ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು.</p> <p>* ಎಫ್-2 ಮಿಕ್ಕರೆ ಐ.ಪಿ ಫೀಡರ್ ನ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಕೊಪ್ಪಲು ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಜಿ.ಓ.ಎಸ್ ಕಂಬವು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>	<p>* ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ) ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿರವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>* ಎಫ್-2 ಮಿಕ್ಕರೆ ಐ.ಪಿ ಫೀಡರ್‌ಗೆ ಜಿ.ಓ.ಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಲು ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ)ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>	ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀಧರ್‌ಗೌಡ ಎಂ.ವಿ, ಪ್ರಭಾರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಓಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಶಾಖೆ
----	-----------------------------	------------	--	---	--

ಸಭೆಯನ್ನು ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  
 ಸೆಸ್ಕ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಳವಳ್ಳಿ.

**ಪ್ರತಿಗಳು:-**

1. ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ), ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಸೆಸ್ಕ್ ಮೈಸೂರು ರವರ ದಿವ್ಯ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
2. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕ್, ಮೈಸೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
3. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
4. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಮದ್ದೂರು ವಿಭಾಗ, ಮದ್ದೂರು ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
5. ಮು.ಕ