

# ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನಿಗಮದ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ.  
#ಸಿ.ಎ.29, ವಿಜಯನಗರ, 2ನೇ ಹಂತ,  
ಹಿನ್‌ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಮೈಸೂರು-570017.  
ನಿಗಮದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ:-



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  
ರವರ ಕಛೇರಿ,  
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ  
ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಮಳವಳ್ಳಿ - 430571.  
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08231-242026  
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: +91-9448994856

WWW.cescmysore.org  
ಇಮೇಲ್ : gmcescmysore@gmail.com  
CIN U40109KA2004SGC035177

ಇ-ಮೇಲ್: aeemalavallil@gmail.com

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಇಂ(ತಾಂ)/ನಲುವಿಮ/2019-20/ 4027-31 ದಿನಾಂಕ: 18-2-2020

## -: ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡವಳಿಕೆ :-


ದಿನಾಂಕ:- 05-02-2020 ರಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಸೆಸ್ಸೆ, ಮಂಡ್ಯ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಮಳವಳ್ಳಿ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಸಭಾ ನಡವಳಿ. ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು

- 1) ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ : ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಸೆಸ್ಸೆ, ಮಂಡ್ಯ
- 2) ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್.ಇ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಸೆಸ್ಸೆ, ಮಂಡ್ಯ.
- 2) ಶ್ರೀ H.S ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ನಗರ ಉ/ವಿ, ಸೆಸ್ಸೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ.
- 3) ಶ್ರೀಮತಿ,ಪಿ.ರಾಜೇಶ್ವರಿ, : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂ). ನಗರ ಉ/ವಿ. ಸೆಸ್ಸೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ.
- 4) ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಘಟಕ-1, ನಗರ ಉ/ವಿ,ಸೆಸ್ಸೆ,ಮಳವಳ್ಳಿ.
- 5) ಶ್ರೀ.ನಾಗೇಂದ್ರ : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಘಟಕ-2, ನಗರ ಉ/ವಿ,ಸೆಸ್ಸೆ,ಮಳವಳ್ಳಿ.
- 6) ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಲ್.ಮಧುಸೂಧನ್. : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಹಾಡ್ಲಿ ಶಾಖೆ. ಸೆಸ್ಸೆ, ನಗರ ಉ/ವಿ.ಮಳವಳ್ಳಿ.
- 7) ಶ್ರೀ.ಹನುಮಂತಯ್ಯ, : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾಗೇಪುರ ಶಾಖೆ, ಸೆಸ್ಸೆ,ನಗರ ಉ/ವಿ.ಮಳವಳ್ಳಿ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ದೂರುದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿಷಯ	ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯ	ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ
1	ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಕುಂದೂರು	9845683515	ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವು ಜೊತು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸದರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿದರು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಓ&ಎಂ-1,ಮಳವಳ್ಳಿ.
2	ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಹುಸ್ಕೂರು		ಹುಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿದರು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಹಾಡ್ಲಿ ಶಾಖೆ
3	ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಮಳವಳ್ಳಿ	9449851231	ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಕುರುಬರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರದ ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿ	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಓ&ಎಂ-1,ಮಳವಳ್ಳಿ.

			ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗಗಳು ಜೊತು ಬಿದ್ದಿವೆಯೆಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದರು	ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	
4	ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ರಾವಣಿ	9972622248	ರಾವಣಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 100ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ 25 ಸಂಖ್ಯೆ ಐಪಿ ಸೆಟ್‌ಗಳು ಇದ್ದು ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರದಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿದರು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.(UNIP ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ)	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಓ&ಎಂ-1,ಮಳವಳ್ಳಿ.
5	ಬೈರೇಗೌಡ, ಕೋಡಿಪುರ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಗಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪಲು	8884041939 & 8147788240	2006ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಐಪಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ರೇವಣಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್‌ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈಗ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.	ಮೂಲ ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ನಂತರ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರ್‌ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಳವಳ್ಳಿ.

ಸಭೆಯನ್ನು ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸಲಾಯಿತು.

  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  
 ಸೆಸ್ಸೆ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಳವಳ್ಳಿ.

ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು :-

- 1) ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ), ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಸೆಸ್ಸೆ, ಮೈಸೂರು ರವರ ದಿವ್ಯ ಅವಗಾಹನಗಾಗಿ.
- 2) ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಆ ಮತ್ತು ಮಾ.ಸಂ.) ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಸೆಸ್ಸೆ, ಮೈಸೂರು ರವರ ದಿವ್ಯ ಅವಗಾಹನಗಾಗಿ
- 3) ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸೆ, ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನಗಾಗಿ.
- 4) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸೆ, ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ, ರವರ ಅವಗಾಹನಗಾಗಿ.
- 5) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸೆ, ಮುದ್ದೂರು ವಿಭಾಗ, ರವರ ಅವಗಾಹನಗಾಗಿ.
- 6) ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂ),ಸೆಸ್ಸೆ, ನಗರ ಉ/ವಿ, ಮಳವಳ್ಳಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
- 7) ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಘಟಕ-1 ಮತ್ತು 2, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಹಾಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಗೇಪುರ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ತಮ್ಮ ಶಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ