

04 JUN 2018

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನಿಗಮದ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ.
#ಸಿ.ಎ.29, ವಿಜಯನಗರ, 2ನೇ ಹಂತ,
ಹಿನ್‌ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಮೈಸೂರು-570017.



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ರವರ ಕಛೇರಿ,

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಮಳವಳ್ಳಿ - 430571.

ನಿಗಮದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ:-

WWW.cescmysore.org

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08231-242026

ಇಮೇಲ್ : gmcescmysore@gmail.com

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: +91-9448994856

CIN U40109KA2004SGC035177

ಇ-ಮೇಲ್: aeemalavalli1@cescmysore.org

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಇಂ(ತಾಂ)/ಸಉವಿಮ/2018-19/ 565-69

ದಿನಾಂಕ: 01 JUN 2018


-: ಸಭಾ ನಡವಳಿಕೆ :-

ದಿನಾಂಕ:- 22-05-2018 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸೆ, ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಸ್ಸೆ, ನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಸಭಾ ನಡವಳಿ.

ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು

- 1) ಶ್ರೀ.ರವಿಶಂಕರ್, : ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಸೆಸ್ಸೆ, ಮಂಡ್ಯ.
- 2) ಶ್ರೀಮತಿ, ಶ್ವೇತಾ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮದ್ದೂರು, ಸೆಸ್ಸೆ, ಮದ್ದೂರು.
- 3) ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ನಗರ ಉ/ವಿ, ಸೆಸ್ಸೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ.
- 4) ಶ್ರೀಮತಿ,ಪಿ.ರಾಜೇಶ್ವರಿ, : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂ). ನಗರ ಉ/ವಿ. ಸೆಸ್ಸೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ.
- 5) ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಆರ್.ಸಚಿನ್ : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಘಟಕ-1, ನಗರ ಉ/ವಿ,ಸೆಸ್ಸೆ,ಮಳವಳ್ಳಿ.
- 6) ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಲ್.ಮಧುಸೂಧನ್. : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಹಾಡ್ಲಿ ಶಾಖೆ. ಸೆಸ್ಸೆ, ನಗರ ಉ/ವಿ.ಮಳವಳ್ಳಿ.
- 7) ಶ್ರೀ.ಹನುಮಂತಯ್ಯ, : ಪ್ರಭಾರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾಗೇಪುರ ಶಾಖೆ, ಸೆಸ್ಸೆ,ನಗರ ಉ/ವಿ.ಮಳವಳ್ಳಿ.


ಕ್ರ. ಸಂ.	ದೂರುದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರನ ವಿಷಯ	ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯ	ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ
1	ಪರಮೇಶ, ಮಳವಳ್ಳಿ	9663812770	ಮಳವಳ್ಳಿ ಎನ್.ಇ.ಎನ್ ವಡ್ಡರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 4 ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಗಳು ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕಂಬದ ಹತ್ತಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐಪಿಡಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಘಟಕ-1 ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅತಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಘಟಕ-1 ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಘಟಕ-1,
2	ವಿಮ್ ಸಂಜುಂಡಯ್ಯ, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ	9483726127	ರಾವಣಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಮರ ತಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬಿದ್ದರೆ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ಕಂಬಗಳು ಮುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಮರ ತೆಗೆಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಮರ ತೆಗೆಸಲು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಘಟಕ-1 ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಘಟಕ-1,



Handwritten signatures and initials: ARF(6), 6/6, J.R.P.L.L., 6/6



3	ಪುಟ್ಟಬುದ್ದಿ, ಆರ್ ಬಿ ಹಳ್ಳಿ	9964174499	1) ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎನ್‌ಜೆವೈ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆಯೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಏಪಿ ಸೆಟ್‌ಗಳು ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 2) ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ. 3) ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಮಾರ್ಗವು ಸ್ಯಾನ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	1) ಡಿಡಿಯುಜಿಜೆವೈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2) ಮಾರ್ಗದ ಜಂಗಲ್ ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಘಟಕ-1 ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. 3) ಸ್ಯಾನ್ ತೆಗೆಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಘಟಕ-1,
4	ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ, ಮಳವಳ್ಳಿ	8549767085	ಶಿರಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುಎನ್‌ಐಪಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಪರಿವರ್ತಕ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಘಟಕ-1,
5	ಜವರಯ್ಯ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ		ಗ.ಕ.ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಎನ್‌ಜೆವೈ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಂದ ಕ.ನೀ.ಯೋ.ಯಡಿ ಅರ್ಜಿ ನೊಂದಾಯಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	
6	ನಂಜೇಗೌಡ, ರಾವಣಿ		ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾರ್ಗದ ಜಂಗಲ್ ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಘಟಕ-1 ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಘಟಕ-1,
7	ನಂಜುಂಡಯ್ಯ, ತಮಡಹಳ್ಳಿ	9071022115	1) ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಗಳು ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 2) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	1) ಅತಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಘಟಕ-1 ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. 2) ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾಗೆಪುರ, ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾಗೆಪುರ, ಶಾಖೆ
8	ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಅಣ್ಣಹಳ್ಳಿ	8884563432	ಎಫ್-6 ಬಾಣಮುದ್ರ-1 II ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತದೆಯೆಂದು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸದರಿ ಮಾರ್ಗವು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ಲಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಘಟಕ-1,
9	ಟಿ.ಸಿ.ಚನ್ನೇಗೌಡ, ತಳಗವಾಡಿ	8762429493	ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಪುಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	2ಟನ್ ನ ಚೈನ್ ಪುಲ್ಲಿಯನ್ನು ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲಾ ಸ.ಇಂ, ಮತ್ತು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮತ್ತು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು
10	ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ಅಂಚೆದೊಡ್ಡಿ	9731136501	ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾರ್ಗದ ಜಂಗಲ್ ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಘಟಕ-1 ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಘಟಕ-1,


 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎ.)
 ಸೆನ್ಟ್ರಲ್, ನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮಳವಳ್ಳಿ.

ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು :-

- 1) ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ), ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಸೆಸ್ಸೆ, ಮೈಸೂರು ರವರ ದಿವ್ಯ ಅವಗಾಹನಗಾಗಿ.
- 2) ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಆ ಮತ್ತು ಮಾ.ಸಂ.) ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಸೆಸ್ಸೆ, ಮೈಸೂರು ರವರ ದಿವ್ಯ ಅವಗಾಹನಗಾಗಿ
- 3) ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸೆ, ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನಗಾಗಿ.
- ✓4) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸೆ, ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ, ರವರ ಅವಗಾಹನಗಾಗಿ.
- 5) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸೆ, ಮದ್ದೂರು ವಿಭಾಗ, ರವರ ಅವಗಾಹನಗಾಗಿ.
- 6) ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂ),ಸೆಸ್ಸೆ, ನಗರ ಉ/ವಿ, ಮಳವಳ್ಳಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
- 7) ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಘಟಕ-1 ಮತ್ತು 2, ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
- 8) ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಹಾಡ್ಲಿ / ಕಾಗೇಪುರ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ತಮ್ಮ ಶಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಬಗೆ ಹರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 9) ಕಡತ.