

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು
ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)
ರವರ ಕಛೇರಿ,
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ-೨
ಚಾವಿನಿನಿ, ಆರ್ ಪಿ ರಸ್ತೆ, ನಂಜನಗೂಡು.-571301
Telephone No: 08221-224020



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY
SUPPLY CORPORATION LIMITED
(A Government of Karnataka undertaking)
Asst Executive Engineer Office.
CESC, Nanjangud Sub Division-2
RP Road, Nanjangud.-571301
Web Site: www.cescmysore.org.
E-mail ID: aeengd2@cescmysore.org
Company Identity Number[CIN]:- U40109KA2004SGC035177

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಕಾನಿಇಂ(ಎ)/ಸ.ಇಂ(ತಾ)/ನಂ.ಗೂಡು/2021-22/2398-63

ದಿನಾಂಕ: 08/12/2021

ಸಭಾ ನಡವಳಿ


ಈ ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ: 06.12.2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ನಂಜನಗೂಡು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ-2 ರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರು/ ಸದಸ್ಯರು:

1. ಶ್ರೀಯುತ.ಪ್ರದೀಪ್ ಟಿ. ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ನಂಜನಗೂಡು ವಿಭಾಗ.
2. ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್.ವಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ನಂಜನಗೂಡು ಉಪವಿಭಾಗ-2.
3. ಕು.ಡಯಾನ ಪೇರೇರಾ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂ), ನಂಜನಗೂಡು ಉಪವಿಭಾಗ-2
4. ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜು, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಹುರ ಶಾಖೆ.
5. ಶ್ರೀಯುತ ನೂರ್ ಬಾಷ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ, ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ.
6. ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ವಾಮಿ.ಜಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಚಂದ್ರವಾಡಿ ಶಾಖೆ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದೂರುಗಳ ವಿವರ.

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ | ವಿಷಯ | ಕ್ರಮ |
|---------|---|--|---|
| 1 | ಗಿರೀಶ್ ಅಂಬಳೆ ಗ್ರಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9900663506 | 1. ಹಗಿನವಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿದರು. 2. ಅಂಬಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿದರು 3. ಶ್ರೀ.ಗುರುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಗೆ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಕೋರಿದರು. | 1. ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಮರದ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. 2. ಹುರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಮರದ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. 3. ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. |
| 2 | ಶ್ರೀ.ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಹಾಡ್ಯದಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9901539262 | ಹಾಡ್ಯದಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಲೈನ್‌ನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. | ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಹುರ ಶಾಖೆರವರಿಗೆ ಹಾಡ್ಯದಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಲೈನ್‌ನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಪಿ.ಡಿ.ಓ.ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. |


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),
ಸೆಸ್, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ-2, ನಂಜನಗೂಡು