

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)ರವರ ಕಛೇರಿ.
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ-೨
ಚಾವಿನಿನಿ, ಆರ್ ಪಿ ರಸ್ತೆ, ನಂಜನಗೂಡು-571301
Telephone No: 08221-224020



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY
SUPPLY CORPORATION LIMITED
(A Government of Karnataka undertaking)
Asst Exicutive Engineer Office.
CESC , Nanjangud Sub Division-2
RP Road, Nanjngud.-571301
Web Site: www.cescmysore.org.
E-mail ID: aeedevanur@gmail.com

Company Identity Number[CIN]:- U40109KA2004SGC035177

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಕಾನಿಇಂ(ಎ)/ಸ.ಇಂ(ತಾ)/ನಂ.ಗೂಡು/2023-24/ ೨೪೬೨-೬೮

ದಿನಾಂಕ: 12.12.2023

ಸಭಾ ನಡವಳಿ

ದಿನಾಂಕ: 19.12.2023 ರಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ನಂಜನಗೂಡು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ-2 ರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರು/ ಸದಸ್ಯರು:

1. ಶ್ರೀಯುತ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆನಂದ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಕಛೇರಿ ನಂಜನಗೂಡು ವಿಭಾಗ.
2. ಶ್ರೀಯುತ ದೇವರಾಜಯ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ನಂಜನಗೂಡು ಉಪವಿಭಾಗ-2.
3. ಕು.ಲತಾಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಂ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ನಂಜನಗೂಡು ಉಪವಿಭಾಗ-2.
4. ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ/ಚಂದ್ರವಾಡಿ ಶಾಖೆ.
5. ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜು.ಎಸ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಬದನವಾಳು ಶಾಖೆ.
6. ಶ್ರೀಯುತ. ನಾಗರಾಜು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಹುರ ಶಾಖೆ.
7. ಶ್ರೀಯುತ.ಮಂಜುನಾಥ.ಎಸ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ತಗಡೂರು ಶಾಖೆ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದೂರುಗಳ ವಿವರ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ವಿಷಯ	ಕ್ರಮ
1	ಶ್ರೀ.ಸುರೇಶ್ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಸದಸ್ಯರು, ಬದನವಾಳು 9901222673	ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿಫಲವಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ	ಬದನವಾಳು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
2	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಮಹದೇವಯ್ಯ ಅಳಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮ	ಅಳಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಮಹದೇವಯ್ಯ ಎಂಬುವರ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಜೊತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.	ತಗಡೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ).
ಸೆಸ್ಸೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ-2,
ನಂಜನಗೂಡು. @

ಪ್ರತಿಗಳು:

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಚಾವಿನಿನಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡುರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
2. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ/ಹುರ/ಬದನವಾಳು/ತಗಡೂರು/ಚಂದ್ರವಾಡಿ, ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು.
- 3 ಮು.ಕ