

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)
ಉಪವಿಭಾಗ-1
ಚಾವಿ ಸನಿ, ನಂಜನಗೂಡು-571301
Telephone No: 08221-224311
08221-225551



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION LIMITED
(A Government of Karnataka Undertaking)
Sub Division-1
CESC, Nanjangud-571301
Web Site: www.cescmysore.org
E-mail ID: aeengd@cescmysore.org
Company Identity Number[CIN]: U40109KA2004SGC035177

ಸಂಖ್ಯೆ:- ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಇಂ(ತಾ)/2021-22 | 598

ದಿನಾಂಕ: 24.08.2021

ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡವಳಿ

ದಿನಾಂಕ: 18.08.2021 ರಂದು ನಂಜನಗೂಡು ಉಪವಿಭಾಗ-1 ರ ಕಛೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಸಭಾ ನಡವಳಿ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:

- 1) ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್.ಟಿ
- 2) ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜಯ್ಯ
- 3) ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಮು.ಬಿ
- 4) ಶ್ರೀ ಹರಿಶ್ ಚಾಮವಾರ್
- 5) ಶ್ರೀ ವೀರೇಶ್. ಕೆ.ವಿ
- 6) ಶ್ರೀ ಶಶಿಕಿರಣ
- 7) ಶ್ರೀ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ
- 8) ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್.ವೈ.ಡಿ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ನಂಜನಗೂಡು ವಿಭಾಗ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾ).
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತಾಂಡವಪುರ ಶಾಖೆ
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿಪುರ ಶಾಖೆ
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಳಲೆ ಶಾಖೆ
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸುತ್ತೂರು ಶಾಖೆ



ಚಾ. ಮು. ಸ. ನಿ. ನಿ.
ಕಾ. ಮು. ಶಾ. ವಿಭಾಗ
ಸ. ಕಾ. ನಿ. ಇಂ
ಲೆ. ೮
ಲೆ. ಆ (ಆ.ಇ)
ಸ. ಇಂ. (ವಿ)
ಸ. ಇಂ. (ತಾ)
ಕಾ. ನಿ. ಇಂ
ನಂಜನಗೂಡು

21/8/21

ಮೊದಲಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂಜನಗೂಡು ಉಪವಿಭಾಗ-1 ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿ/ಗ್ರಾಹಕರು, ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಅನುಪಾಲನ ಪರದಿಯನ್ನು ಓದಿ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ತದನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಸದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಆರ್.5-2
24/8

ದಿನಾಂಕ:18.08.2021 ರಂದು ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಹವಾಲು ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ	ಅಹವಾಲುಗಳ ವಿವರ	ಕ್ರಮ
1	ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ ಮುದ್ದಹಳ್ಳಿ, ಮುದ್ದಹಳ್ಳಿ, 8722859420	ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಹಸು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೇರೊದರು.	ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
2	ಶ್ರೀ ಭಜಂಗಪ್ಪ ರವಿ ಹಾಡ್ಕೆ ಹದಿನಾರು 9591580231	DOLLO ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೇರೊದರು.	ಹದಿನಾರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
3	ಶ್ರೀ ಸುಖೇಶ್ ರಾಜು 9900663685	ಹೊಸಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕದ RAIL POLE STRUCTURE ಇದ್ದು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೇರೊದರು.	ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
4	ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣ ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ, 9538668141	<ul style="list-style-type: none"> NH766 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ FACTORY ಹಿಂಭಾಗ PRIMARY LINE ಮೇಲೆ ಮರದ ಕೆಣಂಬೆ ಹಾಡು ಹೋಗಿದ್ದು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೇರೊದರು. ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹದ್ದಾರದ ಹತ್ತಿರ primary & Secondary line ಅನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೇರೊದರು. 	ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
5	ಶ್ರೀ ಗುರುಲಿಂಗೇಗೌಡ 9741931016	<ul style="list-style-type: none"> LT ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇರೊದರು. ಆಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೇರೊದರು. 	ಸುತ್ತೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
6	ಶ್ರೀ ಆರಾಧ್ಯ 9632638094	ನಿರಂತರ ಜೋತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೇರೊದರು.	ಸುತ್ತೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸದರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
7	ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡಾನಾಪು 9844102014	<ul style="list-style-type: none"> ಬೀದಿ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೈರ್‌ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮೂರು ವೈರ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೇರೊದರು. ಬೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಳೆ ಬೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಓಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇರೊದರು. 	ತಾಂಡವಪುರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
8	ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ, 9901060031	ಹುಳಿಮಾತು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಂಬ ಹತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	ತಾಂಡವಪುರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ-1
ಚಾವಿ ಸನಿ, ನಂಜನಗೂಡು