

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)



ದೂರವಾಣಿ : 08221-224020

E-mail: aeedevanur@gmail.com



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ-2,
ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಆರ್.ಪಿ.ರಸ್ತೆ, ನಂಜನಗೂಡು.

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸ.ಇಂ(ತಾಂ)/ನಂ.ಗೂಡು/2018-19:1566-72 ದಿನಾಂಕ: 28/09/2018
ಸಭಾ ನಡವಳಿ

ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ: 26.09.18 ರಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ನಂಜನಗೂಡು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ-2 ರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರು/ ಸದಸ್ಯರು

1. ಶ್ರೀಯುತ ಮುಜಮಿಲ್ ಖಾನ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾಮಗಾರಿ ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2. ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್.ಹೆಚ್.ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ನಂಜನಗೂಡು ವಿಭಾಗ.
3. ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ನಂಜನಗೂಡು ಉಪವಿಭಾಗ-2.
4. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ.ಬಿ.ಪಿ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾ), ನಂಜನಗೂಡು ಉಪವಿಭಾಗ-2.
5. ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜು, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಹುರ ಶಾಖೆ.
6. ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜು.ಬಿ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಬದನವಾಳು ಶಾಖೆ
7. ಶ್ರೀಯುತ ಮಹದೇವಯ್ಯ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ತಗಡೂರು ಶಾಖೆ.
8. ಶ್ರೀಯುತ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ.
9. ಶ್ರೀ.ಸ್ವಾಮಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಂದ್ರವಾಡಿ ಶಾಖೆ.

ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೈಸೂರು ರವರು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

1. ಶಂಕರ್ ತಗಡೂರು ಗ್ರಾಮ(9945141923) ರವರು ಮಾತನಾಡಿ .
 - ತಮ್ಮ ಗದ್ದೆ/ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಮುರಿದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೂ ಸರಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
 - ಮಹದೇವನಾಯ್ಕರವರಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಕೆಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಲು ಕೋರಿದರು.
 - ತಗಡೂರು ಊರಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಶನಿಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ 11 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂರು ಕಂಬಗಳು ಬಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕೊಡಲು ಕೋರಿದರು.(ಕ್ರಮ: ತಗಡೂರು/ಬದನವಾಳು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಸೆಸ್ಸೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ-2,
ನಂಜನಗೂಡು.