

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನೃತ್ಯಮ್ಯಕ್ಯ ಒಳವಟ್ಟಿವೆ)
ಉಪವಿಭಾಗ-1
ಚಾವಿನಿನಿ, ನಂಜನಗೂಡು-571301
Telephone No: 08221-224311
08221-225551



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION LIMITED
(A Government of Karnataka Undertaking)
Sub Division-1
CESC, Nanjangud-571301
Web Site: www.cescmysore.org
E-mail ID: aeengd@cescmysore.org
Company Identity Number[CIN]:-U40109KA2004SGC035177

ಸಂಖ್ಯೆ:- ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಇಂ(ತಾ)/2020-21 - ೩೨೨೪

ದಿನಾಂಕ: ೩೩/೦೩/೨೦೨೧.

ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ

ದಿನಾಂಕ: 18.03.2021 ರಂದು ನಂಜನಗೂಡು ಉಪವಿಭಾಗ-1 ರ ಕಛೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:


- | | |
|------------------------------|---|
| 1. ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್.ಟಿ | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ನಂಜನಗೂಡು ವಿಭಾಗ |
| 2. ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜಯ್ಯ | ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) |
| 3. ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮ.ಬಿ | ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾ). |
| 4. ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ | ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ |
| 5. ಶ್ರೀ ವೀರೇಶ್. ಕೆ.ವಿ | ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತಾಂಡವಪುರ ಶಾಖೆ |
| 6. ಶ್ರೀ ಶಶಿಕಿರಣ | ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿಪುರ ಶಾಖೆ |
| 7. ಶ್ರೀ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ | ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಳಲೆ ಶಾಖೆ |
| 8. ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್. ವೈ.ಡಿ | ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸುತ್ತೂರು ಶಾಖೆ |

ಮೊದಲಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂಜನಗೂಡು ಉಪವಿಭಾಗ-1 ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಗ್ರಾಹಕರು, ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಅನುಪಾಲನ ವರದಿಯನ್ನು ಓದಿ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಬೆರ್ಗಿನಲಾಯಿತು. ತದನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಸದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ದಿನಾಂಕ:18.03.2021 ರಂದು ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಹವಾಲು ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ	ಅಹವಾಲುಗಳ ವಿವರ	ಕ್ರಮ
1	ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟನಂಜಯ್ಯ, ಸರಗೂರು 9964330218	ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿದ್ದು ಐ.ಪಿ ಸ್ವಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸುತ್ತೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
2	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಜು ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ 9611356940	ಎಲಚೆಗೆರೆ ಐ.ಪಿ ಸ್ವಾವರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
3	ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ, ಮಾದಯ್ಯನಹುಂಡಿ 9008578056	ಮಾದಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಐ.ಪಿ ಸ್ವಾವರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಹದಿನಾರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
4	ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ, ಮಾದಯ್ಯನಹುಂಡಿ 9008578056	ಹದಿನಾರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐ.ಪಿ ಸ್ವಾವರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಹದಿನಾರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
5	ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ, ಮಾದಯ್ಯನಹುಂಡಿ 9008578056	ಮಾದಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕುವ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಹದಿನಾರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
6	ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಪರಶುರಾಮ ದೇವಸ್ವಾನ 9740122972	ಹಳ್ಳದಕೇರಿ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ವಾನ, ಪರಶುರಾಮ ದೇವಸ್ವಾನದ ಹತ್ತಿರ ಬೀದಿ ದೀಪ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
7	ಶ್ರೀ ಮಹದೇವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೇ. ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಎಲಚೆಗೆರೆ 9632646916	ದೇವರಾಜ ಅರಸು ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿದ್ದು ಸ್ವಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.	ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
8	ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಕತ್ತಾಡಿಪುರ 9916907508	ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಶಿಥಿಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.	ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ	ಅಹವಾಲುಗಳ ವಿವರ	ಕ್ರಮ
9	ಎಂ. ಬಸವಣ್ಣ ಗ್ರಾ. ಪಂ ಸದಸ್ಯರು 9538668141	ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವಿದ್ದು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು..
10	ಬಸವರಾಜಗೌಡ ಹಾಲೋಜಿರಾವ್ ಲೇಔಟ್ 9880147179	ರೋಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಂಭಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ DAMAGE ಆಗಿದ್ದು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
11	ಶಂಕರ್ ಡಯಾಗ್ನಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆ. 9449805012	ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ 10W Voltage ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
12	ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕೆರೆಹುಂಡಿ 8722859420	<ul style="list-style-type: none"> • ಕಬ್ಬಿಣ ಕಂಬ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು • Re-Stringing • 5 ವರ್ಷದಿಂದ Idle ಪರಿವರ್ತಕವಿದೆ. 	ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
13	ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕತ್ತಾಡಿಪುರ 8884364007	ಮನೆಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.	ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
14	ಬಸವಣ್ಣ ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ 9538668141	ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.	ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
15	ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಜಿ. ಮರಳ್ಳಿ 9902320593	ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: GL24 ರ ಹೆಸರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ನಂಜನಗೂಡು ಉಪವಿಭಾಗ-1 ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
16	ಎಸ್. ಎನ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ 8546837522	ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: N2IP9925 ಮತ್ತು N1IP3484 ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸರ್ವೆ ನಂ. ನ ಜಮೀನಿನ ಸ್ಥಾವರದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೋರರುತ್ತಾರೆ.	ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ನಂಜನಗೂಡು ಉಪವಿಭಾಗ-1 ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.


 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ)
 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ-1
 ಚಾವೆಸನಿನಿ, ನಂಜನಗೂಡು