

ದಿನಾಂಕ 22-08-2019 ರ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸೋಮರಾಜು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಸೆಸ್ಸೆ,ಪಾಂಡವಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ನೌಕರರು
ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀಯುತ :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. ಸೋಮರಾಜು | : ಕಾನಿಗಂ(ವಿ), ಪಾಂಡವಪುರ ವಿಭಾಗ. |
| 2. ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್ | : ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಪಾಂಡವಪುರ ವಿಭಾಗ. |
| 3. ವಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ | : ಸಕಾನಿಗಂ(ವಿ), ಪಾಂಡವಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ. |
| 4. ರೂಪಿಣಿ.ಎಂ.ಎನ್ | : ಸಿಇ(ತಾಂ), ಪಾಂಡವಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ. |
| 5. ವಿ.ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ | : ಪ್ರ.ಸಿಇ(ವಿ), ಟಿ.ಎಸ್. ಭತ್ತ ಶಾಖೆ. |
| 6. ಪಾಂಡುರಂಗ.ಹೆಚ್.ಸಿ | : ಸಿಇ(ವಿ), ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ. |
| 7. ಸತೀಶ್ | : ಸಿಇ(ವಿ), ಮೇಲುಕೋಟೆ ಶಾಖೆ. |
| 8. ಜಿ.ಸುಷ್ಮ | : ಕಿಇ(ವಿ), ಚನಕುರಳಿ ಶಾಖೆ. |
| 10. ಎ.ಬಿ.ಕಿರಣ್‌ಕುಮಾರ್ | : ಕಿಇ(ವಿ), ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ. |
| 11. ಬಿ. ನಂದೀಶ್ | : ಕಿಇ(ವಿ), ಬನ್ನಂಗಾಡಿ ಶಾಖೆ. |
| 12. ಎಂ.ಬಿ ಚೆಲುವರಾಜು | : ಕಿಇ(ವಿ), ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ. |

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ ರವರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೂರುಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ/ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ.

1. ಶ್ರೀ ಮಂಜು ಕೆರೆತೋಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. 9901598219

ದೂರು: ನನ್ನ ಮೀಟರ್ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ-ಎಸ್.ಕೆ.ಪಿ.ಲಳಿಗರ ಮಾಪಕವು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸರಿಸಿ ಕೋಡಬೇಕೆಂದು ಕಾನಿ.ಇಂ(ವಿ),ರವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಕ್ರಮ: ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾನಿ.ಇಂ(ವಿ),ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

2. ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ್ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಕಾಲೋನಿ, ಪಾ.ಪುರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. 9731132239.

ದೂರು: ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕವೂ ಅಧಿಕ ಭಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಈ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಏರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.

ಕ್ರಮ: ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾನಿ.ಇಂ(ವಿ),ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

3. ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮೇಗೌಡ ಚಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ, ವೊಬ್ಬೆಲ್ ನಂ.9008620611 ಇಲ್ಲಾ.

ದೂರು: 25 ಮತ್ತು 63 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಟಿ.ಸಿ.ಯ ಮಧ್ಯೆ ಲೈನ್ ಹಾದುಹೋಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.

ಕ್ರಮ: ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾನಿ.ಇಂ.(ವಿ),ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅತೀ ಜರೂರಾಗಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

4. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಶಾಂತಿನಗರ ಪಾ.ಪುರ, ವೊಬ್ಬೆಲ್ ನಂ. 9448536746.

ದೂರು: ನಾನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ೩ ತಿಂಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೀಟರ್ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದು, ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ), ಜಾಗೃತ ದಳ ಸೆಸ್ಸ್ಯಾರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆಂದು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ 18000/-ರೂ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕ್ರಮ: ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾನಿ.ಇಂ.(ವಿ),ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ದೂರು ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಾಗೃತ ದಳ ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ),ರವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

:: ಸಭೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ::

ಮೆಮೊ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಇಂ(ತಾಂ)/ಪಾ.ಪುರ/ -1584-95 ದಿನಾಂಕ: 4-9-19

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ:

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸ್ಯಾ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಮೈಸೂರು.
2. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ), ಸೆಸ್ಸ್ಯಾ, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು.
3. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸ್ಯಾ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವ್ಯತ್ಯ, ಮಂಡ್ಯ.
4. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸ್ಯಾ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ:

1. ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಸೆಸ್ಸ್ಯಾ, ಪಾಂಡವಪುರ.
2. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಸ್ಯಾ, ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ಪಾಂಡವಪುರ.
3. ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಆಂ.ಪ., ಸೆಸ್ಸ್ಯಾ, ಪಾಂಡವಪುರ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ:

1. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸೆಸ್ಸ್ಯಾ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಪಟ್ಟಣ (ಪಾಂಡವಪುರ) / ಟಿ.ಎಸ್. ಭತ್ತ / ಚಿನ್ನಕುಳ / ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ / ಬನ್ನಂಗಾಡಿ / ಮೇಲುಕೋಟೆ / ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ.
2. ಸಇಂ(ತಾಂ) / ಮುಕ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಸೆಸ್ಸ್ಯಾ, ಪಾಂಡವಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ.