

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ  
ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ

CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY  
SUPPLY CORPORATION LIMITED

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು  
ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ)  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ)



(A Government of Karnataka Undertaking)

Assistant Executive Engineer(Ele)

CESC Pandavapura Sub-dvn

Web Site: [www.cescmysore.org](http://www.cescmysore.org).

E-mail ID: [aeppura@gmail.com](mailto:aeppura@gmail.com)

Telephone No:08236-255110

Mobile No: 9448994894

Company Identity Number[CIN]:-U40109KA2004SGC035177

ಸಂಖ್ಯೆ:-ಸಕಾನಿಇಂ(ಎ)/ಸ.ಇಂ(ತಾ)/ಸೆಸ್ಕ/ಪಾ.ಪುರ/23-24/ 3039- 41 ದಿನಾಂಕ: 21/10/23

ದಿನಾಂಕ:18-10-2023 ರ ಗುರುವಾರದಂದು ಪಾಂಡವಪುರ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) ಸೆಸ್ಕ ಪಾಂಡವಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಗಳು.

ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ನೌಕರರು

ಶ್ರೀಯುತ /ಶ್ರೀಮತಿ:

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಪಾಂಡವಪುರ ವಿಭಾಗ.
2. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಪಾಂಡವಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ.
3. ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಿಣಿ ಎಂ.ಎನ್, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾ), ಪಾಂಡವಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ.
4. ಶ್ರೀ ವಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರ.ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಟಿ.ಎಸ್.ಛತ್ರ ಶಾಖೆ.
5. ಶ್ರೀ ರಾಜು.ಕೆ. ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಬನ್ನಂಗಾಡಿ ಶಾಖೆ.
6. ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮೇಲುಕೋಟೆ ಶಾಖೆ.
7. ಶ್ರೀ ಹಾಳೇಗೌಡ. ಪ್ರ.ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಚಿನಕುರಳಿ ಶಾಖೆ.
8. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ.

1.ಶ್ರೀ ರಾಜೇಗೌಡ, ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮೊ.ಸಂ.9844010957

ದೂರು:- ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಆಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು.

ಕ್ರಮ:- ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

2. ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರ.ಎ.ಬಿ, ಕೆನ್ನಾಳು ಗ್ರಾಮ ಮೊ.ಸಂ.9731873577

ದೂರು:- 1.ಪಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ ಫೀಡರ್‌ನ ಟ್ರೇಕರ್ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾಂಪುರ ಐ.ಪಿ ಫೀಡರ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ದೂರಿದ್ದರು.

2. ಜೆ.ಪಿ ನಗರದ ಟಿ.ಸಿಯನ್ನು 25ಕೆ.ವಿ.ಎ ಯಿಂದ 63ಕೆ.ವಿ.ಎಗೆ Enhancement ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು.

ಕ್ರಮ:- 1.ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ ಟ್ರೇಕರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.

2. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.

3. ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್, ಕೆನ್ನಾಳು ಗ್ರಾಮ ಮೊ.ಸಂ.9945902165.

ದೂರು:- ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ-ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಿದ್ದರು.

ಕ್ರಮ:- ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ:

1. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಸೆಸ್ಸೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯ, ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
2. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಸೆಸ್ಸೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ, ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
3. ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಸೆಸ್ಸೆ, ಪಾಂಡವಪುರ, ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
4. ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಆಂ.ಪ., ಸೆಸ್ಸೆ, ಪಾಂಡವಪುರ, ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
5. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಸೆಸ್ಸೆ, ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ಪಾಂಡವಪುರ, ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
6. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸೆಸ್ಸೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ, ಪಟ್ಟಣ (ಪಾಂಡವಪುರ) / ಟಿ.ಎಸ್. ಭತ್ತ / ಚಿನಕುರಳ / ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ / ಬನ್ನಂಗಾಡಿ / ಮೇಲುಕೋಟೆ / ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ ರವರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
7. ಸಇಂ(ತಾಂ) / ಮುಕ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),  
ಸೆಸ್ಸೆ, ಪಾಂಡವಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ.