

ಚಾಮುಂದೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಸಕಲೇಶಪುರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ


ಸಂ/ಸ.ಸ.ಕ./ಸ.ಕಂ/ಸ.ಸೆ/ಸ.ಪುರ/ 2018-19 /424

ದಿನಾಂಕ/28.05.2018

ದಿನಾಂಕ 28.05.2018 ರಂದು ಕೆ.ಆರ್. ಸಕಲೇಶಪುರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಂಜೆನಿಯರ್(ಎ) ಚಿ.ವಿ.ಸಿ.ನಿ. ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ, ಪಾಸದ ರಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿರ ವಿನಯವರ್ಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ವಿನಯವರ್ಗ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ:- ಚಿ.ವಿ.ಸಿ.ನಿ., ಸಕಲೇಶಪುರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಸಕಲೇಶಪುರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ	ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಪರಿಣಾಮ
1	ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ (ಬೆಳ್ಳಿ) ಬಸ್ಸೆ, ವನಗೂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು	9448392253	ಬಸ್ಸೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪಾಲಿ ಪಡ್ಡುಗಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಕವಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಸ್ಸೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅಡಚಿಸುವ ಬಸ್ಸೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿದರು.	ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	
2	ಬಿ.ಆರ್. ದೋಣೇಶ್, ಹೆನ್ಸಲಿ ಗ್ರಾಮ ಯುಸಳೂರು	9448572366	ಹೆನ್ಸಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಮುರಿದುಬಿದ್ದು ಸುಮಾರು 04 ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮರುವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಯುಸಳೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಈ ದಿನವೇ ಸದರಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	


 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ)
 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
 ಚಿ.ವಿ.ಸಿ.ನಿ., ಸಕಲೇಶಪುರ