

# ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

CIN-U40109KA2004SGC035177

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ,

ನಂ: 29, ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ,

ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ,

ಮೈಸೂರು-560017



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

ರವರ ಕಛೇರಿ

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,

ಸೆಸ್ಸೆ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ-571604

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 283700

ಕ್ರಮ: ಸೆಸ್ಸೆ/ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಇಂ(ತಾ)/18-19:

599

ದಿನಾಂಕ: 11/10/2018

ದಿನಾಂಕ; 03.10.2018 ರಂದು ಶ್ರೀ. ಸನ್ಯಾಸ್ಯ ಮುಜಾಮಿಲ್‌ಖಾನ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಮೈಸೂರುರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ: 02:00ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು :

1. ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಕೆ ಆರ್ ನಗರ.
2. ಶ್ರೀ. ಮದುಸೂದನ್ ಕೆ.ಎಂ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ.
3. ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ. ಧರ್ಮ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ,
4. ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಶೆಟ್ಟಿ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು, ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ,
5. ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಯಾದವ್, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ,
6. ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಸುರೇಶ್, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ ಭೇರ್ಯ,
7. ಕು.ಯಶಸ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೇಖರ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ ಮಿರ್ಲೆ,

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಮುಂದುವರಿದಿದೆ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕುಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ/ಸಾರ್ವಜನಿಕರುಗಳಿಂದ ದೂರುಗಳನ್ನು/ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಅರ್ಜಿದಾರ ವಿಳಾಸ	ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾಮ	ಮನವಿಯ ವಿವರ	ಸಮಾಜಾಯಿಷಿ ಶಾಶ್ವರ
1	ಚಂದ್ರಮೋಹನ್	9008647770	ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ	ಮೂಡಲಬೀಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ 20 ಸಂಖ್ಯೆ ಎ.ಪಿ.ಸೆಟ್‌ಗಳಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
2	ಮೂರ್ತಿ	9606616968	ಪಶಂಪತಿ	ಹಾಲಿ ಇರುವ ಎ.ಪಿ. ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಬಾಗಿ ಸುಮಾರು 20 ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಸರಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಕಂಬ ಬಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕೊಡಲು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
3	ರಂಗಸ್ವಾಮಿ	9980530993	ಸಾಲುಕೊಪ್ಪಲು	ಅ) ಸಾಲುಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ) ಬೀದಿ ದೀಪದ ಲೈನಿನಲ್ಲಿ 2 ವೈರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳು ಜಾಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈರ್‌ನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಅ) ಸದರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಯೂಎನ್‌ಎಪಿ ಸ್ಕೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಆ) ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆಯೂ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ (14:00) ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ,  
ಸೆಸ್ಯೋ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ.

ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು:-

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ವಲಯ, ಚಾವಿನಿನಿ. ಮೈಸೂರುರವರ ಆದ್ಯ ಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ವೃತ್ತ, ಸೆಸ್ಯೋ, ಮೈಸೂರುರವರ ಆದ್ಯ ಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಸೆಸ್ಯೋ, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರರವರ ಆದ್ಯ ಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು:-

4. ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ), ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
5. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು, ಸೆಸ್ಯೋ, ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
6. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಮಿರ್ಲೆ, ಭೇರ್ಯ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
7. ಕಛೇರಿ ಕಡತಕ್ಕೆ.