

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು
ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)
ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ
Telephone No: 08226-222119



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY
SUPPLY CORPORATION LTD
(A Govt. of Karnataka undertaking)
CESC, Chamarajanagara Division
Web Site: www.cescmsore.org
E-mail ID: eechn @cescmysore.org

Company Identity Number[CIN]: U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರ.ಸಂ: ಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಕಾನಿಇಂ(ಕ)/ಚಾ.ನಗರ/2021-22/ Cys-21

ದಿನಾಂಕ: 15 SEP 2021

ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ: 09.09.2021 ರಂದು ಸಂತೇಮರಳ್ಳ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಚಾಮರಾಜನಗರ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರು:

9. ಶ್ರೀ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
10. ಶ್ರೀ. ಜೆ.ಎಂ.ಶಶಿಧರ್ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸಂತೇಮರಳ್ಳ ಉಪವಿಭಾಗ
11. ಶ್ರೀ. ಮುದ್ದುರಾಜ್ ಕೆ.ಎಂ : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ, ಸಂತೇಮರಳ್ಳ ಉಪವಿಭಾಗ
12. ಶ್ರೀ. ಜನಾರ್ದನ್ : ಪ್ರಭಾರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ, ಸಂತೇಮರಳ್ಳ ಉಪವಿಭಾಗ
13. ಶ್ರೀ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾಗಲವಾಡಿ ಶಾಖೆ
14. ಶ್ರೀ. ಎಂ.ದಿನೇಶ್ : ಪ್ರಭಾರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕುದೇರು ಶಾಖೆ
15. ಶ್ರೀ. ಭೈರಣ್ಣ : ಪ್ರಭಾರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಗಣಗನೂರು ಶಾಖೆ
16. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಿ.ಎಸ್ : ಪ್ರಭಾರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಹೊಂಗನೂರು ಶಾಖೆ



ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೇಮರಳ್ಳ ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂದ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ.


ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರು	ಅನುಪಾಲನೆ
1	ಶ್ರೀ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರರು	ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕಗಳು ತುಂಡಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದ ವಾಹಕಗಳು ತುಂಡಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
		ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಲದಿಂದ 3 ಅಡಿ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಯೊಳಗಡೆ ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 1.7 ಮೀಟರ್‌ಷ್ಟು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ನೆಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

REB/1
41
20/9/21

JE
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
20/9/21

2	ಶ್ರೀ. ಜಮೀರ್ ಪಾಷ್ ಕಳ್ಳಪುರ	ದಿನಾಂಕ.05.02.2018 ರಂದು ಕಳ್ಳಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಸದರಿ ಅವಘಡವು ವಿದ್ಯುತ್‌ನಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಮೈಸೂರು ರವರು ವರದಿ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗಮದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
---	--------------------------	--	---

ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.


 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
 ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಚಾವಿಸನಿನಿ,
 ಚಾಮರಾಜನಗರ.

ಪ್ರತಿಗಳು:

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ವಾಣಿಜ್ಯ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
3. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
4. ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ) ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
5. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು.
6. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ಸಂತೇಮರಳ್ಳ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ಮಾಹಿಗಾಗಿ.
7. ಹಿಆಸ/ಪ್ರಕ/ಕಡತ.