

# ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

CIN ; U40109KA2004SGC035177

ನೊಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ನಂ 29

ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಛೇರಿ

ಬಿಜಯನಗರ 2 ನೇಹಂತ ಮೈಸೂರು-570017



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)

ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ಸಿ., ಸರಗೂರು

Ph.: 08228 - 265678

email:aeecescsarguru\_@gmail.com

ನಿಗಮ ಇ-ಮೇಲ್ : WWW.CESCMYSORE.ORG

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಕಾನಿಇಂ(ಬಿ)/ಸರಗೂರು/ಸಇಂ(ತಾ)/2018-19/

ದಿನಾಂಕ:

ದಿನಾಂಕ 19.12.2018 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ಶ್ರೀ ಮುಜಾಮಿಲ್ ಖಾನ್‌ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಗೂರು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ಉಪವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರು

1. ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್‌ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಜಾವಿಸನಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ,
2. ಶ್ರೀ ಚಿಂಟರ.ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಜಾವಿಸನಿ., ಸರಗೂರು
3. ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಜಿ ಬಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ) ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾವಿಸನಿ., ಸರಗೂರು
4. ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಡಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ) ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾವಿಸನಿ., ಅಂತರಸಂತೆ
5. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಂಗರಾಜು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಪ್ರ) ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಿ.ಮಟಕೆರೆ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)ರವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದ್ವಯ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಹಕರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ದಿನಾಂಕ 01.10.2018 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ 11 ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ 10 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದ 1 ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.


ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಅಹವಾಲುಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಹವಾಲುದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
1.	ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಟವಾಳು 9663845879	ಐಪಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದು, 8 ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಇದ್ದು 3 ಕೆಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಉಳಿದ 3 ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
2.	ದೊಡ್ಡತಮ್ಮೇಗೌಡ ಚನ್ನೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ 9972030240	ಐಪಿ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಲೈನ್ ಜೋತಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

3.	ಎನ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕುನ್ನಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ 8453331538	ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ಐಪಿಸಿಟ್‌ಗೆ 30 ಕಂಬಗಳಷ್ಟು ದೂರವಿದ್ದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಹತ್ತಿರದ ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
4.	ಪ್ರಕಾಶ ಹಾದನೂರು ಗ್ರಾಮ 9980752334	ಹಾದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ
5.	ಎಸ್ ಬಿ ಭೀಮಯ್ಯ ಸರಗೂರು 9945908098	ಬೀರಂಬಳ್ಳಿ ಲೈನ್ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ
6	ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ನಿಲುವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ	ನಿಲುವಾಗಿಲು 100 ಕೆವಿವ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಬ ಬದಲಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ
7	ಮಹದೇವಪ್ಪ ತುಂಬಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮ 9945899636	ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಚಿರತೆ ಭಯ ಇದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ
8	ಖ ಜಿ ಶಿವಣ್ಣ ದೇವಲಾಪುರ	ಕೂಸೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2 ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿದ್ದು ರಸ್ತೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ	ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
9	ಬಿ ಪಿ ಪಾಲಾಕ್ಷ ಬಿಡಗಲು ಸರಗೂರು ಟೌನ್ 9696857306	ಹೆಬಲಗುಪ್ಪೆ ಲೈನ್ ಐಪಿಸಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
10	ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಯಶವಂತಪುರ 9743518449	ಹೆತ್ತಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೀದಿಬೀದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಅಳವಡಿಸಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಯಶವಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಕಂಬವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಸಭೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಕೇಳಬಂದಂತಹ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ಅಹವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಹವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)  
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ  
ಜಾವಿಸನಿನಿ., ಸರಗೂರು.

ಪ್ರತಿಗಳು:-

1. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಅ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ), ಜಾವಿಸನಿನಿ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
2. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ), ಜಾವಿಸನಿನಿ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
3. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ), ಜಾವಿಸನಿನಿ, ವಲಯ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
4. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಬಿ), ಜಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ ಮೈಸೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
5. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ಜಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ವಿಭಾಗಿಯ ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
6. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ) ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ 220 ಕೆಬಿ ಸ್ಥಳೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಡಕೋಳ.