

ಜಾಯಿಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಮೈಸೂರು.

(ಆರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ

ನಂ. 29

ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ, ಹಿನ್ನಕಲ್, ವರುಣ

ಮೈಸೂರು-570017

CIN: U40109KA2004SGC035177

Website : www.cescmysore.org.



ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
ರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ,

ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು - 570010

email ID: aecesevaruna@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 0821-2599633

ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಕಾಇಂ/ಹಿಸ/ವರುಣ-

845

ದಿನಾಂಕ : 13/8/19

ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ 29.7.2019 ರಂದು ವರುಣ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರುಗಳ ಹೆಸರು.

-: ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರು :-

- 1) ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಎನ್.ಆರ್. ಮೊಹಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.
- 2) ಶ್ರೀ ನೀಲಶೆಟ್ಟಿ ಬಿ.ಎನ್. : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾಝಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ವರುಣ.
- 3) ಕು|| ವಿನುತ ಈ : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾ), ಕಾಝಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ವರುಣ.
- 4) ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿ. : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾಝಾ ಘಟಕ, ವರುಣ ಶಾಖೆ.
- 5) ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಎನ್. : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾಝಾ ಘಟಕ, ದೇವಲಾಪುರ ಶಾಖೆ.
- 6) ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮರಾಜು : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾಝಾ ಘಟಕ, ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ.
- 7) ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಜು : ಪ್ರಭಾರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾಝಾ ಘಟಕ, ಮೇಗಲಾಪುರ ಶಾಖೆ.
- 8) ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಎಸ್.ಈ. : ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ, ಕಾಝಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ವರುಣ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಎನ್.ಆರ್. ಮೊಹಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ರವರಾದ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿ ರವರನ್ನು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಂದೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಸಲಹೆ/ದೂರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಸಲಹೆ/ದೂರುಗಳ ವಿವರ	ಸಲಹೆ/ದೂರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ
1	ಶ್ರೀ ಜವರಪ್ಪ, ಭುಗತಗಲ್ಲಿ ದೂ: 9535602984	1) ಭುಗತಗಲ್ಲಿಯ Water purifier ಬಳಿ ಇರುವ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು, ಆ ಪರಿವರ್ತಕವು ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿ ದೂರಿದರು.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವರುಣ ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
2	ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣ ವಾಜಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು	1) ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ದಾರಿದೀಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿದರು.	ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ದಾರಿದೀಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಮೂಡ ರವರಿಗೆ ಮನವಿ

	ದೂ:9008617680		ಸಲ್ಲಿಸಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದರು.
3	ಮಹೇಶ್ ವರುಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ದೂ: 9164925676	1) ವರುಣ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕಂಬ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬದಲಾಯಿಸ ಬೇಕೆಂದು ದೂರಿದರು. 2) ಈಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಬಳಿ ತಂತಿಗಳು ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುವುದಾಗಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ವರುಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವರುಣ ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
4	ನಾಗರಾಜು ಮೊಸನಬಾಯನಹಳ್ಳಿ ದೂ: 9742118646	1) ಮೊಸನಬಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ನಿರುಪಯುಕ್ತ (Idle) ಆಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವರುಣ ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ,
ವರುಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

ಪ್ರತಿಗಳು :

- 1) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಕೃಪೆ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
- 2) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ, ಎನ್.ಆರ್. ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಕೃಪೆ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
- 3) ಕ ಪ್ರ./ಮು ಕ.