

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) ರವರ ಕಛೇರಿ

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ

ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ ಕೊಠಡೀಗಾಲ -571440

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08224-253230.



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka Undertaking)

Office of the Executive Engineer (Ele),

O&M Division, CESC Kollegal

Website: www.cescmysore.karnataka.gov.in

Email: eeekgl@cescmysore.org

Company Identity Number: CIN: U40109KA2004GCO35177

ಸಂಖ್ಯೆ : ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಎ)/ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಕ)/ಸ.ಇಂ(ತಾ)/ಕೊ.ವಿ/2021-22/5303

ದಿನಾಂಕ: 17.01.2022.

ಲಗತ್ತಿ(ಎ), ಕಛೇರಿ
ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.

ಸಭಾ ನಡವಳಿ

ಉ ಲೆ ನಿ ದಿನಾಂಕ: 30.12.2021 ರಂದು ಸಂಜೆ: 04:00 ಘಂಟೆಯಿಂದ 5:00 ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ ಯಳಂದೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಕೊಠಡೀಗಾಲ ವಿಭಾಗ, ಚಾವಿಸನಿನಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಪದನಾಮ
1	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಲಿಂಗರಾಜು	ಪ್ರಭಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಕೊಠಡೀಗಾಲ ವಿಭಾಗ
2	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್	ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (ಪ್ರಭಾರ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ ಯಳಂದೂರು
3	ಶ್ರೀ.ಮದನ್ ಹೆಚ್.ಪಿ	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ)(ಪ್ರಭಾರ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ ಯಳಂದೂರು
4	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ	ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ ಮಾಂಬಳ್ಳಿ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗ್ರಾಹಕ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರುಗಳು	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
1	ಶ್ರೀ.ಚಿನ್ನಮರಿ, ಗುಂಬಳ್ಳಿ	100 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕವು ಸಿಂಗಲ್ ಪೋಲ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಶ್ರೀ.ಮಹದೇವಶೆಟ್ಟಿ, ಯರಿಯೂರು	ಶನಿಮಹಾತ್ಮ ಪರಿವರ್ತಕದ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗವು ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುವುದಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಗೈ ಅನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿ ವಾಹಕವನ್ನು ಎಳೆದು ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3	ಶ್ರೀ.ಚಂದ್ರ, ಗುಂಬಳ್ಳಿ	ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬವಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀಕಂಠಸ್ವಾಮಿ, ಗೌಡಳ್ಳಿ	11 ಕೆ.ವಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೈನ್ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ	ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
5	ಶ್ರೀ.ಮಹದೇವಶೆಟ್ಟಿ, ಕೆಸ್ತೂರು	100 ಕೆ.ವಿ ಕಪ್ಪುಣ್ಣ ಟಿ.ಸಿ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗವು ಜೋತುಬಿದ್ದಿರುವುದಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

SAI
24/1/2022



ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),
ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ,
ಕೊಠಡೀಗಾಲ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:-

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ವಾಣಿಜ್ಯ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
3. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
4. ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ) ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
5. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),ಚಾವಿಸನಿನಿ., ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ ಚಾ.ನಗರ-ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ ಮೈಸೂರು
6. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ಯಳಂದೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ಮಾಹಿಗಾಗಿ.
7. ಹಿಆಸ/ಪ್ರಕ/ಕಡತ.