ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ:
ನಂ-29, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ,
ಹಿನಕಲ್, ಮೈಸೂರು-570017
ವೆಬ್ ಸೈಟ್
:www.cescmysore.org

C.E.S.C. MYSORE

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ರವರಕಛೇರಿ,
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾ.ನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು,
ಶ್ರೀ ಹರ್ಷರಸ್ತೆ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮೈಸೂರು.
ದೂರವಾಣಿ: 0821-2420850, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:0821-2434077
ಈ-ಮೇಲ್: seechnkodagu@cescmysore.org

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇಂ(ವಿ)/ಕಾನಿಇಂ/ಸಕಾನಿಇಂ/ಕ-127/2017-18/ ಇಟಿ-216 ದಿನಾಂಕ : 02.01.2018

ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ 07/12/2017 ರಂದು ಯಳಂದೂರು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ, ಸೆಸ್ಕ್ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು.

ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ನಂ. 9470 ದಿ: 22/01/18

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರು:-

1. ಶ್ರೀ.ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ : ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ಚಾ ನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ.
2. ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರ ಎನ್. : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂ), ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.
3. ಶ್ರೀ.ಲಿಂಗರಾಜು : ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವಿಭಾಗ.
4. ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ : ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವಿಭಾಗ.
5. ಶ್ರೀ ರಾಜನ್ ಎನ್. : ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆಂ.ಪ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವಿಭಾಗ
6. ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಯಳಂದೂರು.
7. ಶ್ರೀ.ಜಗದೀಶ್ ಎಂ. : ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ ಯಳಂದೂರು/ಮಾಂಬಳ್ಳಿ.
8. ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಅಜಯಕುಮಾರ್ : ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು(ಪ್ರಭಾರ) ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ ಯಳಂದೂರು ಉಪವಿಭಾಗ.

ದಿನಾಂಕ 20.06.2017 ರಂದು ಯಳಂದೂರು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ದೂರುಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರು	ಸಲಹೆ
1	ಶ್ರೀ.ರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಯಳಂದೂರು	ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಒಳಗೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	* ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು Labour Award ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ 26.09.2017 ರಂದು ಯಳಂದೂರು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ದೂರುಗಳ ವಿವರ

ನಂ. 3333 ದಿ: 23/01/18

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರು	ಸಲಹೆ
1	ಶ್ರೀ.ನಾಗೇಂದ್ರ, ಮಲ್ಲಿಗೆಹಳ್ಳಿ	* ಜಮೀನಿನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. * ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಕಂಬ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

AGM RAG 23/1

ದಿನಾಂಕ 07.012.2017 ರಂದು ಪಡೆದ ದೂರುಗಳ ವಿವರ:

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರು	ಸಲಹೆ
1	ಮಹದೇವಸಿಂಗ್, ಮಾಂಬಳ್ಳಿ	*ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಸುಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. * ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರಶೀದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೇಪರ್‌ಅನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	* ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು * ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೇಪರ್ ಬಳಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
2	ಸದಾಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಮದ್ದೂರು	* ವೈರ್‌ಗಳು ಜೋತು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ತಗುಲುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.(ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಟಿಸಿ 100 ಕೆ.ವಿ.ಎ) * ಹೆಚ್.ಟಿ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. * ಹೊನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.	* ಜೋತುಬಿದ್ದಿರುವ ವೈರುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. * ಹೆಚ್.ಟಿ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. * ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಮಾಪಕ ಬದಲಿಸಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
3	ರಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಕೆಸ್ತೂರು	* ಇವರ ವೈ.ಐ.ಪಿ–3018 , ವೈ.ಐ.ಪಿ–3809 ಮತ್ತು ವೈ.ಐ.ಪಿ 3780 ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿದರು.	* ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ UNIP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
4	ರಾಚೇಗೌಡ, ಬೂದಿತಿಟ್ಟು	* ಮುಳ್ಳಪ್ಪ 100 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
5	ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ವಡಗೆರೆ	* ನಮ್ಮ ಐಪಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿದರು	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ವಾಣಿಜ್ಯ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
3. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯನಿವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
5. ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ) ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
6. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಯಳಂದೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ಮಾಹಿಗಾಗಿ.
7. ಹಿಆಸ/ಪ್ರಕ/ಕಡತ.