

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು  
ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ  
(ಸರ್ಕಾರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) ರವರ ಕಛೇರಿ  
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ  
ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ ಕೊಠ್ಠೇಗಾಲ -571440  
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08224-253230.



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY SUPPLY  
CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka Undertaking)  
Office of the Executive Engineer (Ele),  
O&M Division, CESC Kollegal  
Website: www.cescmysore.karnataka.gov.in  
Email: eeekgl@cescmysore.org

Company Identity Number: CIN: U40109KA2004GCO35177

ಸಂಖ್ಯೆ : ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಎ)/ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಕೆ)/ಸ.ಇಂ(ತಾ)/ಕೊ.ವಿ/ಕ-32/2022-23/ 1704 ದಿನಾಂಕ:  
ಲಗತ್ತು:

29/6/2022

### ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ: 24.06.2022 ರಂದು ಯಳಂದೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಕೊಠ್ಠೇಗಾಲ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ದಿನಾಂಕ 24.06.2022 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಘಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಕೊಠ್ಠೇಗಾಲ ವಿಭಾಗ ರವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಹಾಗೂ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರೈತರು/ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನೊಳಗೊಂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ತಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 12:30 ಘಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

### ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ


ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಪದನಾಮ
1	ಶ್ರೀ.ಪ್ರೀತಮ್	ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕೊಠ್ಠೇಗಾಲ ವಿಭಾಗ
2	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಲಿಂಗರಾಜು	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಯಳಂದೂರು
3	ಶ್ರೀ.ಮದನ್ ಹೆಚ್.ಪಿ	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ)(ಪ್ರಭಾರ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ ಯಳಂದೂರು
4	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ	ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ ಮಾಂಬಳ್ಳಿ

### ದೂರುಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರುಗಳು	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
1	ಶ್ರೀ.ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಮಾಂಬಳ್ಳಿ	ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪಡೆದು ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರೇಷಣೆ ನೀಡಲು ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರುಗಳು	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
2	ಶ್ರೀ.ಶೇಖರ್‌ರಾಜು, ಯರಿಯೂರು	ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ನ ಎಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಗೈ ಆಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ)ಯವರೊಡನೆ ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
3	ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಬಳೇಪೇಟೆ ಯಳಂದೂರು	Y-2981 ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿ	ಸದರಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ನಿಗಮದ ನಿಯಮದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
4	ಶ್ರೀ.ಧನಂಜಯ, ಮಲ್ಲಿಗೆಹಳ್ಳಿ	ಮಲ್ಲಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಇರುವುದಿಲ್ಲ	ಸದರಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ನಿಗಮದ ನಿಯಮದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
5	ಶ್ರೀ.ಚಂದ್ರು. ಗಣಿಗನೂರು	100 ಕೆ.ವಿ.ಎ ನೀಲಯ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಟಿ ಲೂಸ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಕದ ಒಂದು ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ)ಯವರೊಡನೆ ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),  
ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ,  
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ.

**ಪ್ರತಿಯನ್ನು:**

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ವಾಣಿಜ್ಯ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
3. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
4. ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ) ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
5. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ ಬಾ.ನಗರ-ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ ಮೈಸೂರು
6. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಯಳಂದೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ಮಾಹಿಗಾಗಿ.
7. ಹಿರಿಯ/ಪ್ರಕ/ಕಡತ.