

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು  
ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ  
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)  
ಕಾ ಮತ್ತು ಖಾ ಉಪವಿಭಾಗ,  
ಚಾವಿನಿನಿ,ಬೇಲೂರು-573115  
ದೂರವಾಣಿ: 08173-245224



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY  
SUPPLY CORPORATION LIMITED  
(A Govt. of Karnataka undertaking)

O & M SubDivision,  
CESC, Belur-573115.

Website: [WWW.CESCMYSORE.ORG](http://WWW.CESCMYSORE.ORG)

E-Mail: [aechsnbseur@rediffmail.com](mailto:aechsnbseur@rediffmail.com)

Company Identity Number [CIN]:- U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರಮಾಂಕ : ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ಬಿ)/ಸ.ಇಂ(ತಾಂ)/ಬೇ/2023-24/4515 - 16

ದಿನಾಂಕ : 11/10/2023

## ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ : 18.07.2023 ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಶ್ರೀಟಿ ಸಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ),  
ಸಕಲೇಶಪುರ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರ  
ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ :

1. ಶ್ರೀಮತಿ ರವಿ ಕೆ.ಜಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ),ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗ.
2. ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್‌ಎನ್. ಡಿ.ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ),ಬೇಲೂರು ನಗರ ಶಾಖೆ.
3. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಹಗರೆ ಶಾಖೆ.
4. ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ.
5. ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣ ಪ್ರಭಾರಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ತೊಳಲು ಶಾಖೆ.
6. ಶ್ರೀ ಹರೀಶ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಹಲೇಜುಡು ಶಾಖೆ.
7. ಶ್ರೀ ನಿಕೇಶ ಕುಮಾರ್ ಸಿ.ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾ),ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗ.

ಶ್ರೀಯುತರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರು ಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮೂಲಕ  
ಸಭೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11 : 00 ಗಂಟೆಗೆಪೂರಂಭಮಾಡಿದರು.

ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ

- 1) ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1 ವೇನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ  
ಕೋರಿದರು.  
ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇಲೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ  
ಸೂಚಿಸಿದರು.
- 2) ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆ ಬೇಲೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ರವರುಗಳು ಮರ ಬಿದ್ದು ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್  
ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.  
ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇಲೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ಮುರಿದಿರುವ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ  
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
- 3) ನಿಡಗೋಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿಡಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ವೇನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ  
ಕೋರಿದರು.

ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇಲೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದರು.


4) ಹೊಸನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ-43053 ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಿದರು.

ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇಲೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದರು.

5) ರಾಯಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ರಾಯಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ಹೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದರು.

ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇಲೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ಮುರಿದಿರುವ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀಯುತರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳನ್ನು ವಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 : 00 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

  
ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)  
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಸೆಸ್ಟೆ, ಬೇಲೂರು.

ಯಥಾ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು :

1. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಹಾಸನ ರವರ ಆದ್ಯ ಗಮನಕ್ಕೆ
2. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಜಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಸಕಲೇಶಪುರ ರವರ ಆದ್ಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಕಚೇರಿ ಪ್ರತಿ.