

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ  
ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ರವರಕಛೇರಿ,

ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾ.ನಗರ - ಕೊಡಗು,

ಶ್ರೀ ಹರ್ಷರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು.

ದೂರವಾಣಿ: 0821-2420850



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY  
SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka Undertaking)

O&M Circle, Chamarajanagar-Kodagu,

MPL Compound, Sri Harsha Road,

Mysuru-570001.

Web site: [www.cescmysore.org](http://www.cescmysore.org)

E-mail ID: [seechnkodagu@cescmysore.org](mailto:seechnkodagu@cescmysore.org)

Company Identity Number (CIN):U40109KA2004SGC035177

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇಂ(ವಿ)/ಕಾನಿಇಂ/ಸಕಾನಿಇಂ/ಕ-127/2023-24/ CYS- 95

ದಿನಾಂಕ:  
31 OCT 2023

ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ

ದಿನಾಂಕ:04.10.2023 ಬುಧವಾರ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 10.30 ಘಂಟೆಗೆ ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ಚಾ.ನಗರ-ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು  
ಶ್ರೀಯುತರುಗಳಾದ

1. ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಎಂ.ಕೆ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ಚಾ.ನಗರ-ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ ಮೈಸೂರು
2. ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಬಾಯಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ
3. ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಓ.ಕೆ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
4. ಶ್ರೀಮತಿ ನೀತಾ ಆರ್.ಪಿ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
5. ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಕುಶಾಲನಗರ ಶಾಖೆ
6. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಣಿ ಎ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.ಕೊಡಿಗೆ ಶಾಖೆ.
7. ಶ್ರೀ ಲವಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಎ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಸುಂಟಕೊಪ್ಪ ಶಾಖೆ
8. ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಾಂಗದ ಕುಮಾರ್, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಮಾದಾಪುರ ಶಾಖೆ
9. ಶ್ರೀ ಮನುಕುಮಾರ್, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂದ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತವೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ಸಲಹೆ
1	ಶ್ರೀ ಡಿ.ಹೆಚ್ ಉಮೇಶರಾಜೇಅರಸ ಜಿನ್ ಡಿ ಹನುಮರಾಜೇ ಅರಸ, ಯಡವನಾಡು ಗ್ರಾಮ, ಹಾರಂಗಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಮೊ.ನಂ : 9483825596	ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ತೋಟದ ಒಳಗೆ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಕಂಬವು ತುಂಡಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ವಾಹಕವು ಕೆಳಗಡೆ ನೇತಾಡುತ್ತಿ ರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿದರು.	ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕೂಡಿಗೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಂಬ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಗಮದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕುಶಾಲನಗರ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
2	ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಾಜಿ ಕೊಡುಮಂಗಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಮೊ.ನಂ : 8722025903	ಐ.ಪಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 11 ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಳೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರಿಂದ ಸದರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿದರು.	ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಗಮದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕುಶಾಲನಗರ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  
ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ,  
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:-

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ.. ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ), ಚಾವಿಸನಿನಿ.. ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
3. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು, ಚಾವಿಸನಿನಿ.. ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
4. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ ಮಡಿಕೇರಿ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
5. ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ) ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು, ಚಾವಿಸನಿನಿ.. ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು.
6. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.. ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
7. ಹಿಆಸ/ಪ್ರಕ/ಕಡತ.